


| VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----|----------------|-----------------------------------|----------------|----|----------------|----------------|--------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------|----|---------------|
| Dosavadní stav | | | | Nový stav | | | | | | | | | | | |
| Označení pozemku parcelním číslem | Výměra parcely | | Druh pozemku | Označení pozemku parcelním číslem | Výměra parcely | | Druh pozemku | Typ stavby | Zpús. určení výměr | Porovnání se stavem evidence právních vztahů | | | | | |
| | | | | | | | | | | Díl přechází z pozemku označeného v | | Číslo listu vlastnictví | Výměra dílu | | Označení dílu |
| | ha | m² | Způsob využití | | ha | m² | Způsob využití | Způsob využití | | katastru nemovitostí | dřívější poz. evidenci | | ha | m² | |
| 979 | 17 | 10 | orná p. | 979/1 | 16 | 53 | orná p. | | 0 | 979 | | 120 | 16 | 53 | |
| | | | | 979/2 | | 57 | orná p. | | 2 | 979 | | 120 | | 57 | |
| 997/5 | 40 | 00 | orná p. | 997/5 | 37 | 92 | orná p. | | 0 | | | | | | |
| | | | | 997/8 | 2 | 08 | orná p. | | 0 | 997/5 | | 698 | | 2 | 08 |
| 997/6 | 12 | 80 | orná p. | 997/6 | 11 | 91 | orná p. | | 0 | | | | | | |
| | | | | 997/9 | | 45 | orná p. | | 0 | 997/6 | | 601 | | 45 | |
| | | | | 997/10 | | 44 | orná p. | | 2 | 997/6 | | 601 | | 44 | |
| 1002 | 33 | 54 | travní p. | 1002/1 | 32 | 97 | travní p. | | 0 | 1002 | | 601 | | 32 | 97 |
| | | | | 1002/2 | | 49 | travní p. | | 0 | 1002 | | 601 | | 49 | |
| | | | | 1002/3 | | 8 | travní p. | | 0 | 1002 | | 601 | | 8 | |
| | 1 | 03 | 44 | | 1 | 03 | 44 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|-----|--|--|--|--|
| 978 | | | | | | | | | 978 | | 1 | | | | |
| 979 | | | | | | | | | 979 | | 120 | | | | |

Oprávněný: dle právních listin
Druh věcného břemene: dle právních listin

| Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------|--------|----|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|--------|----|----------------------|
| Parcelní číslo podle | | Kód BPEJ | Výměra | | BPEJ na dílu parcely | Parcelní číslo podle | | Kód BPEJ | Výměra | | BPEJ na dílu parcely |
| katastru nemovitostí | zjednodušené evidence | | ha | m² | | katastru nemovitostí | zjednodušené evidence | | ha | m² | |
| 979/1 | | 73204 | 5 | 94 | | 997/8 | | 73204 | 2 | 08 | |
| | | 76701 | 10 | 59 | | 997/9 | | 73204 | | 45 | |
| 979/2 | | 73204 | | 57 | | 997/10 | | 73204 | | 43 | |
| 997/5 | | 73204 | 37 | 89 | | 73214 | | 73214 | | 1 | |
| | | 73214 | | 3 | | 1002/1 | | 76701 | 32 | 97 | |
| | | 73204 | 9 | 20 | | 1002/2 | | 76701 | | 49 | |
| 997/6 | | 73214 | 2 | 71 | | 1002/3 | | 76701 | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| <div>GEOMETRICKÝ PLÁN pro</div> <div>rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k částem pozemků</div> | Geometrický plán ověřil autorizovaný zeměměřický inženýr: | | Stejnopis ověřil autorizovaný zeměměřický inženýr: | |
| | Jméno, příjmení: Ing. Vladimíra Brejchová | | Jméno, příjmení: | |
| | Číslo položky seznamu autorizovaných zeměměřických inženýrů: 2388 | | Číslo položky seznamu autorizovaných zeměměřických inženýrů: | |
| | Dne: 17. února 2025 Číslo: 57/2025 | | Dne: Číslo: | |
| | Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. | | Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu. | |
| Vyhotovitel: SAGASTA s.r.o.  Novodvorská 1010/14 142 00 Praha 4 | Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel. | | | Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě. |
| Číslo plánu: 1128-50/2024 | | | | |
| Okres: Žďár nad Sázavou | | | | |
| Obec: Žďár nad Sázavou | | | | |
| Kat. území: Zámek Žďár | | | | |
| Mapový list: Nové Město n.Mor. 7-6/34,43 | | | | |
| Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny předepsaným způsobem: | | | | |

SEZNAM SOUŘADNIC (S-JTSK)

| SOUŘADNICE PRO ZÁPIS DO KN | | | | SOUŘADNICE URČENÉ MĚŘENÍM | | |
|----------------------------|-----------|------------|----|---------------------------|------------|-----------------------------|
| čb | Y | X | kk | Y | X | poznámka |
| 1 | 643542.97 | 1113797.36 | 3 | | | dřevěný kolík - bod ohrožen |
| 2 | 643573.14 | 1113788.35 | 3 | | | dřevěný kolík - bod ohrožen |
| 3 | 643613.87 | 1113780.51 | 3 | | | dřevěný kolík - bod ohrožen |
| 4 | 643648.17 | 1113775.64 | 3 | | | dřevěný kolík - bod ohrožen |
| 5 | 643673.47 | 1113773.10 | 3 | | | dřevěný kolík - bod ohrožen |
| 6 | 643697.76 | 1113772.03 | 3 | | | dřevěný kolík - bod ohrožen |
| 7 | 643724.06 | 1113770.74 | 3 | | | dřevěný kolík - bod ohrožen |
| 8 | 643750.43 | 1113770.81 | 3 | | | dřevěný kolík - bod ohrožen |
| 9 | 643810.98 | 1113772.98 | 3 | | | dřevěný kolík - bod ohrožen |
| 10 | 643827.40 | 1113772.06 | 3 | | | dřevěný kolík - bod ohrožen |
| 11 | 643841.72 | 1113778.39 | 3 | | | dřevěný kolík - bod ohrožen |
| 12 | 643919.96 | 1113781.06 | 8 | | | dřevěný kolík - bod ohrožen |
| 13 | 643929.21 | 1113779.25 | 3 | | | dřevěný kolík - bod ohrožen |
| 14 | 643964.42 | 1113804.74 | 8 | | | dřevěný kolík - bod ohrožen |
| 15 | 643736.25 | 1113770.77 | 8 | | | dřevěný kolík - bod ohrožen |
| 21 | 643576.04 | 1113788.24 | 3 | | | lom.bod věcn.břemene |
| 22 | 643579.32 | 1113788.12 | 3 | | | lom.bod věcn.břemene |
| 23 | 643571.39 | 1113757.93 | 8 | | | lom.bod věcn.břemene |
| 24 | 643568.39 | 1113759.12 | 8 | | | lom.bod věcn.břemene |
| 25 | 643569.81 | 1113764.53 | 8 | | | průsečík věcn.břemene |
| 26 | 643573.01 | 1113764.09 | 8 | | | průsečík věcn.břemene |
| 5000-3119 | 643928.97 | 1113783.32 | 8 | | | dřevěný kolík |
| 5000-3228 | 643964.25 | 1113805.91 | 8 | | | dřevěný kolík |
| 5000-3234 | 643864.69 | 1113774.03 | 8 | 643866.35 | 1113773.92 | kamenný mezník |
| 5000-3731 | 643736.08 | 1113768.66 | 8 | | | dřevěný kolík |
| 637106000910187 | 643535.06 | 1113799.05 | 3 | | | dřevěný kolík |
| 637106000910201 | 643587.65 | 1113787.81 | 3 | | | dřevěný kolík |
| 637106000910206 | 643602.19 | 1113783.97 | 3 | | | kamenný mezník |
| 637106000910233 | 643736.37 | 1113772.20 | 3 | | | dřevěný kolík |
| 637106000910242 | 643774.09 | 1113771.02 | 3 | | | dřevěný kolík |
| 637106000910243 | 643793.32 | 1113771.52 | 3 | | | dřevěný kolík |
| 637106000910244 | 643818.61 | 1113773.61 | 3 | | | kamenný mezník |
| 637106000910252 | 643839.71 | 1113778.77 | 3 | | | kamenný mezník |
| 637106000910279 | 643903.37 | 1113776.90 | 3 | | | dřevěný kolík |
| 637106000910281 | 643943.32 | 1113789.25 | 3 | | | dřevěný kolík |
| 637106000910282 | 643952.07 | 1113795.98 | 3 | | | dřevěný kolík |
| 637106005691513 | 643965.82 | 1113795.20 | 8 | | | dřevěný kolík |

Souřadnice bodů na dosavadní hranici pozemku určené měřením v terénu budou pro zápis do katastru nemovitostí upraveny podle dosavadního určení hranice lomovými body s kódem charakteristiky kvality souřadnic vyšším než 3. Důvodem je nerealizované zpřesnění této hranice, ke kterému je nutné doložit listinu prokazující shodu vlastníků na jejím průběhu [§ 50 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona].

