



Draufsicht



Längsschnitt



Ansicht

Baustoff: Sandsteinmauerwerk

Durchlaß am 16.3.1943
nicht wasserführend.

Bahndurchlaß Km 13,285

Strecke 077/078

Olmütz - Jägerndorf

M = 1:100

Ortlich aufgenommen am 16.3.1943

Aufgestellt am 16.4.1943

Oppeln, den 16.4.1943

Tb-33

Li
P. 2. 5