


prvek: <b>MASKARON</b>	číslo: <b>1N.304</b>
počet ks: 1	
popis: Maska pod kordónovou římsou v klenáku okna. Maskar je alegorií některého světového města. Maskaron má ženský obličej. Maskar má na hlavě čelenku se spletenými omotanými copy. Korunka je stylizovaná do věže s cimbuřím. K maskaronu se sklání ratolesti s oválnými zašpičatělými listy. Maskar je vymodelována podle dochovaných Fantových návrhů, od kterých se ale realizace velmi vzdálila. Masku provedl Alois Folkman a dekorátorská firma Metoděj Kocourek, Čepek a Reinart	
umístění: západní fasáda budovy D	památkové hodnocení: původní umělecká práce z doby výstavby objektu
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 2620 mm (mezi triglify) Výška prvku: 1160 mm Vysoká profilace: viz foto	materiál: štuk
nátěr: světlý okr, nátěr fasády	
stav: Stav maskaronu je havarijní. Podkladní vrstvy jsou nesoudržné a odstupující od sebe. Na prvku proběhl neodborný zásah s cílem zajistit okraje opadávajících částí. Listová výzdoba kolem maskaronu je rozvolněná. Na horních hranách je značný nános holubího trusu. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místa se projevují drobné vlasové trhliny.	
<b>NÁVRH:</b> Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat maskaron podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumů. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.	 <p data-bbox="917 2063 1161 2092">maskaron v klenáku okna</p>



maskaron v klenáku okna  
v roce 2004



maskaron v klenáku okna stav v roce 2017