

Sestava: Výpis činností

Nastavené podmínky filtru: Rok = Všechny, DPU = \$ Všechny \$, TSU = \$ Všechny \$

strana: 1 z 2
Datum: 13.01.26

Cykl	Pol.T300	Název položky T300	Čin. PP	Kat.	Čas(min)	Popis prováděné činnosti
DPU: Přerov kolejové brzdy / TSU: Pep - Kol. brzdy 1,2,3						
1	182121	Ovládání kolejové brzdy (JKB, DKB, UKB, TKB) s elektropneumat. ventily EPK 55	10	1 2	480	Demontáž těla pneumatického ventilu, rozebrání, očištění, kontrola sedel s případnou výměnou sedla a kontroly kuželky, zpětná montáž
0,5	182121	Ovládání kolejové brzdy (JKB, DKB, UKB, TKB) s elektropneumat. ventily EPK 55	11	1 2	8,6	Obnova bezpečnostního nátěru krytu
DPU: Přerov kolejové brzdy / TSU: Pep - Kol. brzdy 4,5,6						
1	182121	Ovládání kolejové brzdy (JKB, DKB, UKB, TKB) s elektropneumat. ventily EPK 55	10	1 2	480	Demontáž těla pneumatického ventilu, rozebrání, očištění, kontrola sedel s případnou výměnou sedla a kontroly kuželky, zpětná montáž
0,5	182121	Ovládání kolejové brzdy (JKB, DKB, UKB, TKB) s elektropneumat. ventily EPK 55	11	1 2	8,6	Obnova bezpečnostního nátěru krytu
DPU: Přerov kolejové brzdy / TSU: Pep - Kompresorovna, bod.prvky						
1	015111	Uzemnění pro zařízení SZT	1	1 2	11,6	Měření zemního odporu - rozvinutí měřících sond, jejich montáž, rozpojení zemnicí svorky a připojení měř. přístroje, vlastní měření, promazání svorníků zemnicí svorky, zpětné připojení, demontáž sond.
1	191171	Kompresor Sullair BDS 22	5	1 2	109,1	Účast pracovníka SSZT při ročním servisu: Kontrola regulace, kontrola stavu manometru, utáhnutí spojů, výměna vzduchového filtru, výměna oleje Sullube (11 litrů), výměna olejového filtru, výměna vzduchového filtru (krytu) na sání, vyčištění odvodnění cyklónového separátoru, výměna separační vložky a výměna výstroje vstupního ventilu.
1	191171	Kompresor Sullair BDS 22	8	1 2	5,4	Odlučovač oleje a vody Öwamat 4 Vyčištění nádrže lapače nečistot
1	191211	Snímač tlaku a měření IDSM (přídavná skříňka k ovládacímu pultu)	4	1 2	4	Čištění izolační skříňky, vyčištění a dotažení šroubových spojek el přístroje) u příd. skříňky k ovládacímu pultu)
1	192111	Hlavní a vyrovnávací vzduchojem	4	1 2	45	Provozní revize (spolupráce s revizním technikem). Kontrola dokumentace, štítků, nátěrů, manometrů, ventilů, pojistných ventilů, odkalování

Sestava: Výpis činností

Nastavené podmínky filtru: Rok = Všechny, DPU = \$ Všechny \$, TSU = \$ Všechny \$

strana: 2 z 2
Datum: 13.01.26

Cykl	Pol.T300	Název položky T300	Čin. PP	Kat.	Čas(min)	Popis prováděné činnosti
0,5	191171	Kompresor Sullair BDS 22	6	1 2	50,4	Účast pracovníka SSZT při dvouletém servisu: Kontrola, případně výměna termostatického ventilu, kontrola, případně výměna výstroje ventilu minimálního tlaku, výměna těsnění mezi vzduch.filtrem a vstupním ventilem a vstupním ventilem a šroubovým blokem, výměna řemene Namazání ložiska motoru (podle údajů na štítku motoru)
0,5	191171	Kompresor Sullair BDS 22	9	1 2	28	Odlučovač oleje a vody Öwamat 4 Účast pracovníka SSZT při dvouletém servisu: Výměna souboru filtrů včetně vyčištění.
0,5	193211	Šachta vzduchového potrubí	3	1 1	7,7	Obnova bezpečnostního nátěru
0,5	194211	Manometr	1	1 2	4	Demontáž a montáž manometru (přecejchování)
0,2	192111	Hlavní a vyrovnávací vzduchojem	5	1 2	480	Vnitřní revize (spolupráce s revizním technikem). Vypuštění vzduchu, odkalení, otevření a vyčištění jímky, příprava žebříku, uzavření, uvedení do provozu, zkouška těsnosti