





- 9021
- Diagnostika – kontrola napájení a IS



9022

Diagnostika – binární vstupy

Zakázkové číslo: 24-074-40-113		Jméno	Podpis	<div>signal</div> <div>PROJEKT</div> <div>Pracoviště Olomouc</div>
Datum: 10.2025	Navrhl	Krupa		
Stupeň dokumentace: RDS	Kreslil	Krupa		
	Kontroloval	Krupa		
Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Doudleby n.O. PS 12-01-11 Doudleby n.Orlicí, SZZ; PZS P4037 v km 64,112				9020
Diagnostika PZS D2				






VEN, TDP stykače V AC rozvaděči
Elektrická pevnost cívka/kontakt 4kV
VEN - ovládání ventilátoru
TDP - ovládání přímotopu



29.9.2025

Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Doudleby n.O.
PS 12-01-11 Doudleby n.O.řicí, SZZ; PZS P4037 v km 64,112
Diagnostika – kontrola napájení a IS

9021



29.9.2025

Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Doudleby n.O.
PS 12-01-11 Doudleby n.Orlicí, SZZ; PZS P4037 v km 64,112
Diagnostika – binární vstupy

9022