




Zakázkové číslo: 24-074-40-113		Jméno	Podpis	<div>signal</div> <div>PROJEKT</div> <div>Pracoviště Olomouc</div>
Datum: 10.2025	Navrhl	Krupa		
Stupeň dokumentace: RDS	Kreslil	Krupa		
	Kontroloval	Krupa		
Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Doudleby n.O. PS 12-01-11 Doudleby n.Orlicí, SZZ; PZS P4037 v km 64,112				2620
Obsazení kontaktů relé				

NÁZEV	TYP	POZICE	DOTEKY A VINUTÍ JSOU NA VYKRESE								
			VINUTÍ	1	2	3	4	5	6	7	8
		01									
		02									
		13									
		14									
		15									
		16									
		17									
		18									
			VINUTÍ	1	2	3	4	5	6	7	8
UZ	NMŠ1-2000	11 15 01	8209	8215	2224	8215	8211	8211	8211		9022
OZ	NMŠ1-2000	02	8209	8201	8212		8209		8213		9022
TP	NMŠ1-2000	03	8213	8212	8209	8210	8211	8211			9022
KUZ	NMŠ1-2000	04	8213	8212			8211		8211		8211
KZPP	NMŠ1-2000	05	8211		8211		8211				
KZP1	NMŠ1-2000	06	8211		8215	8215	8211		8211		9022
NV	NMŠM1-1500	07	8213	8211	8213		8215	8215	8212		9022
		08									
			VINUTÍ	1	2	3	4	5	6	7	8
NSKZ	NMŠ1-2000	14 01	8212	8212	8212	2224	8215	8215	8212		9022
KZ	NMŠM1-1500	02	8212	8212		8202	8215	8215			9022
NS	NMŠ1-2000	03	8212	8212			8215	8215			9022
TO	NMŠ1-2000	04	8202	8201		8212	8215	8215	8216		9022
TZ	NMŠM1-1500	05	8202	8201		8212					9022
TON	NMŠ1-2000	06	8202		8202		8202		8216		
SRP	NMŠ1-2000	07	8212		8212		8212				
NSV	NMŠM1-1500	08	8212	8212			8212				9022
			VINUTÍ	1	2	3	4	5	6	7	8
SR	NMŠM1-1500	13 01	8201	8201	8209	8210	8201	8213	8212	8213	9022
SRQ1	NMŠ1-2000	02	8201	8201	8211	8215	8208	8213	8215	8213	8213
		03									
OSR	NMŠ1-2000	04	8201	8201		8213	8211	8211	8202	8212	8213
SP	NMŠ1-2000	05	8202	8202		8203	8216	8203			9022
SPQ1	NMŠ1-2000	06	8202	8203	8203	8203	8203		8212	8212	
SO	NMŠ2-4000	07	8203				8203		8203		
SOQ1	NMŠ1-2000	08	8203	8203	8203	8203	8203	8212	8202		9022
			VINUTÍ	1	2	3	4	5	6	7	8
OSRQ1	NMŠ1-2000	12 01	8201	8203	8203	8203	8203	8214	8216	8213	8215
OSRQ2	NMŠ1-2000	02	8201	8203	8203	8203	8203	8212	8202	8212	8215
		03									
SRQS	NMŠ1-2000	04	8201	8209	8210	8209	8210				
PR1	NMŠ1-2000	05	2222	8215		8215	8215	8215	8202	2224	9022
POSS	NMŠ1-2000	06	2224	8212					8202		9022
DRBQ	NMŠ1-2000	07	2224		8202	8215	2224	8215	8202		9022
DRB	71 972e	08	2224	2224	2224	2224		2224		2224	
			VINUTÍ	1	2	3	4	5	6	7	8
		09 23									
		24									
		25									
SBPN	Schrack RT 424 024	26	8216	8216							
DvKQ	Schrack RT 424 024	27	9022		9022						
PR3	Schrack RT 424 024	28	2222	8215	8215						
POST	Schrack RT 424 024	29	2224	8212	9022						
PCJ	Schrack PT 570 024	30	8213	8215	8215		9022				
NÁZEV	TYP	POZICE	VINUTÍ	1	2	3	4	5	6	7	8

Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Doudleby n.O.

PS 12-01-11 Doudleby n.Orlicí, SZZ; PZS P4037 v km 64,112

Obsazení kontaktů relé stojanu 11, patra 15 - 12, 09

2621