| Objekt: | Číslo objektu: |
|---|---|
| Velká Bystřice, rušení izolovaných styků | **SO 02** |

# Seznam příloh

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Název stavby:** | **Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Hlubočky-Mariánské Údolí** | **Definitivní verze** | | | | | | | | | | |
| | | Označení | 01 | | | | | | | | | |
| **Označení (S-kód):** | S | Den | 19 | | | | | | | | | |
| **Stupeň:** | DUSP + PDPS | Měsíc | 11 | | | | | | | | | |
| **Datum zpracování:** | 19.11.2023 | Rok | 23 | | | | | | | | | |

| Část | Název objektu | Revize příloh dokumentace | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***D.2.1.1*** | ***Kolejový svršek a spodek*** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ***1*** | **Technická zpráva** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| *001* | Technická zpráva | X | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ***2*** | **Výkresová část** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| *001* | Situace | X | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ***3*** | **Výpočty** | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ***4*** | **Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu** | X | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |