

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:



Podpis:

Datum: 05.06.2026

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	05.06.2026	Definitivní odevzdání dokumentace PDPS	RNDr. Petr Blahník
000	05.04.2026	Definitivní odevzdání dokumentace DPS	RNDr. Petr Blahník

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	SPRÁVA ŽELEZNIC
Zástupce investora:	Stavební správa vysokorychlostních tratí	
Adresa:	V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1	

Zhotovitel díla:	Společnost MORAVSKÁ BRÁNA, II. část MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.; SUDOP BRNO, spol. s r.o.; METROPROJEKT PRAHA a.s.	
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	
Kontakt:	E: moravia@moravia.cz, T: +420 585 570 444	
Zhotovitel části/objektu:	Ing. Jaroslav Blahuta, Ph.D.	
Adresa:	Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	
Kontakt:	T: 736 607 788 E: jaroslav.blahuta@ecological.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Dušan Šembera	Specialista: RNDr. Petr Blahník

Název stavby/akce:	"RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření"		Označení investora:	S622000249
			Zakázka:	21-040-231-UR
Název části:	Dokumentace objektů		Označení části:	D
Název objektu/dílní části:	Hranice n. M. – Ostrava-Svinov, kácení zeleně		Objekt/Skupina objektů:	
			řada	820
			úsek	10
			řazení	01
			podobjekt	-
Název přílohy:	-		Dílní část:	D.8
Název dílní části přílohy:	-		Typ:	1
			Číslo přílohy:	-
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítka:	Stupeň dokumentace:	
Ing. Jaroslav Blahuta, Ph.D.	Ing. Jaroslav Blahuta, Ph.D.	Formáty:		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:	
Moravskoslezský	Studénka nad Odrou; Pustějov	4060	05.06.2026	

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Typ:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 0 2 4 9	- P D P S	- D 8 X X	- S O 8 2 0 1 0 0 1	- X X	- 1	- X X X	- 0 0 1

Prostor pro další informace

Doplňující údaje:

0	05/2026	4.vydání	Ing. Blahuta	Ing. Blahuta	RNDr. Blahník	Mgr. Gabriel		
			v.r.	v.r.	v.r.	v.r.		
Rev.	Datum	Popis	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	Schválil		
Objednatel:					Souprava:			
Společnost MORAVSKÁ BRÁNA, II. část Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc								
Zhotovitel:								
Ecological Consulting a. s. Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc								
Projekt:					Číslo projektu:	21188		
„RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření“					VP (HIP):	RNDr. Blahník		
					Stupeň:	DPS+PDPS		
KÚ: Moravskoslezský			SO ORP: Ostrava, Bílovec		Datum:	05/2026		
Obsah:					Archiv:			
					Formát:	-		
					Měřítko:	-		
					Část:	Příloha:		
HRANICE N. M. - OSTRAVA-SVINOV, KÁCENÍ ZELENĚ					820-10-01	-		

Objednatel: Společnost MORAVSKÁ BRÁNA, II. část, Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Zpracovatel: Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
tel. 585 203 166



květen 2026

Ing. Jaroslav Blahuta, Ph. D.

Prvotní dokumentace je uložena v archivu objednatele.

Rozdělovník:

1x digitální verze:

Společnost MORAVSKÁ BRÁNA, II. část
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

1x digitální verze:

Ecological Consulting a.s.
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Řešitelský kolektiv:

RNDr. Petr Blahník – kompilace dokumentu

Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, tel. 605 107 525

Ing. Jaroslav Blahuta, Ph.D – terénní dendrologický průzkum

- Český certifikovaný arborista (poř. č. 0495)

Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, tel. 736 607 788

Mgr. Jan Budka – terénní dendrologický průzkum

Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Ing. Vladimír Maňák – terénní dendrologický průzkum, zpracování dat

- Český certifikovaný arborista (poř. č. 0493)

Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Obsah

Obsah.....	1
1. Základní údaje.....	5
2. Popis záměru	5
3. Příprava území a kácení dřevin.....	5
4. Ochrana dřevin.....	6
5. Závěr	6
6. Přílohy k technické zprávě.....	6

Základní údaje

Název stavby: RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření

Objednatel: Společnost MORAVSKÁ BRÁNA, II. část
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Umístění stavby

Stavba je umístěna ve Moravskoslezském kraji.

Přehled správního členění území, dotčeného stavbou, je uveden v tab. 1.

Tab. 1 Přehled správního členění území dotčeného stavbou

ORP	Obec	Městský obvod	Katastrální území
Ostrava	Ostrava [554821]	Polanka nad Odrou	Polanka nad Odrou [725081]
Bílovec	Pustějov [568775]	-	Pustějov [736902]
	Studénka [599921]	-	Studénka [758396]

Popis záměru

Záměr projektu řeší výstavbu vysokorychlostní trati, pod názvem „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření“. Bližší popis technického řešení je uveden v souhrnné technické zprávě. Kácení zeleně je navrženo v souvislosti s kolizí se stavebním záměrem.

Příprava území a kácení dřevin

Dřeviny navržené k odstranění se nacházejí na katastrálních územích Polanka nad Odrou, Studénka a Pustějov. V prostoru stavebního záměru se nachází převážně běžné domácí keře a stromy, častěji zmlazení stromů. Nejčastěji jsou zde zastoupeny rody: vrba, topol, javor, jasan, růže a slivoň.

Kácení se řídí platnými předpisy a legislativou ČR. Doporučené období pro kácení dřevin je tzv. doba vegetačního klidu. Při kácení nesmí být poškozovány okolní dřeviny a porosty, které nebudou káceny. V případě kácení dřevin a zapojených porostů dřevin přesahujících legislativně stanovené rozměry, je nutné povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Dřeviny, které nebudou káceny,

je třeba na stanovišti chránit dle arboristického standardu AOPK – Ochrana dřevin při stavební činnosti.

V případě kácení v období mimo vegetační klid, je nutné provést ornitologický průzkum vylučující hnízdění ptáků v kácených porostech.

Kácením vznikne dřevní hmota. Ta bude nabídnuta nejprve vlastníkům, pokud ji ti nebudou chtít, bude odvezena na skládku (do kompostárny) jako biologicky rozložitelný odpad. V rozpočtu je počítáno s odvezením veškeré hmoty.

SO Kácení zahrnuje všechny stávající dřeviny rostoucí mimo les, které podle předpokladu nezbytné kácet za účelem realizace projektu.

1. Ochrana dřevin

Vybrané dřeviny budou na stanovišti chráněny dle standardu AOPK, konkrétně SPPKA01-002 2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Tam kde dojde k nutnému zásahu do kořenového systému nebo koruny, bude tento zásah minimalizován a proveden tak citlivě, jak jen to bude možné (např. rovné řezy kořenů, chránění kořenů proti vysychání apod.).

2. Závěr

Rozsah kácené dřevinné vegetace vychází z podrobného terénního dendrologického průzkumu, který je součástí projektové dokumentace a požadavků na provádění kompenzačních opatření. Zpracování dokumentace proběhlo na základě dodaných podkladů objednatele. Označení dřevin, jejich popis a zakreslení je v přílohách. Vzniklá dřevní hmota z pokácení, bude využita na tvorbu čolkoviště nebo ponechána v nejbližším okolí pro vytvoření terestrického biotopu pro obojživelníky.

Celkem je navrženo k odstranění navrženo 23 stromů s obvodem nad 80 cm s jejich 15 mnohokmeny a 29 zapojených porostů dřevin o celkové ploše 6 724 m², a to včetně 276 ks podlimitních stromů od 10-25 cm, které nebyly samostatně mapovány. Celkově byly k ořezu odhadnuty 3 stromy (průměr 10 až 50 cm – 2 ks, průměr 50 až 90 cm – 1 ks). Počet kusů dřevin určených k ořezu je vyjádřením 10 % percentilem z celkového počtu zmapovaných stromů určených ke kácení.

Přílohy k technické zprávě

- 1) Tabulková část – Zapojené porosty dřevin
- 2) Výkresová část – Situace (klad mapových listů, jednotlivé mapové výřezy)
- 3) Soupis prací

PŘÍLOHA č. 1

Tabulková část - stromy

Tab. kácení – stromy

Číslo na mapě	Taxon		Průměr kmene/kmenů (cm)	Náhradní obvod (cm) Metodika oceňování dřevin AOPK 2017	Zdravotní stav	Vitalita	Parcelní číslo	Katastrální území	Název obce	Poznámky								Souřadnice S-JSTK	
	Vědecký název	Český název								EVL	MZCHU	MZCHU OP	Niva	Ptačí oblast	Q100	VZCHU	jiné	x	y
3	<i>Alnus sp.*</i>	olše	37,37	163	2	2	3077/1	Polanka nad Odrou	Ostrava	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO		-478478,068	-1107801,337
5	<i>Alnus sp.</i>	olše	40	126	2	2	3077/1	Polanka nad Odrou	Ostrava	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO		-478479,317	-1107804,308
6	<i>Quercus sp.</i>	dub	27	85	2	2	3077/1	Polanka nad Odrou	Ostrava	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO		-478486,630	-1107806,839
10	<i>Alnus sp.*</i>	olše	32,24	125	2	2	3077/1	Polanka nad Odrou	Ostrava	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO		-478480,964	-1107813,104
11	<i>Alnus sp.*</i>	olše	45,42	192	2	2	3077/1	Polanka nad Odrou	Ostrava	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO		-478481,659	-1107814,014
12	<i>Alnus sp.</i>	olše	30	94	2	2	3077/1	Polanka nad Odrou	Ostrava	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO		-478482,302	-1107815,720
13	<i>Alnus sp.*</i>	olše	57,30	201	2	2	3077/1	Polanka nad Odrou	Ostrava	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO		-478483,223	-1107816,958
15	<i>Salix sp.*</i>	vrba	57,55	247	4	3	3077/1	Polanka nad Odrou	Ostrava	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO		-478499,777	-1107853,707
16	<i>Salix sp.</i>	vrba	32	101	4	4	3077/1	Polanka nad Odrou	Ostrava	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO		-478494,830	-1107852,774
18	<i>Alnus sp.*</i>	olše	66	207	2	2	3077/1	Polanka nad Odrou	Ostrava	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO		-478499,773	-1107862,898
19	<i>Salix sp.</i>	vrba	52	163	3	2	3077/1	Polanka nad Odrou	Ostrava	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO		-478500,438	-1107864,706
24	<i>Salix sp.</i>	vrba	32	101	3	2	3077/1	Polanka nad Odrou	Ostrava	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO		-478502,250	-1107880,068
25	<i>Salix sp.*</i>	vrba	37,34,30	152	3	2	3077/1	Polanka nad Odrou	Ostrava	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO		-478500,350	-1107881,142
31	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	50	157	2	2	3078	Polanka nad Odrou	Ostrava	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO		-478492,934	-1107913,613
32	<i>Salix sp.*</i>	vrba	31,25	124	4	3	3078	Polanka nad Odrou	Ostrava	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO		-478490,569	-1107914,226
35	<i>Salix sp.*</i>	vrba	26,22,18	102	3	3	3077/1	Polanka nad Odrou	Ostrava	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO		-478538,038	-1107955,736
36	<i>Salix sp.*</i>	vrba	34,30,17	130	4	3	3077/1	Polanka nad Odrou	Ostrava	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO		-478538,967	-1107962,495
37	<i>Salix sp.</i>	vrba	41	129	3	3	3077/1	Polanka nad Odrou	Ostrava	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO		-478536,663	-1107962,563
38	<i>Salix sp.*</i>	vrba	42,35,24	161	5	5	3077/1	Polanka nad Odrou	Ostrava	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO		-478534,323	-1107971,835
91	<i>Salix sp.</i>	vrba	75	236	4	3	2103	Pustějov	Pustějov	ANO	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO		-489395,873	-1115712,836
92	<i>Salix sp.</i>	vrba	60	188	3	3	2103	Pustějov	Pustějov	ANO	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO		-489396,352	-1115716,151
95	<i>Salix sp.*</i>	vrba	65,60	276	3	3	1190/1	Pustějov	Pustějov	ANO	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO		-489208,467	-1115783,382
96	<i>Quercus robur</i>	dub letní	60	188	2	2	1191/27	Pustějov	Pustějov	ANO	NE	NE	ANO	ANO	NE	ANO		-489200,518	-1115792,376

Vysvětlivky:	
* Polykormon (mnohokmen) - rostlina, která vyrůstá z jediného podzemního systému - jedná se tedy o jednoho jedince s více kmeny, nikoliv o populaci sloučenou z více jedinců.	
Vysvětlivky k jednotlivým údajům pro určení vitality a zdravotního stavu dle SPPK A01 001:2018 Hodnocení stavu stromů:	
Vitalita:	Zdravotní stav:
1 - výborná až mírně snížená	1 - výborný až dobrý
2 - zřetelně snížená	2 - zhoršený
3 - výrazně snížená	3 - výrazně zhoršený
4 - zbytková	4 - silně narušený
5 - suchý (mrtvý) strom	5 - kritický/rozpadlý strom

PŘÍLOHA č. 2

Tabulková část – zapojené porosty dřevin

Tab. kácení – zapojené porosty dřevin

Číslo na mapě	Druhové zastoupení		Plocha káceného porostu [m ²]	Parcelní číslo	Plocha na parcele [m ²]	Katastrální území	Obec	Poznámka							
	Vědecký název	Český název						EVL	MZCHU	MZCHU OP	Niva	Ptačí oblast	Q100	VZCHU	jiné
1001	<i>Salix sp.</i>	vrba	24	644/4	12	Polanka nad Odrou	Ostrava	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	
				3077/1	12	Polanka nad Odrou	Ostrava	Ano	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	
1002	<i>Salix sp.</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer sp.</i> , <i>Sax</i>	vrba, jasan ztepilý, javor, bez černý,	31	644/4	10	Polanka nad Odrou	Ostrava	Ano	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	
				3077/1	21	Polanka nad Odrou	Ostrava	Ano	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	
1003	<i>Salix sp.</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus sp.</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer sp.</i>	vrba, bez černý, slivoň, jasan ztepilý, javor	1257												
				644/4	7	Polanka nad Odrou	Ostrava	Ano	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	
				554	48	Polanka nad Odrou	Ostrava	Ano	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	
				3077/1	1202	Polanka nad Odrou	Ostrava	Ano	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	
1004	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Salix sp.</i> , <i>Prunus sp.</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Alnus sp.</i>	bez černý, vrba, slivoň, jasan ztepilý, olše	672												
				3078	256	Polanka nad Odrou	Ostrava	Ano	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	
				3077/1	416	Polanka nad Odrou	Ostrava	Ano	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	
1006	<i>Salix sp.</i> , <i>Sambucus nigra</i>	vrba, bez černý	51												
				3077/1	51	Polanka nad Odrou	Ostrava	Ano	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	
1007	<i>Salix sp.</i> , <i>Sambucus nigra</i>	vrba, bez černý	6												
				3077/1	6	Polanka nad Odrou	Ostrava	Ano	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	
1008	<i>Salix sp.</i> , <i>Sambucus nigra</i>	vrba, bez černý	5												
				3077/1	5	Polanka nad Odrou	Ostrava	Ano	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	
1009	<i>Salix sp.</i>	vrba	7												
				3077/1	7	Polanka nad Odrou	Ostrava	Ano	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	
1010	<i>Salix sp.</i>	vrba	4												
				3077/1	4	Polanka nad Odrou	Ostrava	Ano	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	
1011	<i>Salix sp.</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Cornus sp.</i> , <i>Populus sp.</i> , <i>Sambucus nigra</i>	vrba, olše, svída, topol, bez černý	516	644/4	11	Polanka nad Odrou	Ostrava	Ano	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	
				3077/1	505	Polanka nad Odrou	Ostrava	Ano	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	
1012	<i>Salix sp.</i>	vrba	5	2224/2	5	Studénka	Studénka	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
1013	<i>Salix sp.</i>	vrba	1	2224/2	1	Studénka	Studénka	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
1015	<i>Salix sp.</i>	vrba	415	2224/2	415	Studénka	Studénka	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
1016	<i>Salix en</i>	vrba	10												

Tab. kácení – zapojené porosty dřevin

Číslo na mapě	Druhové zastoupení		Plocha káceného porostu [m ²]	Parcelní číslo	Plocha na parcele [m ²]	Katastrální území	Obec	Poznámka							
	Vědecký název	Český název						EVL	MZCHU	MZCHU OP	Niva	Ptačí oblast	Q100	VZCHU	jiné
1010	<i>Salix sp.</i>	vrba	10	2224/2	10	Studénka	Studénka	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
1018	<i>Salix sp.</i>	vrba	130	1190/47	122	Pustějov									
				1180/62	8	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
1019	<i>Salix sp.</i>	vrba	252												
				1190/62	252	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
1020	<i>Salix sp.</i>	vrba	17												
				1190/62	17	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
1021	<i>Salix sp.</i>	vrba	106												
				1190/74	106	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
1022	<i>Salix sp.</i>	vrba	29												
				1190/74	29	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
1023	<i>Salix sp.</i>	vrba	371												
				1190/60	371	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
1024	<i>Salix sp.</i>	vrba	296	2103	146	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
				1190/73	150	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
1025	<i>Salix sp.</i>	vrba	41	1190/1	15	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
				1190/4	12	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
				1190/42	14	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
1026	<i>Salix sp.</i>	vrba	3												
				1191/1	3	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
1027	<i>Salix sp.</i>	vrba	8												
				1188/1	8	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
1029	<i>Salix sp.</i>	vrba	1740	1188/1	282	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
				1190/1	572	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
				1191/1	678	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
				1191/27	208	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
1030	<i>Salix sp.</i>	vrba	53												
				1191/1	53	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
1031	<i>Salix sp.</i>	vrba	59												
				1191/1	59	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	

Tab. kácení – zapojené porosty dřevin

Číslo na mapě	Druhové zastoupení		Plocha káceného porostu [m ²]	Parcelní číslo	Plocha na parcele [m ²]	Katastrální území	Obec	Poznámka							
	Vědecký název	Český název						EVL	MZCHU	MZCHU OP	Niva	Ptačí oblast	Q100	VZCHU	jiné
1033	<i>Salix sp.</i>	vrba	383												
				1190/61	4	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
				1190/62	379	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
1034	<i>Salix sp.</i>	vrba	232												
				1190/59	188	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	
				1190/60	44	Pustějov	Pustějov	Ano	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	

PŘÍLOHA č. 3

Mapy

Kácení dřevin lokalita "Kačárna"



● Kácené stromy


▨ Kácené porosty

▭ Katastrální mapa

0 10 20 40 m

Podkladová data:
WMS Ortofotomapa © ČÚZK, 2025
© Ecological Consulting a.s., 2025

Kácení dřevin lokalita "Bažantula"



Kácené stromy



Kácené porosty




Katastrální mapa

0 10 20 40 m

Podkladová data:
WMS Ortofotomapa © ČÚZK, 2025
© Ecological Consulting a.s., 2025

Kácení dřevin lokalita "V Trojúhelníku"



Podkladová data:
WMS Ortofotomapa © ČÚZK, 2025
© Ecological Consulting a.s., 2025