

**" ELEKTRIZACE A ZKAPACITNĚNÍ TRATI UNIČOV
(VČETNĚ) – OLOMOUC"**

**SO 02-19-08
OLOMOUC - BOHUŇOVICE, ŽEL. MOST V EV. KM 108,512**

prosinec 2018

2018 - 044

Výtisk č.:

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY SO 02-19-08

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| Mezistaniční úsek (žst.): | Olomouc – Bohuňovice | Kolej č.: | - |
| Objekt: | SO 02-19-08 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,512 | Staničení km: | |
| | | Datum hloubení: | 9.4. 2018 |
| Nulová úroveň: | Úroveň terénu | Dokumentoval: | Čech |
| Souřadnice: | Y= 1114830.27 X= 544180,69 | | |
| | Z= 223,28 | | |
| Hloubka [m] od - do | Makroskopický popis | | Zatřídění dle SŽDC S4 |
| | Byla provedena kopaná sonda pro ověření kanalizace Kanalizace NENALEZENA viz. foto Kopné práce po telefonické dohodě ukončeny bez kladného výsledku | | |
| Odebrané vzorky: | | Hladina podzemní vody: | nezastižena |
| Hloubka zatěžovací zkoušky: | | Změřený modul přetvárnosti E_0 : | |
| Opravný součinitel - z | | Reduk. modul přetvárnosti E_{0r} : | |
| Dynamická penetrační zk. v intervalu: | | Kvalita do hloubky: | |





