

Y= 808 535.34

X= 1 150 604.56


Z= 802.17

Souř.systémy: JTSK / Balt

Okres: Strakonice

Katastr.území: Lipka

Mapa 1:25000: 22-343



do	GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0.20	2: Humózní vrstva, lesní hrabanka s kořeny
0.50	49: Písek hlinitý, středně ulehlý, jemnozrný, světle hnědorezavý, občasná příměs úlomků pararuly do 10 cm, kořeny
1.30	67: Suť svahová, ulehlá, úlomky pararuly do 5 - 30 cm, ojediněle až 50 cm, výplň písek hlinitý, jemnozrný, světle hnědorezavý
1.60	322: Pararula silně zvětřalá, šedohnědá, slídnatá, rozpukaná na úlomky do 10 - 15 cm, úlomky středně těžko roztíratelné kladivem

Legenda: Vzorky s číslom laboratórniho rozboru. Podzemní voda s číslom zvodně.

neporušený
 porušený
 jádro
 technolog.
 skalní
 jiný
 voda
 naražená hladina
 ustálená hladina

Poznámka:

Název akce: Strakonice - Volary - IGP želez.náspu - km 38,980 - 39,100

Měřítka: 1: 20

Zak. číslo: 150833z051

Dokumentoval: Ing.M.Bouška

Vyhodnotil: Ing.Martin Bouška

Zpracoval: Ing.Martin Bouška

Příloha č.: 3