

prvek: **OKNO S VITRÁŽÍ**

číslo: **2N.035**

počet ks: 1 ks

popis: dřevěné dvojité třídlínné okno osazené do špalety, ukončené segmentovým obloukem, dovnitř otvíravé, má dva meziokenní pilíře, z vnější strany pískovcové, z vnitřní deštěné, krajní křídla jsou vertikální příčlím dělena na dvě části, střední rovněž vertikálními dvěma přičlemi na tři, vnitřní rám s křídly je novodobý, osazený kvůli snížení tepelných ztrát, jeho křídla jsou dále nedělená vnější okno je zaskleno vitráží se stylizovaným rostlinným motivem vnější okno má původní zapuštěné závěsy a okenní kličky

umístění: mezipodesta severního schodiště (A201)  
budovy A

památkové  
hodnocení: původní prvek z doby výstavby (vnější okno), umělecko-řemeslné dílo, vhodně novodobě doplněný

rozměry: šířka: 2950 mm  
výška: 1390 mm

materiál: dřevo, sklo

nátěr: vnější okno s vitráží s krycím hnědým nátěrem, vnitřní okno bílý krycí nátěr

details: okenní kličky vnějšího okna, zapuštěné závěsy vnějšího okna

#### NÁVRH:

repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, restaurovat vitráž, obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav.


Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C.

Viz technologický postup TP/117 (fládr).

Po dokončení opravy rámu nechat restaurátorem zkontrolovat vitráž.




celkový pohled z interiéru



celkový pohled z interiéru



celkový pohled z exteriéru



okenní klička



zapuštěný okenní závěs

