



prvek: <b>OKNO</b>		číslo: <b>3N.090</b>
počet ks: 1 ks		
popis: dřevěné dvojité okno, osazené do špalety; vnější okno osazené v oválném okenním otvoru, dvěma stojinami členěno na tři díly, střední díl je dále dvěma poutci členěn na tři díly vnitřní okno osazené v okenním otvoru ukončeném segmentovými obloukem je dvěma stojinami členěno na tři díla, střední díl je poutcem pod polovinou výšky okna dělen na dvě křídla, spodní je otvíravé, horní je vyklápěcí; okna mají zapuštěné závěsy. obrtlíky		
umístění: krajní jižní osa západního průčelí budovy A – místnost A313	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, druhotně upravený (rozdělení středních dílů); kvalitní truhlářská práce,	
rozměry: šířka: 2220 mm výška 1800 mm	materiál: dřevo, sklo	
nátěr: vnější okno s rámem má nátěr hnědou barvou, vnitřní okno s rámem nátěr smetanový		
details: původní zapuštěné bambulkové závěsy, obrtlíky		
<b>NÁVRH:</b> ponechat na původním místě, repasovat (vrátit původní členění okna – viz 3N.054), zachovat závěsy, sklo (je-li historické), okenní kličky doplnit kopiemi původních, obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou klíček natřít i kování – viz stávající stav Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Viz technologický postup TP/118.		
		
okno – celkový pohled z exteriéru		zapuštěný okenní závěs



celkový pohled z interiéru