

prvek:	ŠTÍT S RELIÉFEM		číslo:	6N.011
počet ks:	1			
popis:	Segmentový štít je vložený mezi dva pilířky osazené dekorativními vázami. Plocha vlastního štítu s obrysovou linií plochého segmentu je zdobena postavami muže a ženy vztahujícími k sobě ruce. Mezi jejich vztaženými rukama, v místě klenáku okna, se nachází maska se zahalenou tváří. Celý výjev symbolizuje odloučení. Reliéf Odloučení vytvořila Suchardova dílna.			
umístění:	západní fasáda budova A, štít		památkové hodnocení:	původní autorské výtvarné dílo z doby výstavby objektu
rozměry:	~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 7580 mm Výška prvku: 2640 mm Vysoká profilace: viz foto		materiál:	Štuk a kámen
nátěr:	fasádní nátěr okrové barvy			
stav:	Stav prvku je havarijní. Na reliéf značně působí povětrnostní vlivy. Povrch je nesoudržný a značně narušený. Místy opadaný. Podkladní vrstvy jsou nesoudržné a odstupují od sebe. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny. Povrch je silně zaprášený. Místy jsou patrné lišejníky.			
návrh:	Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat prvek podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.			



reliéf Odloučení nad oknem ve vikýři



pohled na štít se sloupkem a vázou



pohled na štít se sloupkem a vázou



Stav v roce 2017



Stav v roce 2017