

prvek: **OKNO S VITRÁŽOVÝM ZASKLENÍM**

číslo: **3N.002 A,B**

počet ks: 2 ks

popis: dřevěné jednoduché dvoukřídlé dovnitř otvíravé okno, osazené do špalety; zasklení oken je vitráží s kosočtverečným motivem, každé křídlo má dvě vodorovné kovové výztuhy, které vyvolávají dojem, že jde o šestitabulkové okno. meziokenní pilíř má z vnitřní strany dřevěné vertikálně žlábkované deštění; okna mají původní kličky a zapuštěné závěsy  
parapet je mramorový

umístění: mezipodesta jižního schodiště, v rizalitu jižního průčelí – budova E (schodiště E389)

památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, umělecko-řemeslná práce, originál

rozměry: šířka: 2760 mm  
výška: 1340 mm  
(stavební otvor s oběma okny)

materiál: dřevo

nátěr: krycí hnědá barva

details: původní mosazné kličky, zapuštěné závěsy s bambulkami, vitrážové zasklení, mramorový parapet

#### NÁVRH:

restaurovat, zachovat na původním místě, obnovit původní barevnost, bude-li zjištěna, zachovat mramorový parapet  
Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C.  
Restaurovat vitrážové zasklení.  
Viz technologický postup TP/118.



okna – celkový pohled na vnější stranu



okna – celkový pohled na vnitřní stranu



okno – vnější strana



okno – celkový pohled na vnější stranu



okenní zapuštěný závěs



okenní klička