



prvek: OKNO		číslo: 3N.058 A
počet ks: 1 ks		
popis: Původně dřevěné dvojité špaletové tříkřídlé okno s poutcem v horní třetině, dovnitř otvíravé, osazené ve špaletě. Dnes je pře okno z vnitřní strany vystavěn nefunkční rozvaděč. Vnitřní křídla mu chybí. Okno má původní kličky a závěsy.		
umístění: východní průčelí budovy D	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, kvalitní truhlářská práce, poškozené druhotným zásahem	
rozměry: Rozměry oměřeny ve výkrese šířka: 1200 mm výška: 2100 mm	materiál: měkké dřevo	
nátěr: krycí nátěr hnědou barvou		
details: původní mosazné kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy – u spodních křídel tři, u horního větracího dva		
NÁVRH: repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo ponechat stávající, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Odstranit nefunkční rozvaděč. Doplnit chybějící vnitřní okenní křídla, truhlářsky opravit a doplnit rámy.		
		
celkový pohled z exteriéru		celkový pohled na okno z interiéru



Horní část okna – pohled z interiéru



okenní kličky



Pohled do okna s rozvaděčem



Pohled na horní stranu okna