

prvek:	ŠTUKOVÁ VÝZDOBA		číslo:	1N.077
počet ks:	1			
popis:	Nad dveřním otvorem je situována římsa podepřená jednoduchým zubořezem. Nad římsou je kruhové okno vsazené do kruhové šambrány a ta je ještě lemována čtvercovým polem. Ve cviklech vzniklých mezi kruhem a čtvercem jsou štukové rostlinné dekorativní motivy borovicových větví. Rostlinné dekory spadají podle dveří i pod římsu asi do 1/5 výšky dveří.			
umístění:	nade dveřmi z peronu u vstupu do příjezdové haly D135	památkové hodnocení:	původní štuková výzdoba podle návrhu J. Fanty, kvalitní práce	
rozměry:	~ oměřeno ve výkresu Výška prvku: 2680 mm Šířka prvku: 2670 mm Nízká profilace, viz foto	materiál:	štuk	
nátěr:	nepůvodní světle modrý fasádní nátěr			
stav:	Štukový prvek je celkem v dobrém stavu. Na horních hranách je značný nános holubiho trusu. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.			
návrh:	Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.			



štuková výzdoba kolem dveří a nadsvětlíku



detail výzdoby fasády kolem dveří a nadsvětlíku