

prvek: OKNO		číslo: 3N.088
počet ks: 1 ks		
<p>popis: dřevěné dvojité okno, dovnitř otvíravé, osazené do špalety; osazené v okenním otvoru ukončeném segmentovým obloukem; okno má dvě stojiny, po krajích vždy jedno křídlo dále nedělené, které má závěsy na stojině, otvírá se tedy do prostoru – ke středu ; ve středním dílu dvě okenní křídla dále nedělená okno má částečně původní mosazené kličky a zapuštěné závěsy před oknem novodobá svařovaná mříž nevalné úrovně</p>		
umístění: východní průčelí – budova A – místnost č.A316	památkové hodnocení:	původní prvek z doby výstavby, druhotně upravený (křídla středního dílu jsou druhotná), kvalitní truhlářská práce
rozměry: šířka: 2170 mm výška: 1900 mm	materiál:	měkké dřevo
nátěr: vnější část vnějšího okna krycí nátěr hnědou barvou, vnitřní strana okna krycí nátěr barvou smetanového odstínu		
details: původní mosazné kličky (u krajních křídel), původní zapuštěné bambulkové závěsy		

NÁVRH:

repasovat, ponechat na původním místě, střední křídla nahradit přesnými kopiemi křídel původních (profilace rámů křídel), zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr vnější strany vnějšího okna středně hnědý a nátěr vnitřní části okna smetanový, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav

odstranit nepůvodní mříž

Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C.

Viz technologický postup TP/118.



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z interiéru



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z interiéru



okenní klička a zapuštěný okenní závěs