

prvek: <b>OKNO</b>		číslo: <b>4N.021 A-F</b>
počet ks: 6 ks		
popis: dřevěné dvojité špaletové tříkřídle okno s poutcem v horní třetině, dovnitř otevíravé, osazené ve špaletě; v interiéru s deštěním rámujícím celý okenní otvor, má dřevěný parapet a deštění parapetního pole s úzkými obdélnými profilovanými kazetovými výplněmi s vystupujícími středy má původní kličky a závěsy minimálně u jednoho z oken horní vnitřní křídlo druhotně nahrazeno dvěma okenními křídly s půlkruhově ukončenými závěsy a mosaznou kličkou <u>před některými okny jsou osazeny novodobé svařované mříže</u>		
umístění: východní průčelí – budova E (místnosti E452 až E456)	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, kvalitní truhlářská práce	
rozměry: šířka: 1610 mm výška: 2680 mm	materiál: měkké dřevo	
nátěr: vnější část vnějšího rámu a křídel má nátěr tmavě hnědou barvou, vnitřní strana okna nátěr smetanový		
detaily: původní mosazné kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy – u spodních křídel tři, u horního větracího dva		
<b>NÁVRH:</b> repasovat, ponechat na původním místě vč. deštění, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken (z vnitřní strany fládr), s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav druhotně osazená okenní křídla nahradit kopiemi oken původních vč. použitých závěsů odstranit nepůvodní mříže před okny Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Viz technologický postup TP/118.		



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z interiéru




celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z exteriéru



okenní závěs



okenní klička