

++++

prvek:

OKNO

číslo:

3N.052 A,B

počet ks: 2 ks

popis: dřevěné dvojité okno, dovnitř otvíravé, osazené do špalety; osazeno v okenním otvoru ukončeném segmentovým obloukem; okno má dvě stojiny, které ho vertikálně dělí na tři díly, krajní díly mají dvě křídla nad sebou, oddělená poutcem cca v polovině výšky; ve středním dílu jsou dvě okenní křídla vedle sebe na celou výšku, v horní třetině dělená příčlí na dvě části, členění střední části je tedy do latinského kříže;
okna mají původní mosazené kličky a zapuštěné závěsy

umístění: severní průčelí budovy A (místnosti A302, A310)

památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, velmi kvalitní truhlářská práce

rozměry: šířka: 2670 mm
výška: 2330 mm

materiál: měkké dřevo

nátěr: vnější část vnějšího rámu a křídel má nátěr hnědou barvou, vnitřní strana okna nátěr smetanový

details: původní mosazné kličky, původní (?) zapuštěné bambulkové závěsy

NÁVRH: repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav
Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C.
Viz technologický postup TP/118.



okno – celkový pohled z exteriéru



okenní klička krajního křídla



zapuštěný okenní závěs



okenní klička střední části okna



celkový pohled z interiéru