

prvek: **OKNO S VITRÁŽÍ**

číslo: **4N.049**

počet ks: 1 ks

popis: dřevěné dvojité třídlílné okno osazené do špalety, v obdélném otvoru, dovnitř otevíravé, má dva meziokenní pilíře, z vnější strany pískovcové, z vnitřní jsou deštěné, krajní díly jsou poutcem cca v horní třetině děleny na dvě křídla, spodní jsou dále vertikálními příčlemi dělena na dvě tabulky, střední díl má poutec rovněž v horní třetině, obě křídla jsou vertikálními dvěma příčlemi dělena na tři části, tabulky; vnitřní rám s křídly je novodobý, osazený kvůli snížení tepelných ztrát, jeho křídla jsou dále nedělená vnější okno je zaskleno vitráží se stylizovaným rostlinným motivem – kvetoucími rostlinami vnější okno má původní zapuštěné závěsy a okenní klíčky

umístění: mezipodesta severního schodiště budovy A – A401

památkové  
hodnocení: původní prvek z doby výstavby (vnější okno), umělecko-řemeslné dílo, vhodně novodobě doplněný

rozměry: šířka: 3260 mm  
výška: 2400 mm

materiál: dřevo, sklo

nátěr: vnější okno s vitráží s krycím hnědým nátěrem, vnitřní okno bílý krycí nátěr

details: okenní klíčky vnějšího okna, zapuštěné závěsy vnějšího okna

### NÁVRH:

repasovat, ponechat na původním místě, zachovat klíčky, závěsy, restaurovat vitráž, obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou klíček natřít i kování – viz stávající stav

Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C



celkový pohled z interiéru



celkový pohled z interiéru



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z exteriéru