

prvek: OKNO		číslo: 5N.040 A,B
počet ks: 2 ks		
<p>popis: dřevěné dvojité okno, dovnitř otvíravé, osazené do špalety; vnější okno osazeno v okenním otvoru ukončeném stlačeným obloukem; vnitřní okno je osazeno v okenním otvoru obdélném; okno má dvě stojiny, které ho vertikálně dělí na tři díly, v krajních dílech je jedno okenní křídlo rozdělené horizontální příčlí v polovině výšky na dvě tabulky; ve středním dílu jsou dvě okenní křídla vedle sebe na celou výšku, v horní třetině dělená příčlí na dvě části, členění střední části je tedy do latinského kříže; okno rámováno dřevěným deštěním, jehož svislé části završují volutové konzolky, v nichž jsou osazeny garnýže, rámovou konstrukcí s kazetovými výplněmi je deštěná také vnitřní plocha špalety, deštěné jsou rovněž cvikly u vnějšího okna okna mají původní mosazené kličky a zapuštěné závěsy</p>		
umístění:	západní průčelí budovy A – místnosti A507 a A508	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, velmi kvalitní truhlářská práce
rozměry:	šířka: 2390 mm výška: 2150 mm	materiál: měkké dřevo
nátěr: krycí nátěr tmavě hnědou barvou		
details: původní mosazné okenní kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy		
<p>NÁVRH: repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr nebo provést nátěr vnější strany vnějšího okna středně hnědý a zbývající části smetanový, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit fládr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Viz technologický postup TP/117.</p>		



okno – celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z interiéru



zapuštěný okenní závěs



okenní klička krajní části okna