

prvek: **ŠTUKOVÝ PRVEK**

číslo: **5N.075 A,B**

počet ks: 2 ks

popis: štukový prvek – ve vpadlém obdélném poli vegetabilní motiv (větve jehlíčnanu a jeho plody)

umístění: východní průčelí budovy A

památkové  
hodnocení: původní prvek z doby výstavby, umělecko-  
řemeslné dílo

rozměry: ~ oměřeno ve výkrese  
Šířka prvku: 1530 mm  
Výška prvku: 1220 mm  
Nízká profilace: viz foto

materiál: štuková omítka

nátěr: nátěr smetanovou barvou

stav: Stav štukového prvku je celkem dobrý. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.

#### NÁVRH:

nedílná součást architektonické výzdoby fasády, nutno zachovat beze změny modelace originálu či použitého materiálu.

Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů.

Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat prvek podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.



celkový pohled – severní strana 5N075b



celkový pohled – jižní strana 5N075a