

prvek: **OKNO**

číslo: **3N.022 A-E**

počet ks: 5 ks

popis: dřevěné dvojité okno, dovnitř otvíravé, osazené do špalety; vnější okno osazeno v okenním otvoru ukončeném stlačeným obloukem, vnitřní okno osazené v obdélném okenním otvoru; okno má dvě stojiny, po krajích vždy jedno křídlo příčlí dělené na dvě stejně velké části; ve středním dílu ve spodní části dvě dále nedělená křídla, nad nimi poutcem oddělené obdélné (u vnějšího okna segmentově ukončené) vyklápěcí křídlo
okno rámováno dřevěným deštěním, po stranách pilastry nesoucí přímou nadokenní římsu, pod dřevěným parapetem deštěná parapetní pole rámovou konstrukcí s kazetovými výplněmi – sedm obdélných kazet na výšku – střední tři jsou širší než dvojice po stranách, deštěné jsou rovněž cvikly u vnějšího okna
okna mají původní mosazené kličky a zapuštěné závěsy

umístění: jižní část západního průčelí budovy E

památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, velmi kvalitní truhlářská práce

rozměry: šířka: 2100 mm
výška: 2440 mm

materiál: měkké dřevo


nátěr: vnější část vnějšího rámu a křídel má nátěr hnědou barvou, vnitřní strana okna nátěr smetanový

detaily: původní mosazné kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy

NÁVRH: repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav
Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C.
Viz technologický postup TP/118.



okno – celkový pohled z exteriéru



okno – celkový pohled z interiéru



okenní zapuštěný závěs



okenní klička boční části okna