

prvek: OKNO		číslo: 3N.067 A,B
počet ks: 2 ks		
popis: dřevěné dvojité špaletové tříkřídle okno s poutcem v horní třetině, dovnitř otvíravé, osazené ve špaletě; vnitřní rám a okno novodobé – se zaoblenými horními rohy, ve spodní části jednokřídle vertikálně členěné na tři díly před okny druhotně osazené mříže nevalné kvality má původní kličky a závěsy, původní povrchovou úpravu!		
umístění: střední část východní fasády – kulturní sál D375	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, kvalitní truhlářská práce	
rozměry: šířka: 2640 mm výška: 2030 mm (velikost stavebního otvoru dvou sdružených oken)	materiál: měkké dřevo	
nátěr: z vnitřní strany původní (!!) povrchová úprava – světlý fládr, z vnější strany krycí nátěr hnědou barvou , možná též původní		
detaily: původní mosazné kličky (některé chybí), původní zapuštěné bambulkové závěsy – u spodních křídel tři, u horního větracího dva		
NÁVRH: repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), zachovat a restaurátorsky opravit původní barevnost oken, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav, doplnit chybějící kličky přesnými kopiemi původních odstranit nepůvodní mříže Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit fládr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Interiér – viz technologický postup TP/117. Exteriér – viz technologický postup TP/118.		



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z interiéru