


N Á S T U P I Š Ť Ě






Kabelový prostup  
se zabetonovanými trúbkami 4 x 160/65  
+UCPÁVKA EI60

VSTUP DO OBJEKTU  
PRO OBSLUHU ZBYLÝCH MÍSTNOSTÍ

BN rozvaděč bateríí

P	Tiskárna
KL	Klíavesnice
M	Myš
BM	Barevný monitor 19"
PCD	Počítač diagnostiky

Zpracování připomínek 10/2014

		Jméno	Podpis	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	ČÍSLO SOUPRAVY:
	NAVRHL:	Ing. Švásta V.		14-066-30-221	
	KONTROLOVAL:	Ing. Švásta V.		PRAC. OLOMOUC	
Stavba: Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany				DATUM: 10/2014	
PS 25-01-01 ŽST MĚCHENICE, SZZ				STUPEŇ: PS/DSP	
Rozmístění zařízení ve výpravní budově				ČÍSLO VÝKRESU: 0500	