



STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ PRACOVNÍCH DILATAČÍ V PLOŠE PODLAHY



NAVRŽENÉ PROVEDENÍ PRACOVNÍCH DILATAČÍ V PLOŠE PODLAHY



POZNÁMKA :  
SOUČASNÁ DLAŽBA BYLA POLOŽENA V MÍRNÝCH SKLONECH KE  
DVEŘÍM A VSTUPECH K NAVAZUJÍCÍM MÍSTNOSTEM.  
PŘI BROUŠENÍ DRÁTKOBETONU A PEČLIVÉM PROVEDENÍ VÝŠKOVÉHO  
ZAMĚŘENÍ PODKLADU DLAŽBY JE MOŽNÉ NEROVNOSTI ELIMINOVAT NA  
MINIMUM