

Obsah dokumentace:

0201 - Situační schéma - nový stav

0211 - Situační schéma - stávající stav

Po připomínkovém řízení

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:		 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>		SZDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Zastoupená: SZDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HIP:	Ing. Petr Szabo		Zhotovitel projektové dokumentace:  <b>SB projekt s.r.o.</b> <b>Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín</b>		Výtisk číslo:
ODP.PROJ:	Ing. Petr Szabo				
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Szabo				
KONTROLOVAL:	Stanislav Brhel				
Stavba: <b>Rekonstrukce přejezdu v km 9,868 (P8070) na trati Vsetín - Velké Karlovice</b>			Archivní číslo: 1803078-01_D.1.1_0200.dgn		Měřítko: -
Část: PS01 – Kabelizace a vozby na SZZ PS02 – Přejezdová zabezpečovací zařízení v km 9,868 PS03 – Přejezdová zabezpečovací zařízení v km 9,750			Formát: A3	Datum: 4/2019	
Název přílohy: <b>Situační schéma</b>			Stupeň PD: DSP	Část: D.1.1	