


EZ  
Vk2/Vk1

	km 3,390	km 9,750	km 9,868	km 11,988 km 11,958	km 12,849		km 15,225	km 20,549	km 20,749	km 21,845	km 26,089
bezporuchový stav	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
nouzový stav	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
poruchový stav	Č	Č	Č	Č	Č		Č	Č	Č	Č	Č
výstražný stav	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
bezanulační stav	M	M	M	M	M		M	M	M	M	M
porucha napájení	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
bezvýlukový stav					B		B	B			
vypnutí zvonku I. stupně	77a	77a	77a	77a	77a		77a	77a	77a	77a	77a
vypnutí zvonku II. stupně	77a	77a	77a	77a	77a		77a	77a	77a	77a	77a
uzavření přejezdu							77a	77a			
nouzové otevření přejezdu					nouzové otevření přejezdu 76a		nouzové otevření přejezdu 76a	dopravní klid na přejezdu 76a Reset PN km 20,549 20,749 21,845			
reset počítačů náprav					POČ 76a		vyluka při posunu 66a				


710

AMP	<div><div>Z</div><div>R</div><div>Y</div><div>68a</div><div>V10</div><div>Nouzové přestavení V10</div><div>76a</div><div>Porucha napáj. přestavníků</div><div>R</div><div>Napájení přestavníků</div><div>76a</div></div>	EZ 9/V3/V8/11†/11	EZ Vk3/8	EZ 4/7	EZ 6/3
-----	--	----------------------	-------------	-----------	-----------

CELKOVÁ SESTAVA KOLEJOVÉ DESKY



v.č.0602



v.č.0601

Rušená část

Poznámka:

\*) Úsek s názvem V1–2 bude doplněn v připravované stavbě "Rekonstrukce PZS v km 15,225 (P8088)"

PO PŘIPOMÍNKÁCH 05/2018

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:		 <small>Společnost bez ztráty: každý</small>		SŽDC s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Zastoupená: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HIP:	Stanislav Brhel			Zhotovitel projektové dokumentace:  <b>SB projekt s.r.o.</b> <b>Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonin</b>	Výtisk číslo:
ODP. PROJ.:	Stanislav Brhel				
VYPRACOVAL:	Stanislav Brhel				
KONTROLOVAL:	Ing. Petr Szabo				
Stavba:		Rekonstrukce přejezdu v km 15,225 (P8088) na trati Vsetín - Velké Karlovice			Archivní číslo: 1803079-01_D.1_0612.dwg
Část:		PS01 Přejezdové zabezpečovací zařízení			Formát: 3xA4
					Datum: 11/2018
Název přílohy:		Kolejová deska - ŽST Halenkov část 2 - rušený stav			Měřitko: -
					Stupeň PD: DUSP
					Část: D.1
					Příloha: 0612