



km 96,600

směr Kunovice

směr Ostrožská Nová Ves

silnice směr Veselí nad Moravou

silnice směr Kunovice

SPOLKA 401

průtočka kabelu v místě nového odvodnění  
posun ke koleji na hranu svahu

propustek

drážní pole

640

KSL 1C

3A 2B

KSL KSL

asfaltová cesta

4561

4552

4547/22

---- nový stav (S0)

oprava:1.7.2016

M 1:200

4/2016

"Rekonstrukce PZZ v km 95,875  
a zrušení PZZ v km 96,563  
trati Brno - Vlárský průmysk"

PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 96,563

Polohopisný výkres - nový stav PZS v km 96,563

0103