









Vysvětlivky:

	K1/2	kopané sondy stávající etapy GTP, SG Geotechnika, 2018 (č. sondy/č. koleje)
	V2/3	vrty stávající etapy GTP, SG Geotechnika, 2018 (č. vrtu/č. koleje)
	DP3/3	sondy dynamické penetrace stávající etapy GTP, SG Geotechnika, 2018 (č. sondy/č. koleje)
	BJ16	vrtané sondy doplňkové etapy IGP (Pragoprojekt, 1996)
	KE78	kopané a mělké vrtané sondy podrobné etapy IGP (Pragoprojekt, 1995)
	J107	vrty pro umělé objekty - doplňkový a diagnostický průzkum (Pragoprojekt, 1995)
	S61	kopané sondy GTP (Konsulta, 1993)
	HP126	archivní vrty pro jiné účely

		SG Geotechnika a.s. Geologická 988/4, 152 00 Praha 5		
Objednatel:	SUDOP a.s.			
Název zakázky:	Ústí n. O - Brandýs n. O - původní stopa, BC - GTP pražc. podloží			
Číslo zakázky:	Zpracoval:	Schválil:	Měřítko:	Datum:
18.0246.112Z95	Ing. P. Gajdoš	RNDr. F. Kresta	1 : 1000	říjen 2018
ÚSEK V KM 266,125 - 266,530 SITUACE SOND V 1.SK A 2.SK				Číslo přílohy:
				2.2