



Projekty  
Inženýring  
Konzultace

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky

**„Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín“**  
**SO 92-15-01.2 ŽST. BOHUMÍN, ÚPRAVY VÝPRAVNÍ BUDOVY**

Termín odevzdání 03/2017



## OBSAH

<b>1</b>	<b>Všeobecné údaje stavby .....</b>	<b>3</b>
1.1	Základní údaje stavby .....	3
1.2	Zadavatel přípravné dokumentace .....	4
1.3	Rozsah dokumentace .....	4
1.4	Seznam použitých zkratk .....	4
<b>2</b>	<b>Výchozí podklady pro zpracování přípravné dokumentace .....</b>	<b>5</b>
2.1	Související provozní a stavební objekty .....	6
a.)	Provozní soubory .....	6
b.)	Stavební objekty .....	6
<b>3</b>	<b>Stávající stav .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Navrhovaný stav .....</b>	<b>7</b>
4.1	Úpravy v DK .....	7
4.2	Úpravy zdvojeného stropu .....	8
<b>5</b>	<b>Životní prostředí, likvidace odpadů .....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Bezpečnost a ochrana zdraví při práci .....</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Požární ochrana .....</b>	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>Ostatní... ..</b>	<b>11</b>
8.1	Péče o životní prostředí .....	11
<b>9</b>	<b>Životní prostředí, likvidace odpadů .....</b>	<b>11</b>
<b>10</b>	<b>Rozpočtová část - výkaz výměr .....</b>	<b>11</b>
<b>11</b>	<b>Fotodokumentace .....</b>	<b>12</b>






















## 11 FOTODOKUMENTACE



Obrázek 1: Pohled do DK



Obrázek 2: Pohled na zdvojený strop v chodbách