


VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SŽ s.o., OŘ PRAHA
	ING. L. MAREK	ING. I. ŠÍR	Místo stavby	LEDEČKO, RATAJE N.S.
			Formát	A4
	Vypracoval	Kontroloval	Datum	10/2020
	F. DARIUS	ING. J. FIALA	Účel	DSP
			Měřítka	
TOP CON servis s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel./fax: 284 021 740, e-mail: topcon@topcon.cz	Č.zakázky	23-20	Číslo kopie	Číslo přílohy
PD OPRAVY ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ V OBVODU SMT PRAHA SO 02 – MOST V KM 1,239 TRATI LEDEČKO – KÁCOV				E.5.3
STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM MATERIÁLU				



ZPRÁVA č. 2020/213

počet stran: 2
strana: 1 z 2
výtisk č.:

KOVOVÉ MATERIÁLY - ZKOUŠKA TAHEM ZA OKOLNÍ TEPLITOBY

Objednatel zkoušky: Ing. Ivan Šír, projektování staveb a.s., Haškova 1714/3,
500 02 Hradec Králové

Smluvní vztah: objednávka číslo 20NA01\I00000024 ze dne 11.5.2020

Stavba: Rataje nad Sázavou

Objekt: železniční most v km 1,239 trati Ledečko - Kácov

Konstrukce: viz. tabulka

Výrobce: -

Výrobna: -

Označení materiálu: -

Identifikace zkušební tyče: viz tabulka

Typ zkušební tyče: výřez z ocelových svařenců vyjmutých z konstrukce mostu

Zkušební vzorky odebral: ÚSZ Michek, Lazarevič

Umístění a směr odebrání zkušebního vzorku: neuvedeno

Datum dodání vzorků do laboratoře: 31.1.2020

Výřez vzorků provedl: ÚSZ Lazarevič

Datum zkoušení vzorků: 31.1.2020

Datum provedení výřezů tyčí:

Použitá zkušební metoda: ČSN EN 10 002-1

Výřez tyčí převzal: USZ Michek

Zjištěné výsledky:

Tabulka č.1

Naměřené charakteristiky	Označení zkušebních vzorků					
	1	1/1	3	3/1	3/2	4
Průměr tyče - d (mm)	-	-	-	-	-	-
Plocha tyče - S_o (mm^2)	219,71	219,88	407,56	407,09	389,25	293,53
Délka tyče - L_o (mm)	493	493	473	472	474	560
L_f (mm)	493	493	473	472	474	560
L_e (mm)	-	-	-	-	-	-
Délka tyče po přetržení - L_u (mm)	527	527	527	530	525	606
Tažnost - A (%)	6,5	6,5	10,2	10,9	9,7	7,6
Největší zatížení - F_m (N)	75010	67490	152400	148900	141100	83580
Zatížení při počátku tečení - F_{eh} (N)	41190	41360	81260	83120	77150	55160
Horní mez kluzu - R_{eh} (N/mm^2)	187,5	188,1	199,4	204,4	198,2	187,9
Pevnost v tahu - R_m (N/mm^2)	341,4	306,9	373,9	365,8	362,5	284,7
Smluvní mez kluzu - R_p (N/mm^2)	-	-	-	-	-	-
Část konstrukce	Čelní výztuha hlavního nosníku	Čelní výztuha hlavního nosníku	Výztuha svislice v přípoji na příčník	Výztuha svislice v přípoji na příčník	Výztuha svislice v přípoji na příčník	Příruba úhelníku dolní pásnice podélníku u příčníku



ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ s.r.o.

J. Potůčka 115, 530 09 Pardubice-Trnová – tel.: 466 416 304

ZPRÁVA č. 2020/213

počet stran: 2
strana: 2 z 2
výtisk č.:

Tabulka č.1 pokračování

Naměřené charakteristiky	Označení zkušebních vzorků		
	5	6	6/1
Průměr tyče - d (mm)	-	-	-
Plocha tyče - S_o (mm ²)	230,98	339,50	305,98
Délka tyče - L_o (mm)	613	246	245
L_f (mm)	613	246	245
L_e (mm)	-	-	-
Délka tyče po přetržení - L_u (mm)	652	293	295
Tažnost - A (%)	6,0	16,0	16,9
Největší zatížení - F_m (N)	72720	81160	75430
Zatížení při počátku tečení - F_{eh} (N)	43020	51230	44680
Horní mez kluzu - R_{eh} (N/mm ²)	186,2	150,9	146,0
Pevnost v tahu - R_m (N/mm ²)	314,8	239,1	246,5
Smluvní mez kluzu - R_p (N/mm ²)	-	-	-
Část konstrukce	Příruba úhelníku dolní pásnice podélníku u příčníku	Vnitřní část připojovací plech mezipodélníkové příčky	Vnitřní část připojovací plech mezipodélníkové příčky

Tabulka č.1 pokračování

Naměřené charakteristiky	Označení zkušebních vzorků			
	7	7/1	8	9
Průměr tyče - d (mm)	-	-	-	-
Plocha tyče - S_o (mm ²)	332,96	337,28	297,87	285,65
Délka tyče - L_o (mm)	248	246	657	629
L_f (mm)	248	246	657	629
L_e (mm)	-	-	-	-
Délka tyče po přetržení - L_u (mm)	306	291	693	668
Tažnost - A (%)	19,0	15,5	5,2	5,8
Největší zatížení - F_m (N)	104300	100100	105900	107900
Zatížení při počátku tečení - F_{eh} (N)	61280	62310	60050	55400
Horní mez kluzu - R_{eh} (N/mm ²)	184,0	184,7	201,6	193,9
Pevnost v tahu - R_m (N/mm ²)	313,2	296,8	355,5	377,7
Smluvní mez kluzu - R_p (N/mm ²)	-	-	-	-
Část konstrukce	Vnitřní část připojovací plech mezipodélníkové příčky	Vnitřní část připojovací plech mezipodélníkové příčky	Přírubi úhelníků mezipodélníkové příčky	Příruba úhelníku dolní pásnice podélníku u příčníku

Zkoušku provedl: Darius, Lazarevič

Poznámka: okolní teplota vzduchu 21°C

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků. Zpráva nesmí být reprodukována bez písemného souhlasu zkušební laboratoře jinak než jako celek.

Příloha: - fotodokumentace míst odběru zkušebních vzorků

Datum: 7.9.2020

Jiří Kudrna

vedoucí laboratorního zkušebnictví

R: výtisk č. 1,2
 výtisk č. 3

- objednatel
- ÚSZ Pardubice

konec zprávy

Fotodokumentace míst odběru zkušebních vzorků



Místo odběru vzorku číslo 1



Místo odběru vzorku číslo 3

Fotodokumentace míst odběru zkušebních vzorků



Místo odběru vzorku číslo 4



Místo odběru vzorku číslo 5

Fotodokumentace míst odběru zkušebních vzorků



Místo odběru vzorku číslo 6



Místo odběru vzorku číslo 7

Fotodokumentace míst odběru zkušebních vzorků



Místo odběru vzorku číslo 8



Místo odběru vzorku číslo 9

Schéma odběru vzorků ke zprávě 2020/213




Schéma odběru vzorků ke zprávě 2020/213

