

LEGENDA:



Půdorys stožáru výstražníků se dvěma výstražníky a závorou



Půdorys stožáru výstražníku s jedním výstražníkem



Reléový domek



Hranice nebezpečného pásma



Hranice rozhledového pole dle čl. 7.3.4 a 7.4.3 ČSN 73 6380






Osa komunikace



Osa jízdního pruhu

Obsahuje výkres BC0102.

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|---------------------|-----------------------|
|  | | Jméno | Podpis | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | NAVRHL: | Ing. Lukášek |  | 16 - 088 - 10 - 113 | |
| | KONTROLOVAL: | Ing. Lukášek |  | PRACOVISTĚ BRNO | |
| Doplnění závor na přejezdech P6890 v km 28,109 a P6896 v km 30,380 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče | | | | DATUM 1. 2017 | |
| PS 07-28-01 PZS přejezdu P 6896 v km 30,380 | | | | STUPEŇ DOK. PD | ČÍSLO VÝKRESU: BC0100 |
| SITUACE PŘEJEZDU P 6896 (M 1:100) | | | | | |