




Přehledná situace M 1 : 10 000



<div>Generální projektant:</div> <div><div></div><div>TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ S.F.O. <i>Assurance of Quality</i></div></div>				<div><div></div><div>TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ S.F.O. <i>Assurance of Quality</i></div></div>			
Zpracovatel dílčí části dokumentace:							
Vypracoval: Ing. Jan Láta		Zodp. projektant: Ing. Miroslav Rykl		Kontroloval: Ing. Jakub Rentka			
Kraj: Liberecký		Traťový úsek/Obec: Jaroměř – Liberec					
Investor SZDC s.o.; Dlážděná 1003/7; 110 Praha 1							
Akce:							
Sanace svahu v km 144,278 – 145,080 trati Jaroměř – Liberec							
Obsah dokumentace:		Část dokumentace Č. výkresu					
Přehledná situace		C.1.					

Sanace svahu v km 144,278 – 145,080 trati Jaroměř – Liberec