

MODERNIZACE A ELEKTRIZACE TRATI OTROKOVICE - VIZOVICE

B.1.1.2.2

**SO 01-29-03
ŽELEZNIČNÍ TUNEL
SO 01-29-01, -02, -04, -05
TUNELOVÉ ZÁRUBNÍ ZDI**

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM



2016 - 020

Praha, říjen 2016

Objednatel : SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26, 611 36 Brno
Zhotovitel : GeoTec - GS, a.s.
Chmelová 2920 / 6, 106 00 Praha 10
Název zakázky zhotovitele : Otrokovice - Vizovice, průzkum
Zakázkové číslo zhotovitele : 2016 - 020

OBSAH :

SO 01-29-03 ŽELEZNIČNÍ TUNEL

SO 01-29-01, -02, -04, -05 TUNELOVÉ ZÁRUBNÍ ZDI

Geotechnický pasport

Přílohy :

- Situace objektu
- Geotechnický profil 1-1´
- Vysvětlivky ke geotechnickému profilu
- Geologická dokumentace vrtů
- Geologická dokumentace archivních vrtů
- Dokumentace statických penetračních zkoušek
- Vyhodnocení laboratorních zkoušek
- Vyhodnocení hydrodynamických zkoušek

Praha, říjen 2016

Zpracovali: Mgr. Aleš Kubát

Ing. Stanislav Mikunda
odpovědný řešitel

Schválil: Mgr. Filip Dudík
ředitel společnosti

SO 01-29-03 ŽELEZNIČNÍ TUNEL
SO 01-29-01, -02, -04, -05 TUNELOVÉ ZÁRUBNÍ ZDI
Geotechnický pasport

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

<u>Základní údaje o objektu:</u>	<p>Jedná se o nově projektovaný hloubený železniční tunel, který zajistí mimoúrovňové křížení železniční trati s třídou Osvobození v Otrokovicích. Na tunelový úsek na obou stranách navazují zářezy zabezpečené oboustrannými zárubními zdmi.</p> <p>Délka zakrytého tunelového úseku je cca 200 m (km cca 0,567 - 0,767), celková délka zahloubeného úseku je cca 1,070 km (km cca 0,215 - 1,286).</p> <p>Předpokládáme, že konstrukční systém je uzavřený rám, který bude vystavěn pod ochranou podzemních stěn vetknutých pod základovou spáru desky dna tunelu. Prostor mezi podzemními stěnami pod základovou deskou dna tunelu bude zlepšen tryskovou injektáží. Následně bude vybetonován definitivní strop. Dalším postupem prací jsou zemní práce - výkopy pod stropem tunelů a mezi podzemními stěnami na úroveň základové spáry pro desky dna tunelů. Výhodou tohoto postupu je minimalizace záborů a také to, že do prostoru výkopů pod ochranou podzemních stěn bude podstatně omezen přítok podzemní vody.</p>
<u>Cíl průzkumu:</u>	Zjištění základních informací o základových poměrech v prostoru uvažované stavby, ověření úrovně hladiny podzemní vody a zjištění její agresivity, ověření propustnosti prostřední hydrodynamickými zkouškami.
<u>Vedení nivelety tratě :</u>	V zářezu hloubky cca 0 - 5 m, ve střední zakryté tunelové části bude niveleta vedena v hloubce cca 5 - 6 m pod povrchem terénu.
<u>Morfologie terénu:</u>	Povrch terénu je rovinatý a částečně upravený do nivelety stávající tratě. V km cca 0,640 trať křížuje třídu Osvobození. Nadmořská výška povrchu terénu se pohybuje v úrovni cca 187 - 191 m n.m.

2. ROZSAH PRŮZKUMNÝCH PRACÍ

<u>Průzkumné sondy :</u>	
Jádrové IG vrty :	<p>HJ302 - hloubka 10,0 m - vystrojený</p> <p>HJ304 - hloubka 20,0 m - vystrojený</p> <p>HJ306 - hloubka 14,0 m - vystrojený</p> <p>J308 - hloubka 10,0 m</p> <p>J309 - hloubka 5,0 m</p>

Archivní sondy :	J27/P088968 - hloubka 20,0 m S104/V049660 - hloubka 14,5 m S105/V049660 - hloubka 14,5 m J6/P093926 - hloubka 6,0 m S5/V053379 - hloubka 11,0 m AV-0,629 - hloubka 12,0 m AJ1/0,700 - hloubka 15,0 m V1/P104134 - hloubka 9,0 m JO2A/P044310 - hloubka 6,4 m JO3/P044310 - hloubka 6,6 m JO4/P044310 - hloubka 6,5 m
Statické penetrační zkoušky:	SP301 - hloubka 20,0 m SP303 - hloubka 21,0 m SP305 - hloubka 18,4 m SP307 - hloubka 11,8 m
<u>Odběry vzorků :</u>	<u>zeminy:</u> HJ302 - 1,00 - 1,30 m - porušený HJ302 - 2,00 - 3,50 m - technologický HJ302 - 1,00 - 1,30 m - porušený HJ302 - 4,60 - 4,90 m - porušený HJ302 - 7,60 - 7,80 m - porušený HJ304 - 8,70 - 8,90 m - porušený HJ304 - 4,50 - 4,70 m - porušený HJ304 - 11,0 - 11,3 m - porušený HJ304 - 18,2 - 18,5 m - porušený HJ304 - 6,00 - 7,00 m - technologický HJ306 - 12,0 - 12,3 m - porušený HJ306 - 4,80 - 5,00 m - porušený HJ306 - 2,10 - 2,30 m - porušený HJ306 - 5,50 - 5,70 m - porušený HJ306 - 0,50 - 2,00 m - technologický J308 - 4,50 - 4,70 m - porušený J308 - 6,00 - 6,30 m - porušený J308 - 8,30 - 8,50 m - porušený J309 - 3,70 - 3,90 m - porušený J309 - 1,50 - 1,70 m - porušený <u>podzemní voda:</u> HJ302 - 1,65 m HJ304 - 4,35 m HJ306 - 1,50 m J308 - 2,40 m
<u>Hydrodynamické zkoušky :</u>	HJ302 - čerpací a stoupací zkouška HJ304 - čerpací a stoupací zkouška HJ306 - čerpací a stoupací zkouška

<u>Laboratorní zkoušky :</u>	17 x základní klasifikační rozbor zemin
	3 x Proctorova zkouška zhutnění
	4 x zkrácený rozbor vody

3. GEOTECHNICKÉ POMĚRY

Geotechnické poměry území : - viz. podélný geotechnický profil

Vyhodnocení geologických poměrů a posouzení základových poměrů bylo provedeno z interpretace nově provedených vrtů, statických penetračních zkoušek a z archivních vrtů (viz výše).

Geologické dokumentace nově provedených i archivních vrtů a protokoly statických penetračních zkoušek včetně jejich vyhodnocení jsou uvedeny v příloze za textem zprávy.

Kvartérní pokryv:

- celková ověřená mocnost kvartérního pokryvu v sondách kolísala v rozmezí cca 4,5 - 9,2 m, přičemž největších mocností dosahují v okolí km cca 0,700
- je budován především fluviálními sedimenty, lokálně je povrch terénu upraven také navážkami
- mocnost navážek kolísá v rozsahu cca 0,5 - 1,3 m, ojediněle až cca 3,0 m. Tvořeny jsou jednak jemnozrnnými zeminami s proměnlivým podílem hrubozrnné frakce a stavebního rumu (F3 MSY), tuhé konzistence (resp. kypré) a též nesoudržnými heterogenními štěrkovitými zeminami s podílem kamenů (G5 GCY, CbY), středně ulehými.
- kvartérní pokryv v prostoru nivy Moravy a Dřevnice tvoří shora fluviální jemnozrnné jílovité zeminy s převahou jílu se střední až s vysokou plasticitou (F6 CI, F8 CH) většinou měkké až tuhé konzistence. Zeminy v polohách obsahují zvýšený podíl písčité frakce a přecházejí do jílu písčitého (F4 CS) měkké až tuhé konzistence. Tyto zeminy dosahují mocností cca 3,0 - 5,1 m.
- v podloží jemnozrnných zemin se na bázi kvartérního pokryvu vyskytují hrubozrnné zeminy s převahou štěrkovitých zemin s proměnlivým podílem a charakterem mezerní výplně - dokumentovány byly štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy (G3 G-F), v menší míře pak štěrky hlinité či jílovité (G4 GM, G5 GC). V nepravidelných polohách s menším podílem štěrkovité frakce přecházejí zeminy až do písků s příměsí jemnozrnné zeminy (S3 S-F). Zeminy jsou středně ulehle, resp. s tuhou konzistencí jemnozrnné výplně. V hrubozrnných zeminách se vyskytují nepravidelné a nesouvislé polohy jílovitých zemin (F6 CI, F2 CG) ověřené mocnosti do 1,4 m. Celková mocnost tohoto souvrství kolísá mezi cca 0,9 - 4,6 m.

Předkvartérní podklad:

- předkvartérní podklad je budován horninami terciéru (paleogén + neogén)
- hranice mezi uloženinami kvartéru a neogénu a dále paleogénu a neogénu není zcela jednoznačná a i v archivních vrtech je v dokumentacích sond často uváděna různá stratigrafická jednotka
- v přímém podloží zemin kvartérního pokryvu byly na většině zájmového území zastíženy mladší uloženiny neogénního stáří. Ty jsou zastoupeny nezpevněnými sedimenty charakteru zemin - písky a jíly. Ověřena byla převaha písků - jedná se o písky jemně až středně zrnité, pouze místy až hrubozrné, často stejnozrné, s proměnlivým podílem jemnozrné frakce. Dokumentovány byly písky s příměsí jemnozrné zeminy (S3 S-F), písky špatně zrněné (S2 SP) a písky hlinité (S4 SM). Zeminy jsou ulehle až silně uhlé. Jíly jsou zastoupeny jíly se střední a s vysokou plasticitou (F6 CI, F8 CH) nebo hlínami se středí plasticitou (F5 MI). Uloženiny mají převážně pevnou, místy až tvrdou konzistenci. Jíly se vyskytují ve větších mocnostech především v okolí km cca 0,900; jinde tvoří především nepravidelné a nesouvislé polohy proměnlivých mocností, převážně cca 0,5 - 1,0 m, ojediněle až cca 2,0 m. Celková mocnost neogénních uloženin je proměnlivá a ve směru staničení se postupně zmenšuje až zcela vymizí - na začátku úseku zasahují do hloubek větších než 21,0 m, v km cca 0,700 byla jejich báze ověřena v hloubce cca 18,0 m, v km cca 0,850 v hloubce cca 11,0 m a v km cca 1,100 zcela vyklíní a jsou nahrazeny uloženinami paleogénu
- uloženiny paleogénu jsou zastoupeny zpevněnými sedimentárními horninami, ve kterých se dosti nepravidelně střídají jílovce, prachovce a pískovce. Jako celek jsou tyto horniny výrazně pevnější. Ověřeny byly silně zvětralé jílovce, úlomkovitě rozpadavé (R5), a pískovce všech stupňů zvětrání od zcela zvětralých (R6), přes slabě zpevněné (R5 - R4) až po zdravé (R4-R3). Jílovce a pískovce se nepravidelně střídají a celkově mají horniny paleogénu flyšový charakter. Tyto horniny se ve směru staničení postupně „vynořují“ z podloží a tvoří podloží mladších hornin neogénu. V km cca 0,700 byl jejich povrch ověřen v hloubce cca 18,0 m, v km cca 0,850 v hloubce cca 11,0 m a v km cca 1,220 v hloubce cca 4,5 m.

Tektonika :

- výskyt význačnějších zlomů se nepředpokládá

Zeminy a horniny zastižené průzkumem jsou rozděleny do následujících geotechnických typů:

Kvartér - navážky (Nav) :

Geotechnický typ Nav1:	nesoudržné heterogenní štěrkovité zeminy s podílem kamenů (G5 GCY, CbY), středně uhlé
Geotechnický typ Nav2:	jemnozrné zeminy s proměnlivým podílem hrubozrné frakce a stavebního rumu (F3 MSY), tuhé konzistence (resp. kypré)

Kvartér (Q) :

Geotechnický typ Q1 :	jemnozrné jílovité zeminy s převahou jílu se střední až s vysokou plasticitou (F6 CI, F8 CH) většinou měkké až tuhé konzistence
Geotechnický typ Q2 :	jemnozrné jílovité zeminy se zvýšeným podílem písčité frakce - jíly písčité (F4 CS) měkké až tuhé konzistence

Geotechnický typ Q3 :	souvrství hrubozrnných zemin s převahou štěrkovitých zemin s proměnlivým podílem a charakterem mezerní výplně - štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy (G3 G-F), štěrky hlinité či jílovité (G4 GM, G5 GC), s přechody do písků s příměsí jemnozrnné zeminy (S3 S-F). Zeminy jsou středně ulehlé, resp. s tuhou konzistencí jemnozrnné výplně.
<u>Terciér - neogén (N) :</u>	
Geotechnický typ N1 :	jílovitý vývoj - jíly se střední a s vysokou plasticitou (F6 CI, F8 CH) nebo hlíny se středí plasticitou (F5 MI); zeminy mají pevnou, místy až tvrdou konzistenci
Geotechnický typ N2 :	písčitý vývoj - písky s příměsí jemnozrnné zeminy (S3 S-F), písky špatně zrněné (S2 SP) a písky hlinité (S4 SM), jemně až středně zrnité, pouze místy až hrubozrnné, často stejnozrnné, s proměnlivým podílem jemnozrnné frakce; zeminy jsou ulehlé až silně ulehlé
<u>Terciér - paleogén (P) :</u>	
Geotechnický typ P1 :	horniny zcela (R6) až silně zvětralé (R5) rozpadavé na zeminy nebo křehké úlomky lámatelné v ruce
Geotechnický typ P2 :	horniny mírně zvětralé nebo slabě zpevněné (R4) až zdravé (R3), obtížně rozbítené kladivem

4. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Na lokalitě byly zjištěny dva vodonosné horizonty : kvartérní a neogenní.

V první kvartérní zvodni je podzemní voda vázána na prostředí štěrkovitých a písčitých zemin kvartérního pokryvu s průlinovou propustností. V jejich nadloží se vyskytuje poloha jílovitých zemin, která tvoří nadložní izolátor, takže podzemní voda je s mírně napjatou hladinou.

Druhá průlinová zvodeň je vázána na neogenní písčité propustné sedimenty, přičemž oba tyto horizonty vytvářejí společnou propojenou zvodeň.

Hladina podzemní vody byla zastižena většinou v úrovních 1,5 - 2,8 m pod terénem, t.j. v úrovni cca 185 - 189 m n.m., přičemž hladina podzemní vody ve směru staničení plynule stoupá konformně s povrchem terénu. V archivních sondách je úroveň ustálené hladiny více rozkolísaná mezi cca 0,9 - 4,6 m pod terénem.

V průběhu roku hladina podzemní vody mírně kolísá v závislosti na množství infiltrovaných srážek a hladině vody ve vodotečích Dřevnice a Morava.

Ve vystrojených hydrogeologických vrtech byly provedeny hydrodynamické zkoušky (čerpací a stoupací) za účelem zjištění základních hydraulických parametrů zastiženého prostředí. V jednotlivých vrtech byla osazena trvalá výstroj podle místních poměrů tak, aby mohly být zjištěny vlastnosti kvartérních sedimentů i podložních uloženin. V následující tabulce jsou prezentovány zjištěné hodnoty transmisivity prostředí T a hydraulické vodivosti K v jednotlivých vrtech :

Vrt	Transmisivita T [m ² .s ⁻¹]	Hydraulická vodivost K [m.s ⁻¹]	Prostředí
HJ302	2,0.10 ⁻³	1,7.10 ⁻⁴	Kvartér + Neogén
HJ304	3,2.10 ⁻³	1,9.10 ⁻⁴	Neogén
HJ306	4,8.10 ⁻⁴	3,0.10 ⁻⁴	Kvartér

Průzkumnými pracemi tak bylo zjištěno, že v hrubozrnných kvartérních sedimentech i v propustných písčitých polohách podložních uloženin je možné uvažovat hodnoty Hydraulické vodivosti (koeficientu filtrace) v řádu 10⁻⁴ m/s. U jílovitých zemin lze koeficient filtrace odhadnout v řádu 10⁻⁷ až 10⁻⁹ m/s.

Údaje o hladině podzemní vody ve vrtech v době průzkumu:

Sonda	Naražená hladina		Ustálená hladina		Datum
	[m] pod ter.	[m n. m.]	[m] pod ter.	[m n. m.]	
SP301	-	-	1,60	185,20	23.3.2016
HJ302	2,00	185,23	1,65	185,58	29.3.2016
SP303	-	-	1,50	186,21	23.3.2016
HJ304	5,00	185,34	4,30	186,04	23.3.2016
SP305	-	-	2,80	186,92	23.3.2016
HJ306	3,00	186,25	1,50	187,75	22.3.2016
SP307	-	-	2,30	187,56	23.3.2016
J308	5,50	184,92	2,40	188,02	4.4.2016
J309	2,50	187,20	1,50	188,20	17.3.2016
J4/P093926	1,35 2,30	185,62 184,67	1,40	185,57	1998
J26/P088968	2,50	184,39	2,10	184,79	1995
J27/P088968	2,50	184,10	1,60	185,00	1995
S104/V049660	1,40	184,72	1,00	185,15	1963
S105/V049660	1,40	185,08	1,30	184,98	1963
J6/P093926	1,40 2,50 3,60	186,00 184,90 183,80	1,30	186,10	1998
S5/V053379	2,00	186,34	2,10	186,24	1963
AV-0,629	5,80	184,58	4,65	185,73	28.10.2014
AJ1/0,700	5,00	184,78	3,20	186,58	14.1.2008
V1/P104134	3,30	187,50	2,75	188,05	18.2.2003

Sonda	Naražená hladina		Ustálená hladina		Datum
	[m] pod ter.	[m n. m.]	[m] pod ter.	[m n. m.]	
JO2A/P044310	1,20	191,8	0,60	192,40	1963
JO3/P044310	1,20	188,80	0,90	189,10	1963
JO4/P044310	3,50	188,50	1,00	191,00	1963

5. ZÁKLADOVÉ POMĚRY A AGRESIVITA PROSTŘEDÍ

Základové poměry: **složitě**

- hladina podzemní vody bude ovlivňovat a znesnadňovat zakládání
- základová půda se v rozsahu stavebního objektu bude mírně měnit
- jednotlivé vrstvy jsou uloženy nepravidelně a často se vzájemně prolínají a zastupují

Agresivita kapalného prostředí na beton (podle ČSN EN 206): **středně agresivní**

Stupeň agresivity - **XA2** (obsah agr. CO₂ = 56,9 mg/l - vrt HJ 302)

Podle výsledků rozborů podzemní vody z vrtů HJ304, HJ306 a J308 je kapalně prostředí neagresivní

Agresivita kapalného prostředí na ocel (podle ČSN 03 8375):

velmi nízká - pH; **zvýšená** - vodivost; **velmi vysoká** - CO₂ agres, chloridy + sírany

6. GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZÁKLADOVÝCH PŮD

Geotechnický typ	Zatřídění dle SŽDC S4 (ČSN 73 6133)	Objemová tíha γ [kN.m ⁻³] *)	Relativní hutnost I _D	Stupeň konzistence I _c	E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν	ϕ_{ef} [°]	c _{ef} [kPa]	ϕ_u [°]	c _u [kPa]	Třídy těžitelnosti podle TKP 4 / ČSN 73 3050	Třída vrtatelnosti i pro piloty VC 800-2
Nav1	G5 GCY	19,0	0,5	-	-	-	-	-	-	-	I./3.-4	I.
Nav2	F3 MSY	18,0	0,4	0,8	-	-	-	-	-	-	I./3.	I.
Q1	F6 CI F8 CH	20,0	-	0,2-0,7	3	0,40	19	12	0	30	I./3.	I.
Q2	F4 CS (S5 SC)	19,0	-	0,4-0,7	6	0,35	25	10	0	50	I./3.	I.
Q3	G3 G-F, S3 S-F, G4 GM	18,5	0,4-0,6	-	35	0,30	32	0	-	-	I./4.	I.

Geotechnický typ	Zatřídění dle SŽDC S4 (ČSN 73 6133)	Objemová tíha γ [kN.m ⁻³] *)	Relativní hutnost I_D	Stupeň konzistence I_c	E_{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν	ϕ_{ef} [°]	c_{ef} [kPa]	ϕ_u [°]	c_u [kPa]	Třídy těžitelnosti podle TKP 4 / ČSN 73 3050	Třída vrtatelnost i pro piloty VC 800-2
N1	F6 CI, F8 CH, F5 MI	20,0	-	1,1- 1,3	15	0,42	20	30	10	80	I./4.	I.-II.
N2	S3 S-F, S4 SM, S5 SC	18,5	0,9- 1,0	-	45	0,28	34	1	-	-	I./3.-4	II.
P1	R5	21,0	-	-	30	0,30	30	25	-	-	I./4.	II.
P2	R4-R3	23,0	-	-	200	0,25	33	80	-	-	II./4.- 5.	III.

*) - pod hladinou podzemní vody bude nutné příslušné charakteristiky upravit

7. TECHNICKÉ ZÁVĚRY

Předpokládaný způsob založení objektu :

- na lokalitě jsou složité základové poměry
- vzhledem k charakteru objektu železničního tunelu i navazujících zárubních zdí a jeho uvažovanému způsobu výstavby budou jeho konstrukční prvky (podzemní stěny) založeny hlubinně v současnosti neurčené hloubce pod základovou spárou desky dna tunelu, resp. pod niveletou tratě
- podzemní stěny doporučujeme v celé délce tunelu i navazujících zárubních zdí vetknout do hornin předkvartérního podkladu, které jsou charakterizované geotechnickými typy N1 a N2, resp. P1 a P2
- všechny zastižené horniny představují dostatečně únosnou základovou půdu
- vzhledem k častému a nepravidelnému střídání nezpevněných hornin neogenního stáří G typů N1 a N2 mohou být zastižené uloženin v trase tunelu mnohem proměnlivější a také se mohou měnit pod levou i pravou opěrou tunelu, resp. zárubní zdí
- v závislosti na hloubce založení spodní základové desky tunelu, resp. navazujících konstrukcí mezi zárubními zdmi, budou základovou půdu této desky tvořit s největší pravděpodobností výhradně zeminy kvartérního pokryvu - v nejhlubší části úseku v okolí km cca 0,660 to budou především písčito-šterkovité zeminy geotechnického typu Q3. V navazujících mělkých a méně zahloubených částech úseku to pak budou především jílovité zeminy velmi nepříznivých vlastností G typu Q1.
- při návrhu založení nového objektu bude nutné postupovat přinejmenším podle zásad 2. geotechnické kategorie ve smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 7

- všechny zeminy a horniny odkryté při těžbě budou po odtěžení a při manipulaci velmi rychle degradovat vlivem pojiždění stavebních mechanismů a ve styku s podzemní vodou

Hydrogeologické aspekty :

- podzemní voda bude ovlivňovat a znesnadňovat zakládání objektu, základové prvky objektu budou trvale v dosahu podzemní vody
- ustálená hladina podzemní vody byla zastižena v úrovních 1,5 - 2,8 m pod terénem, t.j. v úrovni cca 185 - 189 m n.m., přičemž hladina podzemní vody ve směru staničení plynule stoupá konformně s povrchem terénu; podzemní voda má mírně napjatou hladinu
- niveleta železniční tratě v tunelu a v navazujících zářezích bude v převážné části úseku vedena pod hladinou podzemní vody
- přítoky do tunelu a celého zářezu budou pouze dnem stavební jámy (předpoklad nepropustných stěn tunelu a zárubních zdí)
- pokud nebude stavební jáma upravena technickým opatřením ohledně zmenšení propustnosti ověřených základových půd, je nutné uvažovat se značnými přítoky podzemní vody dnem tunelu a to jak z prostředí hrubozrnných zemín kvartérního pokryvu, tak i písčitých uloženin předkvartérního podkladu
- hydrodynamickými zkouškami ve vystrojených vrtech byly ověřeny vysoké propustnosti zastiženého prostředí. V propustných polohách pokryvu i podkladu byly zjištěny hodnoty hydraulické vodivosti $K = 1,7 \cdot 10^{-4} - 3,0 \cdot 10^{-4} \text{ m.s}^{-1}$.
- jako vhodné řešení pro realizovatelnost zahloubeného úseku se jeví provedení injektáže zemín a hornin v prostoru mezi podzemními stěnami pod definitivní základovou deskou tunelu, resp. celého zářezového úseku
- po vybudování zářezu pod ochranou podzemních stěn by nemělo dojít k výraznému snížení hladiny podzemní vody v okolí. Proto bude nutné podzemní stěny dimenzovat na plnou výšku hladiny podzemní vody.
- při hloubení podzemních stěn může vlivem těžení docházet k rozplavování poloh písčitých zemín, takže budou ve stěnách lokálně vznikat dutiny, které budou následně vyplněny betonovou směsí. Při odtěžování zemín z prostoru tunelu tak bude nutné počítat s reprofilací vnitřních stěn.
- vyvěrající podzemní voda se bude hromadit v nejnižším místě tunelu - ve střední části tunelu. Bude ji nutné v průběhu stavby čerpat z přehloubených jímek. Protože se s největší pravděpodobností nepodaří vytvořit prostředí zcela nepropustné pro podzemní vodu, doporučujeme počítat s nutností občasného čerpání prosáknuté podzemní vody i po ukončení výstavby.
- pokud nebudou boční podzemní stěny tunelu dostatečně vetknuty do podloží, nelze místy vyloučit projevy sufoze a „ztekucování“ nezpevněných poloh čistých písků

Ostatní :

- převážná část konstrukce objektu bude trvale pod úrovní hladiny podzemní vody
- podle výsledků laboratorních rozborů je prostředí s podzemní vodou středně agresivní na betonové konstrukce - stupeň XA2 (ve smyslu ČSN EN 206-1). Doporučujeme proto dodržet mezní hodnoty složení betonu pro agresivní prostředí minimálně stupně XA2 (tabulka F.1).
- při navrhování podzemních stěn a zajištění stavební jámy je nutné brát v úvahu nahodilá zatížení od železniční dopravy (přeložka trati po dobu výstavby), která bude vedena v těsné blízkosti
- dočasný sklon nepažených svahů výkopů nad hladinou podzemní vody je možné uvažovat v poměru 1:0,50 až 1:1
- během výkopových prací budou rozpojovány kvartérní zeminy a podložní horniny spadající převážně do I./3.-4. třídy těžitelnosti, podle ČSN 73 6133 / ČSN 73 3050
- vhodnost zemin z výkopů pro použití do náspů a zásypů - vzhledem k výskytu jemnozrnných zemin měkké konzistence značných mocností, zrnitostní proměnlivosti uložených zemin a jejich těžbě pod hladinou podzemní vody doporučujeme uvažovat, že veškeré těžené zeminy budou při těžbě smísené, znehodnocené a do zemních konstrukcí nepoužitelné. Pouze při důsledné selektivní těžbě větších mocností hrubozrnných zemin a hornin G typů Q3, resp. N2 je možné uvažovat s jejich dalším použitím - v tomto případě se jedná o zeminy vhodné.
- při hloubení podzemních stěn a přebírce základové spáry bude nutný trvalý geotechnický dozor

Doporučení pro další etapy průzkumu :

- doporučujeme provést hydrogeologický průzkum, v rámci kterého budou zmapovány studny a vodní zdroje v okolí uvažované stavby, bude provedeno zaměření hladin podzemní vody a chemické rozborů podzemních vod za účelem ověření stávajícího stavu kvantity a kvality zvodnělého prostředí
- před případnou stavbou bude nutné provést podrobnou pasportizaci stavebních objektů v okolí

PŘÍLOHOVÁ ČÁST**Tunel a zárubní zdi**

Obsah:

Situace objektu

Geotechnický profil 1-1'

Vysvětlivky ke geotechnickému profilu

Geologická dokumentace vrtů


Geologická dokumentace archivních vrtů

Dokumentace statických penetračních zkoušek




Vyhodnocení laboratorních zkoušek

Vyhodnocení hydrodynamických zkoušek

Název zakázky:	Otrokovice - Vizovice, průzkum		
Číslo zakázky :	2016 - 020	Objednatel :	SUDOP Brno, spol. s r.o.
Datum :	10/2016	Zpracoval :	Ing. S. Mikunda
Počet stran :	127	Schválil :	Mgr. Filip Dudík



Vysvětlivky :

-  - inženýrskogeologický vrt
-  - statická penetrační zkouška
-  - archivní inženýrskogeologický vrt


GeoTec-GS, a.s. 106 00 Praha 10 Chmelová 2920/6	Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vízovice	Vypracoval: Ing. S. Mikunda Odpovědný řešitel: Ing. S. Mikunda	Zak. číslo: 2016-020	Příloha: 1
---	--	---	-------------------------	---------------

SITUACE, MĚŘITKO 1 : 1000
SO 01-29-03 TUNEL OTROKOVICE
SO 01-29-01, -02, -04, -05 TUNELOVÉ ZÁRUBNÍ ZDI

1
v

1.286.

ZÁRUBNÍ ZDI



LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK PRO VRSTVY A STRATIGRAFIE:

1		Navážka	25		Hlína s vysokou plasticitou
2		Humózní vrstva	35		Hlína jílovitá
3		Organická zemina	41		Písek dobře zrněný
5		Stavební suť	42		Písek špatně zrněný
6		Konstrukce vozovky	43		Písek s příměsí jemnozrnné zeminy
7		Beton	44		Písek hlinitý
11		Jíl štěrkovitý	45		Písek jílovitý
12		Jíl písčitý	62		Štěrka špatně zrněná
13		Jíl s nízkou plasticitou	63		Štěrka s příměsí jemnozrnné zeminy
14		Jíl se střední plasticitou	64		Štěrka hlinitá
15		Jíl s vysokou plasticitou	65		Štěrka jílovitá
16		Jíl s velmi vysokou plasticitou	70		Suť s úlomky nad 50% s přím. hlinit. písku
21		Hlína štěrkovitá	73		Suť hlinitá s úlomky do 50%
22		Hlína písčitá	101		Pískovec zcela zvětralý
23		Hlína s nízkou plasticitou	102		Pískovec silně zvětralý
24		Hlína se střední plasticitou	103		Pískovec mírně zvětralý

104		Pískovec navětralý
105		Pískovec zdravý
117		Prachovec silně zvětralý
121		Jílovec zcela zvětralý
122		Jílovec silně zvětralý
123		Jílovec mírně zvětralý


124		Jílovec navětralý
		Kvartér Q
		Neogén N
		Paleogén P
		Antropozoikum

KLASIFIKACE:			
Těžitelnost dle ČSN 73 3050:		Těžitel. dle TKP4 a ČSN 73 6133:	
první třída	1	první třída	I
druhá třída	2	druhá třída	II
třetí třída	3	třetí třída	III
sedmá třída	7		
Konzistence:		Ulehlost:	
kašovitá	K	kyprá	KY
měkká	M	středně ulehlá	SU
tuhá	T	ulehlá	UL
pevná	P		
tvrdá	R		


HRANICE:	
Hranice geotechnických typů	-----
Geotechnické typy	Q1, N1, P1
Předkvartérní podklad - neogén	-----
Předkvartérní podklad - paleogén	-----
Úroveň osy tunelu	-----

SONDA NEBO VRT:


Jméno sondy	
Nadmořská výška sondy	
Vzorky:	
Porušený vzorek zemin	
Technologický vzorek zeminy	
Hladina podzemní vody ustálená	
Vzorek vody	
Hladina podzemní vody naražená	



DYNAMICKÁ PENETR. ZKOUŠKA:



STATICÁ PENETR. ZKOUŠKA:



VYSVĚTLIVKY KE GEOTECHNICKÉMU PROFILU

GeoTec-GS, a.s. 106 00 Praha 10 Chmelová 2920/6	Otrokovice - Vizovice GT průzkum	Vypracoval: Ing. S. Mikunda Zodp. proj.: Ing. S. Mikunda	Zak. číslo: 2016-020	Příloha: 3
---	-------------------------------------	---	----------------------	------------

GeoTec-GS, a.s. 106 00 Praha 10, Chmelová 2920/6			GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU			HJ302																
Vrtmistr: p. Pilát Typ soupravy: WIRTH B0/B1 PV3S Datum provedení - od: 29.3.2016 - do: 29.3.2016			Hloubka sondy [m]: 10.00 Hladina podz. vody: naražená [m]: Hl.= 2.00, Z = 185.23 ustálená [m]: Hl.= 1.65, Z = 185.58			Y= 530 960.35 X= 1 167 090.19 Z= 187.23 Souř.systémy: JTSK / Balt																
od: [m] do: [m] vrtáno DN [mm]			od: [m] do: [m] paženo DN [mm]			Okres: Katastr.území: Mapa 1:25000: 25-314																
<div><div><div>HJ302</div><div>STRATIGRAF. ČLENĚNÍ</div><div><div>0</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div></div><div><div>Kvartér</div><div>Neogén</div></div></div><div><div>187.23</div><div>0.00</div><div>0.50</div><div>1.65</div><div>2.00</div><div>3.70</div><div>5.60</div><div>6.50</div><div>10.00</div></div><div><div>ČSN 73 6133</div><div>ČSN 73 3050 /</div><div>ČSN 73 6133</div></div><div><div>O/F5 ML</div><div>F8 CH</div><div>F6 CI</div><div>G3 G-F</div><div>F5 MI</div><div>S3 S-F</div></div><div><div>M</div><div>P</div><div>T</div><div>M-T</div><div>M</div><div>SU</div><div>T</div><div>SU</div></div><div>KONZISTENCE</div></div>			<table><tr><th>do</th><th>GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN</th></tr><tr><td>0.50</td><td>2: Humózní vrstva, hlína s nízkou plasticitou, tmavě hnědá</td></tr><tr><td>2.00</td><td>15: Jíl s vysokou plasticitou, v hl. 0.5 - 1 m pevný (Op=220-240 kPa), v hl. 1 - 1,3 m tuhý, v 1,3 - 2 m měkký až tuhý (Op=80-100 kPa), světle hnědý, s frakcí jemno až středně zrného písku</td></tr><tr><td>3.70</td><td>14: Jíl se střední plasticitou, měkký (Op<20 kPa), šedý, s frakcí jemnozrného písku</td></tr><tr><td>5.60</td><td>63: Štěrk s příměsí jemnozrné zeminy, středně ulehlý, zaoblené valouny o vel. 1-7 cm, šedý až hnědý, výplň - středně až hrubozrný písek</td></tr><tr><td>6.50</td><td>24: Hlína se střední plasticitou, tuhá (Op=110-160 kPa), tmavě hnědá, s frakcí jemnozrného písku</td></tr><tr><td>10.00</td><td>43: Písek s příměsí jemnozrné zeminy, středně ulehlý, jemno až hrubozrný, sv. šedý až namodralý</td></tr></table> <div><div><div>Legenda:</div><div>Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.</div><div><div>☒</div><div>neporušený</div><div>☒</div><div>porušený</div><div>☒</div><div>jádro</div><div>☒</div><div>technolog.</div><div>☒</div><div>skalní</div><div>☐</div><div>jiný</div></div><div><div>●</div><div>voda</div><div>▲</div><div>naražená hladina</div><div>▼</div><div>ustálená hladina</div></div></div><div><div>Poznámka:</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div></div></div>						do	GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN	0.50	2: Humózní vrstva, hlína s nízkou plasticitou, tmavě hnědá	2.00	15: Jíl s vysokou plasticitou, v hl. 0.5 - 1 m pevný (Op=220-240 kPa), v hl. 1 - 1,3 m tuhý, v 1,3 - 2 m měkký až tuhý (Op=80-100 kPa), světle hnědý, s frakcí jemno až středně zrného písku	3.70	14: Jíl se střední plasticitou, měkký (Op<20 kPa), šedý, s frakcí jemnozrného písku	5.60	63: Štěrk s příměsí jemnozrné zeminy, středně ulehlý, zaoblené valouny o vel. 1-7 cm, šedý až hnědý, výplň - středně až hrubozrný písek	6.50	24: Hlína se střední plasticitou, tuhá (Op=110-160 kPa), tmavě hnědá, s frakcí jemnozrného písku	10.00	43: Písek s příměsí jemnozrné zeminy, středně ulehlý, jemno až hrubozrný, sv. šedý až namodralý
do	GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN																					
0.50	2: Humózní vrstva, hlína s nízkou plasticitou, tmavě hnědá																					
2.00	15: Jíl s vysokou plasticitou, v hl. 0.5 - 1 m pevný (Op=220-240 kPa), v hl. 1 - 1,3 m tuhý, v 1,3 - 2 m měkký až tuhý (Op=80-100 kPa), světle hnědý, s frakcí jemno až středně zrného písku																					
3.70	14: Jíl se střední plasticitou, měkký (Op<20 kPa), šedý, s frakcí jemnozrného písku																					
5.60	63: Štěrk s příměsí jemnozrné zeminy, středně ulehlý, zaoblené valouny o vel. 1-7 cm, šedý až hnědý, výplň - středně až hrubozrný písek																					
6.50	24: Hlína se střední plasticitou, tuhá (Op=110-160 kPa), tmavě hnědá, s frakcí jemnozrného písku																					
10.00	43: Písek s příměsí jemnozrné zeminy, středně ulehlý, jemno až hrubozrný, sv. šedý až namodralý																					
Název akce: Otrokovice - Vizovice, GT průzkum				Měřítko: 1: 100		Zak. číslo: 2016-020																
Dokumentoval: p. Pilát		Vyhodnotil: Ing. S. Mikunda		Zpracoval: Ing. S. Mikunda		Příloha č.:																

GeoTec-GS, a.s. 106 00 Praha 10, Chmelová 2920/6			GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU			HJ304																																																								
Vrtmistr: p. Vintrlík Typ soupravy: WIRTH B0/B1 PV3S Datum provedení - od: 23.3.2016 - do: 23.3.2016			Hloubka sondy [m]: 20.00 Hladina podz. vody: naražená [m]: Hl.= 5.00, Z = 185.34 ustálená [m]: Hl.= 4.30, Z = 186.04			Y= 530 806.11 X= 1 167 122.55 Z= 190.34 Souř.systémy: JTSK / Balt																																																								
od: [m] do: [m] vrtáno DN [mm]			od: [m] do: [m] paženo DN [mm]			Okres: Katastr.území: Mapa 1:25000: 25-314																																																								
<div><div><div>HJ304</div><div>STRATIGRAF. ČLENĚNÍ</div><div><div>190.34</div><div>0.00</div><div>0</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div></div><div><div>Antropozoikum</div><div>Kvartér</div><div>Neogén</div></div><div><div>ČSN 73 6133</div><div>ČSN 73 3050 / ČSN 73 6133</div><div>KONZISTENCE</div></div><div><div>0.00</div><div>3.00</div><div>5.40</div><div>7.00</div><div>7.50</div><div>8.50</div><div>9.60</div><div>10.00</div><div>15.00</div><div>16.00</div><div>17.50</div><div>19.50</div><div>20.00</div></div><div><div>Y</div><div>2/I</div><div>3/I</div><div>UL</div><div>P</div><div>UL</div></div><div><div>6 CI</div><div>F4 CS</div><div>S3 S-F</div><div>G3 G-F</div><div>S3 S-F</div><div>F4 CS</div><div>S3 S-F</div><div>F8 CH</div><div>S3 S-F</div></div><div><div>UH 4.30</div><div>NH 5.00</div></div></div></div> <tr><td>do</td><td colspan="2">GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN</td></tr> <tr><td>3.00</td><td colspan="2">1: Navážka, charakteru hlína písčitá, kyprá, sypká, kusy skla, cihel a plechů, tm. hnědá</td></tr> <tr><td>5.40</td><td colspan="2">14: Jíl se střední plasticitou, do 4,5 m tuhý (Op=120-160 kPa), níže měkký (Op=20-60 kPa), s písčitou frakcí, světle hnědý, rezavě šmouhovaný</td></tr> <tr><td>7.00</td><td colspan="2">12: Jíl písčitý, měkký (Op=30-80 kPa), s frakcí jemnozrnného písku, do 6,0 m světle hnědý, níže šedý, při bázi černé organické zbytky</td></tr> <tr><td>7.50</td><td colspan="2">43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, střednězrnný, tm. šedý, valouny štěrku, kusy jílu (pravděpodobně napadávká)</td></tr> <tr><td>8.50</td><td colspan="2">63: Štěrka s příměsí jemnozrnné zeminy, středně až hrubozrnný, šedý, s frakcí písku, plochými valouny a poloopracovanými úlomky droby</td></tr> <tr><td>9.60</td><td colspan="2">43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, střednězrnný, stejnozrnný, sv. žlutohnědý</td></tr> <tr><td>10.00</td><td colspan="2">12: Jíl písčitý, měkký (Op=60-90 kPa), šedý, slídnatý, písčitá frakce jemnozrnná</td></tr> <tr><td>15.00</td><td colspan="2">43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, jemno až střednězrnný, žlutohnědý, zvodněný</td></tr> <tr><td>16.00</td><td colspan="2">43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, ulehlý, jemnozrnný, sv. šedý</td></tr> <tr><td>17.50</td><td colspan="2">43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, ulehlý, jemno až střednězrnný, šedý</td></tr> <tr><td>19.50</td><td colspan="2">15: Jíl s vysokou plasticitou, pevný (Op>500 kPa), šedý</td></tr> <tr><td>20.00</td><td colspan="2">43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, ulehlý, jemno až střednězrnný, šedý</td></tr> <tr><td colspan="3"><div><div>Legenda:</div><div>Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.</div><div><div>neporušený</div><div>porušený</div><div>jádro</div><div>technolog.</div><div>skalní</div><div>jiny</div></div><div><div>voda</div><div>naražená hladina</div><div>ustálená hladina</div></div></div><div><div>Poznámka:</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div></div></td></tr> <tr><td colspan="3">Název akce: Otrokovice - Vizovice, GT průzkum</td><td colspan="2">Měřítko: 1: 150</td><td colspan="2">Zak. číslo: 2016-020</td></tr> <tr><td colspan="2">Dokumentoval: Ing. B. Hladíková</td><td colspan="2">Vyhodnotil: Ing. S. Mikunda</td><td colspan="2">Zpracoval: Ing. S. Mikunda</td><td colspan="2">Příloha č.:</td></tr>						do	GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN		3.00	1: Navážka, charakteru hlína písčitá, kyprá, sypká, kusy skla, cihel a plechů, tm. hnědá		5.40	14: Jíl se střední plasticitou, do 4,5 m tuhý (Op=120-160 kPa), níže měkký (Op=20-60 kPa), s písčitou frakcí, světle hnědý, rezavě šmouhovaný		7.00	12: Jíl písčitý, měkký (Op=30-80 kPa), s frakcí jemnozrnného písku, do 6,0 m světle hnědý, níže šedý, při bázi černé organické zbytky		7.50	43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, střednězrnný, tm. šedý, valouny štěrku, kusy jílu (pravděpodobně napadávká)		8.50	63: Štěrka s příměsí jemnozrnné zeminy, středně až hrubozrnný, šedý, s frakcí písku, plochými valouny a poloopracovanými úlomky droby		9.60	43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, střednězrnný, stejnozrnný, sv. žlutohnědý		10.00	12: Jíl písčitý, měkký (Op=60-90 kPa), šedý, slídnatý, písčitá frakce jemnozrnná		15.00	43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, jemno až střednězrnný, žlutohnědý, zvodněný		16.00	43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, ulehlý, jemnozrnný, sv. šedý		17.50	43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, ulehlý, jemno až střednězrnný, šedý		19.50	15: Jíl s vysokou plasticitou, pevný (Op>500 kPa), šedý		20.00	43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, ulehlý, jemno až střednězrnný, šedý		<div><div>Legenda:</div><div>Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.</div><div><div>neporušený</div><div>porušený</div><div>jádro</div><div>technolog.</div><div>skalní</div><div>jiny</div></div><div><div>voda</div><div>naražená hladina</div><div>ustálená hladina</div></div></div> <div><div>Poznámka:</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div></div>			Název akce: Otrokovice - Vizovice, GT průzkum			Měřítko: 1: 150		Zak. číslo: 2016-020		Dokumentoval: Ing. B. Hladíková		Vyhodnotil: Ing. S. Mikunda		Zpracoval: Ing. S. Mikunda		Příloha č.:	
						do	GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN																																																							
						3.00	1: Navážka, charakteru hlína písčitá, kyprá, sypká, kusy skla, cihel a plechů, tm. hnědá																																																							
						5.40	14: Jíl se střední plasticitou, do 4,5 m tuhý (Op=120-160 kPa), níže měkký (Op=20-60 kPa), s písčitou frakcí, světle hnědý, rezavě šmouhovaný																																																							
						7.00	12: Jíl písčitý, měkký (Op=30-80 kPa), s frakcí jemnozrnného písku, do 6,0 m světle hnědý, níže šedý, při bázi černé organické zbytky																																																							
						7.50	43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, střednězrnný, tm. šedý, valouny štěrku, kusy jílu (pravděpodobně napadávká)																																																							
						8.50	63: Štěrka s příměsí jemnozrnné zeminy, středně až hrubozrnný, šedý, s frakcí písku, plochými valouny a poloopracovanými úlomky droby																																																							
						9.60	43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, střednězrnný, stejnozrnný, sv. žlutohnědý																																																							
						10.00	12: Jíl písčitý, měkký (Op=60-90 kPa), šedý, slídnatý, písčitá frakce jemnozrnná																																																							
						15.00	43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, jemno až střednězrnný, žlutohnědý, zvodněný																																																							
						16.00	43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, ulehlý, jemnozrnný, sv. šedý																																																							
						17.50	43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, ulehlý, jemno až střednězrnný, šedý																																																							
						19.50	15: Jíl s vysokou plasticitou, pevný (Op>500 kPa), šedý																																																							
						20.00	43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, ulehlý, jemno až střednězrnný, šedý																																																							
						<div><div>Legenda:</div><div>Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.</div><div><div>neporušený</div><div>porušený</div><div>jádro</div><div>technolog.</div><div>skalní</div><div>jiny</div></div><div><div>voda</div><div>naražená hladina</div><div>ustálená hladina</div></div></div> <div><div>Poznámka:</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div></div>																																																								
Název akce: Otrokovice - Vizovice, GT průzkum			Měřítko: 1: 150		Zak. číslo: 2016-020																																																									
Dokumentoval: Ing. B. Hladíková		Vyhodnotil: Ing. S. Mikunda		Zpracoval: Ing. S. Mikunda		Příloha č.:																																																								

GeoTec-GS, a.s. 106 00 Praha 10, Chmelová 2920/6			GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU			HJ306			
Vrtmistr: p. Vintrlík Typ soupravy: BOTEC Datum provedení - od: 21.3.2016 - do: 22.3.2016			Hloubka sondy [m]: 14.00 Hladina podz. vody: naražená [m]: Hl.= 3.00, Z = 186.25 ustálená [m]: Hl.= 1.50, Z = 187.75			Y= 530 572.31 X= 1 167 174.21 Z= 189.25 Souř.systémy: JTSK / Balt			
od: [m] do: [m] vrtáno DN [mm]			od: [m] do: [m] paženo DN [mm]			Okres: Katastr.území: Mapa 1:25000: 25-314			
<div><div><div>HJ306</div><div><div>STRATIGRAF. ČLENĚNÍ</div><div><div>189.25</div><div>0.00</div><div>0.20</div><div>1.50</div><div>2.80</div><div>3.40</div><div>5.00</div><div>6.00</div><div>6.40</div><div>7.50</div><div>10.40</div><div>11.30</div><div>11.70</div><div>12.70</div><div>13.50</div><div>14.00</div></div><div><div>ČSN 73 6133</div><div>ČSN 73 3050 /</div></div><div><div>0</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div></div><div><div>Kvartér</div><div>Neogén</div><div>Paleogén</div></div><div><div>F6 CL</div><div>F4 CS</div><div>G3 G-F</div><div>F6 CL</div><div>F2 CG</div><div>G3 G-F</div><div>S2 SP</div><div>F6 CI</div><div>F6 CL</div><div>R6</div><div>R5</div><div>R4</div></div><div><div>T</div><div>M</div><div>K</div><div>M</div><div>SU</div><div>T</div><div>P</div><div>4/II</div><div>5/II</div></div></div></div></div>						do	GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN		
						0.20	2: Humózní vrstva, drn		
1.50	13: Jíl s nízkou plasticitou, nízká až střední plasticita, tuhá (Op=100-120 kPa), sv. hnědá								
2.80	13: Jíl s nízkou plasticitou, měkký (Op=20-80 kPa), sv. hnědý, tmavě a rezavě skvrnitý								
3.40	12: Jíl písčitý, kašovitý, šedohnědý, písčitá frakce jemnozrnná								
5.00	63: Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, hrubozrnný, zvodněný, písčitá frakce hrubozrnná								
6.00	13: Jíl s nízkou plasticitou, měkký (Op=20-80 kPa), šedý, od hl. 5,8 m hnědý								
6.40	11: Jíl štěrkovitý, měkký, tm. hnědošedý, štěrkovitá frakce hrubozrnná								
7.50	63: Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, středně ulehlý, světle šedý, valouny velikosti 4-6 cm, valouny polopracované a opracované, s obsahem písčité frakce, střednězrnná, k bázi přibývá								
10.40	42: Písek špatně zrněný, středně ulehlý, jemně až středně zrný, ojediněle štěrkové valouny cca 1 cm								
11.30	14: Jíl se střední plasticitou, do hl. 11,1 m tuhý (Op=140-180 kPa), do hl. 11,3 m pevný (Op=280 kPa), tm. modrý až šedý								
11.70	13: Jíl s nízkou plasticitou, do hl. 11,4 m pevný (Op = 320 kPa), do hl. 12,7 m tvrdý (Op>500 kPa), sv. šedý až modrý								
12.70	101: Pískovec zcela zvětralý, destičkovité úlomky o vel. do 1 cm, lze rozdrobit v ruce, tmelený pevným šedým jílem, sv. hnědý, světlé a bílé žilky (místy růžové) ? - úlomky se dají rozbít lehkým úderem kladiva								
13.50	102: Pískovec silně zvětralý, destičkovité úlomky o vel. do 1 cm, ojediněle až 3 cm, lze je lámat v ruce, úbytek jílové složky (do 30 % obsahu), hnědý								
14.00	105: Pískovec zdravý, pevná hornina, silným úderem kladiva lze jádro rozpůlit								
<div><div><div>Legenda:</div><div>Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.</div><div><div>neporušený</div><div>porušený</div><div>jádro</div><div>technolog.</div><div>skalní</div><div>jiny</div></div><div><div>voda</div><div>naražená hladina</div><div>ustálená hladina</div></div></div></div>									
<div><div><div>Poznámka:</div><div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div></div></div></div>									
Název akce: Otrokovice - Vizovice, GT průzkum			Měřítko: 1: 100	Zak. číslo: 2016-020					
Dokumentoval: Ing. B. Hladíková		Vyhodnotil: Ing. S. Mikunda	Zpracoval: Ing. S. Mikunda	Příloha č.:					

GeoTec-GS, a.s. 106 00 Praha 10, Chmelová 2920/6		GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU				J308	
Vrtmistr: p. Vintrlík Typ soupravy: BOTEČ Datum provedení - od: 4.4.2016 - do: 4.4.2016		Hloubka sondy [m]: 10.00 Hladina podz. vody: naražená [m]: Hl.= 5.50, Z = 184.92 ustálená [m]: Hl.= 2.40, Z = 188.02				Y= 530 439.77 X= 1 167 176.79 Z= 190.42 Souř.systémy: JTSK / Balt	
od: [m] do: [m] vrtáno DN [mm]		od: [m] do: [m] paženo DN [mm]				Okres: Katastr.území: Mapa 1:25000: 25-314	
<div><div><div>J308</div><div>STRATIGRAF. ČLENĚNÍ</div><div>190.42</div><div>0.00</div><div>1.10</div><div>1.50</div><div>4.00</div><div>4.30</div><div>5.00</div><div>6.50</div><div>7.30</div><div>10.00</div></div><div><div>Antropozoikum</div><div>Kvartér</div><div>Neogén</div></div><div><div>ČSN 73 6133</div><div>ČSN 73 3050 /</div><div>ČSN 73 6133</div><div>KONZISTENCE</div></div><div><div>F3 MSY</div><div>F5 MI</div><div>F6 CI</div><div>S4 SM</div><div>G3 G-F</div><div>S3 S-F</div><div>F8 CH</div></div><div><div>T</div><div>M</div><div>K</div><div>UL</div><div>P-R</div></div><div><div>UH 2.40</div><div>NH 5.50</div></div></div>		do	GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN				
		1.10	1: Navážka, charakteru hlína písčitá, tuhá, s kameny a kusy cihel, škváry a uhlí, tmavě hnědá, u báze hnědá, shora drn				
		1.50	24: Hlína se střední plasticitou, tuhá (Op=160-200 kPa), s plochými zrny štěrku o velikosti 2-5 cm, hnědá				
		4.00	14: Jíl se střední plasticitou, kašovitý až měkký (Op=10-90 kPa), světle hnědý, rezavě a tmavě šmouhovaný				
		4.30	14: Jíl se střední plasticitou, kašovitý, šedý				
5.00	44: Písek hlinitý, písčitá frakce střednězrnná, jílovitá frakce měkká						
6.50	63: Štěrka s příměsí jemnozrnné zeminy, střednězrnný, ulehlý, šedý, s valouny a poloopracovanými úlomky, písčitá frakce střednězrnná až hrubozrnná, (cca 40 % obsahu), v hloubce 6,5 m černé zetlelé dřevo						
7.30	43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, hrubozrnný, ulehlý, tmavě šedý, štěrkovitá frakce střednězrnná,						
10.00	15: Jíl s vysokou plasticitou, pevný až tvrdý (Op>350 kPa), vrstevnatý, světle hnědý, zeleně a rezavě šmouhovaný, v hloubce 9,7-9,8 m úlomky silně zvětřelého jílovce o velikosti 0,2-1 cm, lze je drolit v ruce						
<div>Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně. neporušený porušený jádro technolog. skalní jiný voda naražená hladina ustálená hladina</div>							
Poznámka: . . .							
Název akce: Otrokovice - Vizovice, GT průzkum					Měřítko: 1: 100	Zak. číslo: 2016-020	
Dokumentoval: Ing. B. Hladíková		Vyhodnotil: Ing. S. Mikunda		Zpracoval: Ing. S. Mikunda	Příloha č.:		

GeoTec-GS, a.s. 106 00 Praha 10, Chmelová 2920/6		GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU		J309	
Vrtmistr: p. Vintrlík Typ soupravy: WIRTH B0/B1 PV3S Datum provedení - od: 17.3.2016 - do: 17.3.2016		Hloubka sondy [m]: 5.00 Hladina podz. vody: naražená [m]: Hl.= 2.50, Z = 187.20 ustálená [m]: Hl.= 1.50, Z = 188.20		Y= 530 351.08 X= 1 167 156.25 Z= 189.70 Souř.systémy: JTSK / Balt	
od: [m] do: [m] vrtáno DN [mm]		od: [m] do: [m] paženo DN [mm]		Okres: Katastr.území: Mapa 1:25000: 25-314	

<div style="text-align: center;"> J309 </div>	do	GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
	0.30	1: Navážka, droby štěr s frakcí písku a organickými zbytky, černá
	0.60	1: Navážka, konstrukce náspu, kameny a valouny o velikosti až přes průměr jádra
	1.30	1: Navážka, štěr jílovitý, hrubozrný, s kameny o velikosti 2-10 cm
	2.00	14: Jíl se střední plasticitou, tuhý (Op=100-120 kPa), světle hnědý, tmavě a rezavě skvrnitý
	3.00	14: Jíl se střední plasticitou, měkký, (Op=30-60 kPa), světle hnědý, tmavě skvrnitý
	4.00	13: Jíl s nízkou plasticitou, kašovitý, světle hnědý a šedý, rezavý
5.00	63: Štěr s příměsí jemnozrné zeminy, drobno až střednězrný, s frakcí střednězrného písku, šedý	
Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ☐ neporušený ▤ porušený ● jádro ▨ technolog. ▩ skalní □ jiný </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ● voda ▲ naražená hladina ▼ ustálená hladina </div>		
Poznámka: .		

Název akce: Otrokovice - Vizovice, GT průzkum	Měřítko: 1: 100	Zak. číslo: 2016-020
Dokumentoval: Ing. B. Hladíkova	Vyhodnotil: Ing. S. Mikunda	Zpracoval: Ing. S. Mikunda
		Příloha č.: J309

Vrt J-27/18

kóta vrtu: 186,60 mm

y = 531.101,30 x = 1.167.111,00

ČSN 731001

ČSN 733050

0,00 - 1,00 m	Předkop		
1,00 - 1,60	Hlína jílovitá slabě písčitá, tuhá, hnědá	F6/CI	3
1,60 - 2,70	Dtto, měkká	F6/CI	3
2,70 - 3,00	Jíl silně písčitý, měkký až kašovité zelenošedý až písek silně jílovitý jemnozrnný, vodou nasycený - ztekucený	S5/SC	4
3,00 - 3,50	Písek jemnozrnný silně jílovitý, ztekucený, šedozelený, s organickými zbytky zetlelými kusy dřev	S5/SC	4
3,50 - 4,50	Štěrk zahliněný - zajílovaný, tvořený valouny převážně pískovce do vel. 1-3 cm, ojediněle 5 cm s pískem jemného až středního zrna, s hlínou písčitou, vodou nasycený, šedý	G4/GM G5/GC	2
4,50 - 6,40	Písek jemnozrnný silně zajílovaný, s obsahem cca 30% valounů do vel. 2-3 cm, tmavě šedý, střídající se s hrubou frakcí písku (v hl. 6,0-6,4 m štěrk jílovitý o vel. valounů 5-8 cm), vodou nasycený-ztekucený	S5	4
6,40 - 7,20	Jíl písčitý tuhý až měkký, s valouny štěrku do 5 cm (cca 15-20%), tmavě šedý	F4	3
7,20 - 8,00	Písek jílovitý, jemně až středně zrnitý, tmavě šedý, ulehlý	S5/SC	2-3
8,00 - 9,60	Písek jemnozrnný tmavě šedý, vodou nasycený s příměsí jemnozrnné zeminy	S2/SP S3/S-F	2-3
9,60 - 12,00	Písek hrubozrnný tmavě šedý, jen s malou příměsí jemnozrnné zeminy	S3/S-F S2/SP	2-3
12,00 - 13,00	Písek hrubého až středního zrna, tmavě šedý, s příměsí jemnozrnné zeminy	S3/S-F	2-3
13,00 - 17,50	Písek hrubozrnný tmavě šedý, jen s malou příměsí jemnozrnné zeminy	S2/SP	2-3

J-27 - POICRAČOVÁNÍ

(P 38 96P)

- 5 -

17,50 - 20,00 Písek hrubozrnný, tmavě šedý, s nepravidelným obsahem jemnozrnné zeminy

S3/S-F

2-3

Hladina podzemní vody - navrtaná: 2,50 m

- ustálená: 1,60 m

Vzorky zemin - porušený č. z hl. 4,5 m
- porušený č. z hl. 8,5 m
- porušený č. z hl. 16,5 m

(V 49 660)

- 13 -

- 7,00-9,50 m šedý jemný písek, ulehlý s úlomky šedého jemnozrnného pískovce do vel. 7 cm IIc
- 9,50-11,0 zelenavě šedý jemně písčité jíl, tvrdý (suchý) - sluv. paleogén IIe
- Hladina podzemní vody naražena v hl. 3,50 m, ustálena v hl. 2,80 m.
- sonda byla odvrtána dne 13. 11. 1963.

S-103

185,09 m n.m.

- 0,00-1,80 m šedohnědá jílnatá hlína pevná (suchá) IIc
- 1,80-3,60 tmavá hnědošedá rezavě skvrnitá jílovitá hlína (jíl) pevná IIa
- 3,60-4,80 šedohnědá, silně písčité jílnatá hlína měkká, šterkovitá, valouny do velikosti 7 cm, ojediněle až 10 cm IIa
- 4,80-5,70 říční štěrky (valouny do velik. 7 cm) ojediněle až 10 cm, s hnědým jemným až střed. silně hlinitým pískem IIa
- 5,70-7,80 říční štěrky písčité, valouny do velikosti 10 cm, písek šedý, jemný až hrubý, čistý IIc
- 7,80-11,3 šedý jemný až střední písek, ulehlý IIc
- 11,3-12,5 zelenavě šedý jíl pevný až tvrdý, s tvrdými úlomky IIe

Hladina podzemní vody naražena v hl. 4,00 m, ustálena v hl. 3,40 m.

sonda byla odvrtána ve dnech 12.-13. 11. 1963.

S-104

186,15 m n.m.

Y=530 900 X=1167 000

- 0,00-0,30 m ornice Ia
- 0,30-1,60 šedohnědá, rezavě skvrnitá jemně písčité jílnatá hlína měkká IIc
- 1,60-3,00 zelenošedá jílnatopísčité zemina (siltová) kašovité měkká (org. zápach) IIa

S-104

- POKRAČOVÁNÍ

3,00-6,00 m	říční štěrky písčité, valouny do velikosti 12 cm, písek šedý, slabě hlinitý	IIc
6,00-8,00	šedý jemný písek (ulehlý)	IIc
8,00-9,00	šedá siltová zemina (písčité silt)	IIc
9,00-14,5	šedý jemný až střední písek (ulehlý)	IIc
Hladina podzemní vody naražena v hl. 1,40 m, ustavená v hl. 1,00 m.		
Sonda byla odvrtána dne 12. 11. 1963.		

S-105

186,48 m n.m.

Y=530 988 X=1167 090

0,00-0,40 m	navážka	IIe
0,40-1,80	světlá šedohnědá hlína měkká	IIc
1,80-3,00	modravě šedý siltový písek (měkký, krátce plastický)	IIc
3,00-6,30	říční štěrky písčité, valouny do velikosti 12 cm, písek šedý, jemný až hrubý	IIc
6,30-7,40	šedá siltová zemina, polopevná, krátce plastická	IIId
7,40-14,5	šedý jemný až střední písek ulehlý s tenkými vrstvičkami pískovce se železitým tmelem	IIc
Hladina podzemní vody naražena v hl. 1,40 m, ustavena v hl. 1,30 m.		
Sonda byla odvrtána ve dnech 13.-14. 11. 1963.		

OTROKOVICE**Vrt J - 6**

/21

$$Y = 530\ 915,18$$

$$X = 1167\ 140,96$$

$$Z = 187,40$$

ČSN	ČSN
73 1001	73 3050

0,00 - 0,60 m	ORNICE A PODORNIČÍ tvořené humózní jílovitou hlínou tuhé konzistence, hnědé barvy.	F5 MI	3
0,60 - 1,70 m	JÍL prachovitý tuhé konzistence s úlomky jílovců třídy R4 do velikosti 2,0 cm, barva hnědošedá.	F6 CI	3
1,70 - 3,60 m	JÍL PÍŠČITÝ měkké konzistence, hnědorezavý. - V hloubce 1,40 m průsaky podzemní vody. - V hloubce 2,50-3,60 m je konzistence jílu místy až kašovitá, v hloubce 3,0 - 3,2 m. je konzistence naopak tuhá. Barva šedomodrá.	F4 CS	3 - 4
3,60 - 4,00 m	Písek se štěrkem ulehlý, silně zvodnělý s jílovitou příměsí. Valouny štěrku 1-3 cm velikosti polymykní s převahou pískovcových, barva šedá.	S3 S-F	3
4,00 - 6,00 m	Štěrka písčité, ulehlý s jílovitou příměsí, silně zvodnělý polymykní s valouny 1-7 cm velikosti tvořené převážně pískovci. Barva šedomodrá.	G3 G-F	3

Konec vrtu J - 6 je v hloubce 6,00 m.

Hladina podzemní vody - naražená : 1,40 m, 2,50 m a 3,60 m. pod současným povrchem
- ustálená : 1,30 m ihned po odvrtání.

Odebrané vzorky - neporušené : 1,60 - 1,70 m.
- poloporušené : 2,00 - 2,20 m; 3,00 - 3,20 m a 5,00 - 5,60 m.

Zatřídění bylo uskutečněno na základě vizuálního popisu a odhadu kvalitativních znaků.
Geologickou dokumentaci a zatřídění provedl RNDr. Stanislav Březina.

Sonda S 5DB₂ Y = 530 255 X = 1167 095 Z = 188,34

- 0,00 - 0,30 tmavohnědá jílovitopísčitá hlína, částečně humosní, tuhá,
s rostlinnými zbytky
- 0,30 - 1,30 hnědá jílovitá hlína, velmi tuhá
- 1,30 - 2,50 šedohnědá jílovitá hlína tuhá až velmi tuhá
- 2,50 - 2,60 šedohnědý tuhý jíl písčitý, slidnatý
- 2,60 - 4,60 šedý písčitojilnatý náplav tuhý
- 4,60 - 5,60 šedý jílovitobahnitý pískovcový štěrkopísek s 30 % valounů do
10 cm
- 5,60 - 8,20 šedý štěrkopísek s 60 % valounů do 10 cm, s hrubou písčitou
frakcí, ulehlý
- 8,20 - 11,00 šedý jemně zrnitý písek, silně ulehlý
- Podzemní voda navrtaná v hloubce 2,00 m, ustálena v hloubce 2,10 m.







Sonda S 6

- 0,00 - 0,20 hnědá jílovitá hlína s rostlinnými zbytky tuhá
- 0,20 - 1,00 hnědá jílovitá hlína tuhá, vlhká
- 1,00 - 3,00 hnědošedá jílovitá hlína, vrstevnatá, tuhá až pevná
- 3,00 - 4,00 šedý jíl, tuhý až pevný šimoniticky skvrnitý
- 4,00 - 4,40 šedomodrý jílovitý náplav tuhý
- 4,40 - 5,30 šedý písčitý náplav ulehlý
- 5,30 - 7,30 šedý silně ulehlý štěrkopísek se 60 % valounů do 15 cm,
převážně pískovcový materiál
- 7,30 - 11,50 šedý jemně zrnitý písek, silně ulehlý
- 11,50 - 15,00 dtt o
- Podzemní voda navrtaná v hloubce 2,00 m, ustálena 1,60 m.

Sonda S 7DB₃

- 0,00 - 0,20 hnědá jílovitá hlína, částečně humosní s rostlinnými zbytky
- 0,20 - 2,70 světlehnědá jílovitá hlína tuhá
- 2,70 - 4,70 šedohnědý silně písčitý jíl, tuhý s propláskky jemně zrnitého
písku
- 4,70 - 4,90 šedý jíl tuhý, jemně písčitý
- 4,90 - 5,30 tmavý bahnitý jílnatý náplav s kusy zatlučeného dřeva
- 5,30 - 6,00 šedý bahnitý štěrkopísek se 40 % pískovcových valounů do 12 cm
- 6,00 - 7,40 šedý hrubý štěrkopísek se 60 % valounů pískovce a slepence
do 12 cm

GEOLOGICKÝ PROFIL VRTU




Název akce: Elektrizace trati vč.PEÚ Otrokovice-Zlín-Vizovice, geotechnický průzkum							
Č.zakázky: 04-0949-095		Datum: 28.10.2004		Vrtáno: URB-2,5A		x:1 167 129.83 y: 530 793.46 z: 190.38	Číslo vrtu: AV-0,629
Hloubka (m)	Zemina (graficky)	Odběr vzorků	Podzemní voda	Třída zeminy (ČSN 731 001)	Těžitelnost (ČSN 733 050)	Geolog. stáří	Pojmenování a popis zemin
0.0 - 2.2				F5 MLY	2	kvartér	0,0 - 2,2 navážka - hlína s nízkou plasticitou, žlutohnědá, s úlomky cihel, v intervalu 1,4-2,0 m příměs popela a škváry
2.2 - 5.5				F6 CI	3		2,2 - 5,5 jíl se střední plasticitou, žlutohnědý rezavě smouhovaný, tuhý
5.5 - 9.3		□ N	<div style="text-align: center;"> 4,65  </div>	G3 G-F	3		5,5 - 9,3 štěrk s příměsí jemnozrné zeminy, šedý, zvodnělý od 5,8 m, valouny velikosti do 6-8 cm
9.3 - 12.0		□ P	<div style="text-align: center;">  5,80 </div>	S4 SM	3		9,3 - 12,0 písek hlinitý, šedý, zvodnělý

pokračování GEOLOGICKÝ PROFIL VRTU

Název akce: Elektrizace trati vč.PE`U Otrokovice-Zlín-Vizovice, geotechnický průzkum																																																
Č.zakázky: 04-0949-95		Datum: 28.10.2004		Vrtáno: URB-2A		Číslo vrtu: <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">AV-0,629</div>																																										
Hloubka (m)	Zemina (graficky)	Odběr vzorků	Podzemní voda	Třída zeminy (ČSN 731 001)	Těžitelnost (ČSN 733 050)	Pojmenování a popis zemin																																										
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">11.0</div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">12.0</div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">13.0</div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">14.0</div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">15.0</div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">16.0</div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">17.0</div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">18.0</div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">19.0</div> <div style="text-align: right;">20.0</div> </div> <div style="flex: 2; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, red 2px, red 4px); opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin: 0 auto;"></div> P </div> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; position: relative;"> </div></div>

GEOLOGICKÝ PROFIL VRTU

Název akce: Otrokovice-Zlín-Vizovice, elektrizace trati vč. PEÚ, doplňkový GTP							
Č.zakázky: 07-1164-095		x: 1167155.58		Číslo vrtu:			
Datum: 14.1.2008		y: 530699.43		AJ1/0,700			
Vrtáno: WIRTH B1, předkop 1,0 m		z: 189.78					
Hloubka (m)	Zemina (graficky)	Odběr vzorků	Podzemní voda	Třída zeminy (ČSN 731 001)	Těžitelnost (ČSN 733 050)	Geolog. stáří	
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0		<div><div>P</div><div>3,2</div><div>5,0</div><div>P</div></div>	<div><div>▼</div><div>▲</div></div>	O	1	kvartér	
				F6 CI	1		
				F4 CS	3		
				F6 CI	3		
				S3 S-F	1		
				G2 GP	3		
				R6(F3 MS)	4		paleogén
0,0 - 0,1 ornice - drn							
0,1 - 3,0 jíl se střední plasticitou, náplavový, světle hnědý, tuhý							
3,0 - 3,8 jíl písčitý, hnědé barvy, tuhý-měkký							
3,8 - 4,2 jíl se střední plasticitou, šedý, tuhý							
4,2 - 4,4 písek hnědošedý, střední, vlhký							
4,4 - 9,0 štěrk písčitý, šedý, s valouny velikosti 1-6 cm (60-70%), zvodnělý							
9,0 - 11,0 eluvium - hlína písčitá, světle šedá, pevná							

Název akce: Otrokovice-Zlín-Vizovice, elektrizace trati vč. PEÚ, doplňkový GTP							
Č.zakázky: 07-1164-095		x: 1167155.58		Číslo vrtu:			
Datum: 14.1.2008		y: 530699.43		AJ1/0,700			
Vrtáno: WIRTH B1, předkop 1,0 m		z: 189.78					
Hloubka (m)	Zemina (graficky)	Odběr vzorků	Podzemní voda	Třída zeminy (ČSN 731 001)	Těžitelnost (ČSN 733 050)	Geolog. stáří	Pojmenování a popis zemin
11.0		P		R6 (F3 MS)	4	paleogén	9,0 - 11,0 eluvium - hlína písčitá, světle šedá, pevná
				R5	4		11,0 - 11,3 prachovec vápnitý, béžově šedý, slabě zpevněný, silně rozpukaný
12.0				R6(S4 SM)	4		11,3 - 15,0 eluvium - písek jemnozrný, světle šedý, vlhký, velmi ulehlý
13.0							
14.0							
15.0							
16.0							Odebrán vzorek podzemní vody.
17.0							
18.0							
19.0							
20.0							

CENTROPROJEKT ZLÍN, a.s.

V-1

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

Souřadnice: X: 1167250.80

Y: 530478.10

Výška: 190.80

Hloubka [m]	Geologický profil	Symbol	Popis vrstvy	ČSN 73 1001	ČSN 73 3050	Voda ve vrtu	Vzorky ve vrtu
5		CI O	0.0 - 0.2 m hlína, hnědá, zmrzlá	F6 O	3. (5.) třída		
		CI Y	0.2 - 0.4 m navážka - jílovitá hlína, tuhá až pevná, hnědá, s pevností 200 kPa dle kapesního penerometru	F6 Y	3. - 4. třída		0.70 P 1315 0.70
1		CL Y	0.4 - 1.3 m navážka - hlína, tuhá, prachovitopísčítá, žlutohnědá, slabě vápnitá, nízce plastická, 100 kPa	F6 Y	2. třída		
5		CL Y	1.3 - 1.5 m navážka - hlína, dtto, s hroudami hašeného vápna - zához kanalizace?	F6 Y	2. třída		
2			1.5 - 3.3 m hlína, tuhá, 150 kPa, žlutohnědá, tm. hnědě skvrnitá, nízce plastická, slabě vápnitá, od hl. 3 m měkká (50 kPa) až kašovitá, s písčitou příměsí	F5	2. třída		2.10 P 1316 2.10
5		ML				U 2.75 18. 2. 2003	
3						N 3.30 18. 2. 2003	
5			3.3 - 5.1 m jílovitá hlína, měkká, modrošedá, 50 kPa - náplav	F6	3. třída		3.60 P 1314 3.60
4		CI					
5							
5			5.1 - 6.5 m štěrk silně písčitý, zahliněný, málo až středně ulehý, modrošedý, nedokonale opracovaný	G3 - S3	4. třída		6.00 P 1312 6.00
6		G-F					
5			6.5 - 7.7 m štěrk písčitý, středně ulehý, modrošedý, s nedokonale opracovanými valouny pískovce velikostí do 12 cm	G3 - G2	4. třída		
7		G-F					
5			7.7 - 9.0 m písek, ulehý, střednozrný, světle šedý	S3	4. třída		8.60 P 1313 8.60
8		S-F					
5							
9							
5							
Podzemní voda: Naražená: 18. 2. 2003 3.30 m pod terénem Ustálená: 18. 2. 2003 2.75 m pod terénem odběr vzorku				Název akce: Otrokovice - areál SMO a.s. Číslo: 5-5-3098 Zpracoval: RNDr. O. Janík Datum: 18. 2. 2003			
Vzorky: Porušený 1315 0.70 m pod terénem Porušený 1316 2.10 m pod terénem Porušený 1314 3.60 m pod terénem Porušený 1312 6.00 m pod terénem Porušený 1313 8.60 m pod terénem							

Vrt byl uzavřen ocelovým víkem s vytyčkou \varnothing 820 mm.

Způsob obsypání výstroje:

- 0,0 - 1,0 mletý jíl
- 1,0 - 1,5 pískový polštář
- 1,5 - 6,4 přiděný štěrk \varnothing 4/8 mm

Vrty na snižování hladiny podzemní vody (stavební čerpání)

Petrografické profily:

JO - 2 / A

$Y = 530\ 160$ $X = 1167\ 155$ $Z = 193,0$

- 0,0 - 1,3 m tmavě skořicově hnědá, tmavě rezavě hnědě prokvetlá zajílovaná hlína
- 1,3 - 2,8 m tmavě šedý, tmavě rezavě hnědě prokvetlý prachovitý jíl.
- 2,8 - 4,4 m šedý až zelenavě šedý písčitý štěrk (matrix jemnozrnný písek cca 25 %) max. vel. val. 8 cm, \varnothing 4 cm

KVARTÉR

- 4,4 - 6,4 m špinavě zelenavě šedý, okrově prokvetlý jílovec

TERCIÉR - Paleogén

Hladina podzemní vody: naražená : 1,2 m pod terénem
ustálená : 0,6 m pod terénem

JO - 3

$Y = 530\ 180$ $X = 1167\ 160$ $Z = 190,0$

- 0,0 - 1,3 m světle skořicově hnědá, tmavě rezavě hnědě prokvetlá zajílovaná hlína
- 1,3 - 3,5 m šedý až zelenavě šedý prachovitý až jemnozrnný písek, slabě zajílovaný s ojedinělými valounky pískovců do 0,4 cm

- 12 -

-3,5 - 4,6 m šedý až zelenavě šedý písčité štěrky
(matrix cca 25 % jemnozrnný písek)
max. vel. val. 6 cm, Ø 3 cm

KVARTÉR

4,6 - 6,6 m špinavě zelenavě šedý jílovec

TERCIÉR - Paleogén

Hladina podzemní vody: naražená : 1,2 m pod terénem
ustálená : 0,9 m pod terénem

JO - 4

Y = 530 170

X = 1167 110

Z = 192,0

0,0 - 0,4 m světle hnědá prachovitá hlína s kořínky
rostlin - ornice

0,4 - 1,3 m hnědšedý až tmavě rezavě hnědý skvrnitý
jíl

1,3 - 3,6 m tmavě zelenavě šedý jíl

3,6 - 4,5 m šedý jílovito-písčité štěrky
(matrix cca 10 - 15 % jíl - str. zrnitý
písek) max. vel. val. 8 cm, Ø 4 - 5 cm

KVARTÉR

4,5 - 6,5 m špinavě zelenavě šedý jílovec

TERCIÉR - Paleogén

Hladina podzemní vody: naražená : 3,5 m pod terénem
ustálená : 1,0 m pod terénem

Průměr vrtání:

vrt	od - do (m)	Ø (mm)
JO - 2/A	0,0 - 6,4	1020
JO - 3	0,0 - 6,6	1020
JO - 4	0,0 - 6,5	1020

tab. 2

TECHNICKÁ ZPRÁVA


Na základě objednávky společnosti GeoTec-GS, a.s, byly, v rámci akce „Otrokovice – Vizovice - průzkum“, změřeny čtyři sondy statické penetrace za použití mechanického hrotu (dále jen „CPTM“). Sondy byly objednatelem předány na lokalitě.

sonda	skutečná hloubka
SP301	20,0 m
SP303	21,0 m
SP305	18,4 m
SP307	11,8 m

Statické penetrační zkoušky byly provedeny podle ČSN EN ISO 22476-12, Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky – Část 12: Statická penetrační zkouška (CPTM), těžkou statickou penetrační soupravou typu GOUDA Holland s tlačnou kapacitou 200 kN. Souprava je usazena na podvozku nákladního vozidla TATRA T 815, který je konstrukčně upraven tak, aby současně tvořil potřebnou protizátěž pro vlastní provedení sond CPTM. Před provedením sondy CPTM je celé vozidlo vyzdviženo na hydraulických podpěrách a ustaveno do horizontální polohy. Vlastní CPTM je provedeno mechanickým hrotem typu BEGEMANN typ M2 od výrobce GEOMIL EQUIPMENT B.V. (Nizozemí) s měřenými parametry. Q_t (celková penetrační síla uvedená v kN), q_c (měrný penetrační odpor uvedený v MPa), f_s (měrné pláštěvé tření uvedené v MPa) a vypočteným parametrem R_f (třecí poměr uvedený v %). Měření CPTM je prováděno diskontinuálně v hloubkových intervalech 0,2 m, konstantní rychlostí 2 cm/s.



Friction Jacket (Begemann) Cone Characteristics	
<i>Discontinuous point resistance and local friction measurements</i>	
<i>Dimensions:</i>	
Cone base area:	1 000 mm ²
Tie angle:	60 degrees
Friction jack area:	15 000 mm ²
First strike (Cone):	
Second strike (Cone + Local friction):	35 mm
Total length:	351 mm
Surface:	Wear resistant
<i>Range and Accuracy:</i>	
Maximum load on rod:	70 kN
<i>Sounding Tubes</i>	
OD x ID x Length:	36 x 16 x 1 000 mm
Weight:	6.5 kg
<i>Inner or Pressure Rods</i>	
Dia. x Length:	15 x 1 000 mm
Weight:	1.4 kg
<i>Friction Reducer</i>	Ring or Cams



Měřené síly jsou snímány měřicím zařízením Typ C (elektrické snímače měřící přímo síly v penetračním hrotu). Ve stvolech sond CPT byla elektrickým hladinoměrem zjišťována úroveň hladiny podzemní vody.

Typ zkoušky

Typ zkoušky	Měřené a odvozené parametry	Systém měření
TM1	Penetrační odpor na hrotu a celková penetrační síla nebo penetrační odpor na hrotu a plášťové tření	Elektrický snímač – diskontinuální zkouška



Třída použitelnosti

Třída použitelnosti	Typ penetrační zkoušky	Přípustná minimální přesnost ^a	Navržené použití	
			Typ zeminy ^b	Interpretace ^c
5	TM1	q_c 500 kPa nebo 5 %	A	F
		Q_t 1 kN nebo 5 %	B	G, H *
		f_s 50 kPa nebo 20 %	C	G, H *
		l 0,2 m nebo 2 %	D	G, H *
		Q_t 1 kN nebo 5 %		
		f_s 50 kPa nebo 20 %		
		l 0,2 m nebo 2 %		
Aplikační třídy 5 až 7 jsou použity pro mechanickou CPTM (třídy 1 až 4 pro elektrickou CPT/CPTU).				
<p>Třída 5 je určena pro hodnocení smíšených usazených zemin typu A až D. Pro typy B až D je profilování, popis zeminy a interpretace možná na základě geotechnických parametrů. Pro velmi měkké vrstvy (typ A) je možné jenom profilování. Popis zeminy a interpretace na základě geotechnických parametrů, zejména pro velmi měkké vrstvy, je možná pouze v případě dostupnosti příslušných geologických a geotechnických informací. Zkoušky jsou prováděny s penetračním hrotem typu TM1.</p>				
<p>^a Povolená minimální přesnost měřených parametrů je vyšší hodnota z uvedených dvou. Relativní přesnost platí měřené hodnoty a nikoli pro celý rozsah.</p>				
<p>^b A homogenní usazené zeminy (obvykle $q_c < 2$ MPa) B jíly, silty, a písky (obvykle $2 \text{ MPa} \leq q_c < 4$ MPa) C jíly, silty, písky a štěrky (obvykle $4 \text{ MPa} \leq q_c \leq 10$ MPa) D jíly, silty, písky a štěrky (obvykle $q_c > 10$ MPa)</p>				
<p>^c F profilování F* profilování v případě poskytnutých dodatečných informací G profilování a zatřídění zeminy G orientační profilování a zatřídění zeminy H* interpretace na základě geotechnických parametrů H* orientační interpretace na základě geotechnických parametrů</p>				

Měření CPTM provedl dne 23.3.2016 Ing. Jaroslav Pechar a Ing. Karel Herrmann.

Výsledky základních penetračních charakteristik byly kvalitativně a kvantitativně vyhodnoceny a výsledkem jsou geotechnické profily penetračních sond s přehledem přetvárných a pevnostních, případně i hmotnostních charakteristik základových půd. U jednotlivých vrstev nebo geotechnicky odlišných poloh základových půd je uváděno orientační zatřídění do klasifikačních tříd základových půd a velmi spolehlivé zatřídění do tříd těžitelnosti.



Postup geotechnického vyhodnocení od prvotní interpretace zkoušek (zpracování základních penetračních charakteristik) je následující:

Nejprve byla provedena tkzv. filtrace naměřených veličin, tj. úprava hodnot měrného plášťového tření f_s , která je nutná pouze při měření mechanickým hrotem. Touto „filtrací“ byly zpřesněny hodnoty měrného plášťového tření a následně i hodnoty třecích poměrů „ R_f “.

V dalším kvalitativním vyhodnocení sondáže bylo provedeno základní rozvrstvení jednotlivých do vrstev zemin podle vyhodnoceného pravděpodobného granulometrického složení a tyto vrstvy jsou dále rozděleny do dílčích poloh přibližně stejných geotechnických vlastností. Podle výsledků kvalitativního vyhodnocení je pak provedeno zařazení jednotlivých vrstev a poloh zemin a hornin do klasifikačních tříd a skupin základových půd. Zatřídění je v geotechnických profilech sond uvedeno ve sloupci „Interpretovaný geologický a geotechnický popis z penetrace (složení a základní vlastnosti zákl. půd)“ a je dáno do závorek, protože se jedná o zatřídění, i když poměrně spolehlivé, přeci jen pravděpodobné. Současně s tímto zatříděním jsou uváděny i třídy těžitelnosti základových půd. Třídy těžitelnosti jsou jednou z nejobektivnějších technických vlastností geotechnického vyhodnocení penetračních sond.

V následném kvantitativním vyhodnocení jsou pak, na základě empirických korelačních vztahů, stanoveny oedometrické ($E_{oed,p}$) nebo deformační ($E_{def,p}$) moduly stlačitelnosti z penetrace, a to spolu s příslušným Poissonovým číslem „ μ “. Pomocí ryze fyzikálních vztahů, jsou pak vyšetřeny pevnostní charakteristiky úhlu vnitřního tření „ φ “ a koheze „ c “ v totálních, u nesoudržných zemin pak i v efektivních parametrech.

Moduly stlačitelnosti z penetrace jsou určeny na základě vztahů podle korelačních vztahů. Vztahy byly odvozeny statistickým vyhodnocením penetračních odporů, třecích poměrů a dalších speciálních penetračních charakteristik s dlouhodobě shromažďovanými výsledky laboratorních a polních zkoušek stlačitelnosti, případně i přímo z výsledků sedání stavebních konstrukcí. Vztahy pro stanovení deformačních charakteristik jsou vždy vztahy nelineární.

Pevnostní charakteristiky (úhel vnitřního tření a koheze) byly určeny rovněž podle korelačních vztahů.

Výsledné hodnoty základních (přetvárných a pevnostních) charakteristik základových půd $E_{oed,p}$, φ' , φ_u , c_u a Poissonova čísla - μ jsou uvedeny v geotechnických profilech penetračních sond. Hodnoty modulu deformace z penetrace jsou ekvivalentní hodnotám oedometrického modulu stlačitelnosti E_{oed} pro přetížení v rozmezí od 0,2 do 0,4 MPa.





Pevnostní a přetvárné charakteristiky základových půd jsou doplněny hmotnostními charakteristikami. Jen v případech velmi nízkých nebo vysokých penetračních pevností bývají tyto hmotnostní parametry v penetračních sondách upravovány tak, aby lépe vystihovaly skutečnost. Přitom je přihlédnuto k hodnotám zdánlivých pórovitostí, na které lze rovněž speciálními postupy z hodnot penetračních veličin usuzovat.

V Lázních Toušeni dne 24.3.2016

TERRATEST s.r.o.
Ing. Karel Herrmann
Za Školou 10
250 89 Lázně Toušeň
DIČ: CZ63995735

Ing. Karel Herrmann
jednatel



TERRATEST s. r. o.

Za Školou 10, 25089 Lázně Toušeň, tel / fax: 326 992 183, 602 312 337



Lokalita	Otrokovice - Vizovice
----------	-----------------------

Zakazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP301
Hloubka pažení	


Datum	23.3.2016
-------	-----------

Hl vody naražené	
Hl vody ustálené	1,6 m
X	
Y	
Z	

hl	qc	Qt
[m]	[Mpa]	[kN]

0.0	0.00	0.00
0.2	0.98	0.66
0.4	1.48	2.26
0.6	1.26	4.24
0.8	1.04	5.34
1.0	0.88	5.08
1.2	0.62	3.68
1.4	0.54	3.18
1.6	0.46	2.34
1.8	0.42	1.64
2.0	0.52	1.28
2.2	0.52	1.26
2.4	0.32	1.22
2.6	0.28	1.44
2.8	0.20	1.46
3.0	1.06	1.76
3.2	0.56	1.52
3.4	0.66	1.70
3.6	0.58	2.20
3.8	0.60	2.06
4.0	1.62	2.52
4.2	9.70	9.88
4.4	6.30	11.46
4.6	6.76	12.78
4.8	13.18	20.88
5.0	10.00	27.66
5.2	5.66	19.28
5.4	1.30	14.84
5.6	6.66	18.32
5.8	14.02	19.70
6.0	12.06	21.54
6.2	3.14	22.10
6.4	2.22	25.60
6.6	2.08	20.66
6.8	6.32	8.02
7.0	5.66	13.72
7.2	14.10	22.74
7.4	15.28	32.42
7.6	16.02	35.22
7.8	12.84	39.40
8.0	17.62	48.60
8.2	11.00	46.98
8.4	16.28	48.28
8.6	15.08	54.56
8.8	16.36	46.88
9.0	12.30	48.66
9.2	11.86	46.40
9.4	11.00	40.56
9.6	10.50	39.04
9.8	8.92	35.82
10.0	8.68	32.66
10.2	8.54	31.50
10.4	7.86	30.72
10.6	7.90	28.32
10.8	8.96	30.66
11.0	8.64	29.14
11.2	13.46	33.86
11.4	11.10	36.58
11.6	11.38	31.46
11.8	4.06	30.82
12.0	9.50	35.02
12.2	2.20	26.08
12.4	5.74	18.38
12.6	13.74	13.12
12.8	16.02	29.30
13.0	12.32	29.98
13.2	7.14	34.28
13.4	13.58	28.28
13.6	11.10	40.32
13.8	29.52	29.90
14.0	37.70	72.94
14.2	9.34	43.90
14.4	5.60	61.46
14.6	16.98	59.98
14.8	3.94	26.66
15.0	12.76	32.06
15.2	13.66	28.28
15.4	16.02	31.16
15.6	16.64	34.78
15.8	14.36	41.02
16.0	27.36	48.96
16.2	28.48	67.42
16.4	30.04	69.40
16.6	26.94	90.66
16.8	21.26	92.10
17.0	22.20	86.06
17.2	24.92	86.88
17.4	16.54	75.54
17.6	20.50	79.92
17.8	3.40	64.80
18.0	5.92	42.54
18.2	9.70	24.96
18.4	15.84	26.08
18.6	27.78	44.74
18.8	23.48	57.86
19.0	15.46	53.88
19.2	23.56	73.06
19.4	12.82	55.88
19.6	25.58	60.38
19.8	19.72	66.30
20.0	11.72	37.64


..0	Qt	200
..0	qc	50




Rf	Fs
%	[Mpa]

0.00	0.000
2.72	0.027
4.51	0.067
8.58	0.108
9.75	0.101
11.82	0.104
10.97	0.068
12.10	0.065
10.44	0.048
7.31	0.031
3.34	0.017
3.08	0.016
4.17	0.013
1.43	0.004
8.00	0.016
0.76	0.008
3.33	0.019
0.00	0.000
2.99	0.017
3.78	0.023
4.12	0.067
0.36	0.035
2.24	0.141
1.07	0.072
1.34	0.176
1.27	0.127
1.56	0.088
11.08	0.144
4.71	0.313
0.66	0.092
1.18	0.143
7.56	0.237
8.47	0.188
1.73	0.036
5.78	0.366
1.55	0.103
2.44	0.344
1.63	0.249
1.47	0.235
2.29	0.293
1.49	0.263
4.49	0.494
2.04	0.332
1.79	0.269
1.76	0.288
2.83	0.348
1.54	0.183
2.28	0.251
1.72	0.180
2.21	0.197
2.07	0.180
2.67	0.228
2.51	0.197
3.53	0.279
2.69	0.241
2.90	0.251
1.09	0.147
2.80	0.311
1.55	0.176
5.78	0.235
0.20	0.019
13.52	0.297
0.56	0.032
2.82	0.387
1.93	0.309
3.03	0.374
2.26	0.161
4.89	0.664
1.75	0.195
4.36	1.286
0.06	0.021
7.78	0.727
9.17	0.514
0.81	0.137
7.28	0.287
3.44	0.439
1.06	0.145
2.16	0.346
2.89	0.480
2.90	0.416
2.76	0.755
2.93	0.834
1.37	0.411
2.11	0.568
2.61	0.555
2.51	0.556
2.21	0.550
2.40	0.396
0.64	0.132
9.42	0.320
6.49	0.384
4.81	0.467
2.52	0.399
2.50	0.695
1.07	0.252
4.65	0.719
1.47	0.347
4.32	0.554
1.62	0.415
1.82	0.359
4.30	0.504

..0	fs	1
..0	Rf	25



Za Školou 10, 25089 Lázně Toušeň, tel / fax: 326 992 183, 602 312 337



TERRATEST s. r. o.

Za Školou 10, 25089 Lázně Toušeň, tel / fax: 326 992 183, 602 312 337



Lokalita	Otrokovice - Vizovice
----------	-----------------------

Zakazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP303
Hloubka pažení	


Datum	23.3.2016
-------	-----------

Hl vody naražené	
Hl vody ustálené	1,5 m
X	
Y	
Z	

hl	qc	Qt
[m]	[Mpa]	[kN]

0.0	0.10	0.00
0.2	1.02	0.88
0.4	2.58	2.92
0.6	1.06	3.76
0.8	1.18	7.68
1.0	1.00	4.50
1.2	0.76	3.14
1.4	1.18	3.14
1.6	0.74	1.96
1.8	0.76	1.76
2.0	0.42	1.70
2.2	0.34	1.30
2.4	0.34	1.12
2.6	0.34	0.90
2.8	0.38	1.12
3.0	1.24	1.96
3.2	2.14	3.10
3.4	4.10	15.96
3.6	4.32	14.96
3.8	2.66	14.28
4.0	4.94	9.66
4.2	8.88	12.40
4.4	6.44	10.62
4.6	6.54	16.02
4.8	3.44	10.48
5.0	5.48	13.38
5.2	1.70	7.90
5.4	1.48	4.94
5.6	3.62	10.94
5.8	9.26	8.08
6.0	9.34	13.72
6.2	12.00	20.56
6.4	16.38	33.50
6.6	11.96	33.50
6.8	3.76	23.44
7.0	17.22	39.32
7.2	10.88	35.04
7.4	10.64	27.64
7.6	12.06	44.18
7.8	15.14	39.04
8.0	17.96	49.68
8.2	18.36	52.26
8.4	22.66	63.50
8.6	18.68	65.22
8.8	13.46	64.30
9.0	11.12	58.44
9.2	11.50	47.58
9.4	15.14	42.40
9.6	18.92	34.06
9.8	22.94	47.48
10.0	12.50	47.08
10.2	14.08	49.06
10.4	12.40	53.12
10.6	10.24	37.30
10.8	17.08	43.38
11.0	17.62	49.92
11.2	7.80	37.04
11.4	19.78	44.56
11.6	22.26	62.10
11.8	26.66	57.54
12.0	17.14	64.00
12.2	5.26	52.16
12.4	8.12	40.22
12.6	9.24	32.38
12.8	2.26	14.10
13.0	2.00	13.54
13.2	2.56	14.10
13.4	2.04	7.54
13.6	2.58	7.54
13.8	10.50	9.60
14.0	19.16	18.72
14.2	23.68	39.46
14.4	15.58	44.86
14.6	15.84	50.24
14.8	2.92	46.88
15.0	4.06	23.56
15.2	3.06	19.00
15.4	19.36	22.30
15.6	24.28	43.86
15.8	26.54	48.70
16.0	25.62	62.10
16.2	24.28	64.36
16.4	23.36	83.18
16.6	21.46	71.98
16.8	18.74	73.06
17.0	18.38	68.56
17.2	15.66	59.26
17.4	13.20	61.70
17.6	8.38	47.12
17.8	6.52	34.64
18.0	17.44	44.60
18.2	13.92	34.06
18.4	16.20	34.84
18.6	23.68	48.92
18.8	23.86	60.80
19.0	17.70	59.62
19.2	28.64	65.08
19.4	26.50	73.92
19.6	5.92	30.24
19.8	4.02	36.76
20.0	4.02	30.64
20.2	3.18	14.86
20.4	5.04	14.16
20.6	24.66	38.00
20.8	23.30	42.38


..0	Qt	200
..0	qc	50




Rf	Fs
%	[Mpa]

0.00	0.000
9.81	0.100
0.88	0.023
9.56	0.101
4.41	0.052
4.54	0.045
6.32	0.048
3.39	0.040
5.23	0.039
4.04	0.031
7.31	0.031
5.89	0.020
1.57	0.005
4.71	0.016
4.56	0.017
0.97	0.012
4.36	0.093
2.51	0.103
12.63	0.546
0.90	0.024
7.75	0.383
0.09	0.008
1.74	0.112
0.59	0.039
4.03	0.139
0.27	0.015
3.61	0.061
6.49	0.096
0.55	0.020
1.18	0.109
3.20	0.299
1.41	0.169
1.32	0.216
2.21	0.264
16.64	0.626
0.73	0.125
1.91	0.208
3.65	0.388
2.08	0.251
2.00	0.303
2.56	0.459
3.07	0.564
2.08	0.472
3.27	0.611
3.49	0.470
2.05	0.228
4.00	0.460
1.91	0.289
2.08	0.394
0.33	0.075
2.61	0.327
1.47	0.207
1.84	0.228
1.59	0.163
2.16	0.368
1.80	0.317
2.94	0.229
2.35	0.466
1.83	0.407
0.01	0.001
1.60	0.273
3.58	0.188
2.58	0.209
1.96	0.181
6.14	0.139
4.40	0.088
4.59	0.117
3.92	0.080
2.84	0.073
3.56	0.374
1.48	0.283
1.04	0.247
1.55	0.241
0.26	0.041
10.28	0.300
1.81	0.073
2.09	0.064
3.01	0.583
1.86	0.452
2.07	0.550
0.83	0.213
3.02	0.734
1.07	0.251
0.88	0.188
1.41	0.264
0.77	0.141
2.06	0.323
1.44	0.189
1.74	0.145
3.97	0.259
1.88	0.328
4.42	0.615
2.30	0.372
3.06	0.726
1.23	0.293
1.02	0.181
1.93	0.552
1.53	0.404
3.34	0.197
0.96	0.039
8.06	0.324
1.09	0.035
15.96	0.804
0.48	0.119
1.17	0.272

..0	fs	1
..0	Rf	25



Za Školou 10, 25089 Lázně Toušeň, tel / fax: 326 992 183, 602 312 337





TERRATEST s. r. o.

Za Školou 10, 25089 Lázně Toušeň, tel / fax: 326 992 183, 602 312 337



Lokalita	Otrokovice - Vizovice	Datum	23.3.2016
Zakaznik		HI vody naražené	
Poznámka	použito snížovače	HI vody ustálené	2,8 m
Operátor		X	
Sonda	SP305	Y	
Hloubka pažení		Z	



TERRATEST s. r. o.

Za Školou 10, 25089 Lázně Toušeň, tel / fax: 326 992 183, 602 312 337




Lokalita	Otrokovice - Vizovice
----------	-----------------------

Datum	23.3.2016
-------	-----------


Zakazník	
Poznámka	použito snižovače
Operátor	
Sonda	SP307
Hloubka pažení	

Hl vody naražené	
Hl vody ustálené	2,3 m
X	
Y	
Z	

hl	qc	Qt
[m]	[Mpa]	[kN]
0.0	0.00	0.00
0.2	1.28	1.12
0.4	1.12	2.40
0.6	0.80	3.58
0.8	0.60	3.68
1.0	0.64	3.36
1.2	0.94	2.36
1.4	0.72	1.94
1.6	0.68	1.78
1.8	0.60	2.10
2.0	0.54	1.76
2.2	0.62	1.54
2.4	0.82	1.60
2.6	0.42	1.46
2.8	0.46	1.76
3.0	0.42	1.92
3.2	0.40	1.94
3.4	0.36	2.12
3.6	0.34	2.36
3.8	0.38	2.56
4.0	0.32	2.56
4.2	0.34	2.70
4.4	0.38	2.44
4.6	0.34	3.28
4.8	7.54	6.70
5.0	9.24	13.02
5.2	5.64	11.36
5.4	5.78	17.60
5.6	4.46	13.54
5.8	11.96	16.98
6.0	18.54	31.92
6.2	14.78	28.62
6.4	7.76	34.28
6.6	1.48	22.84
6.8	1.44	16.08
7.0	1.94	8.30
7.2	2.66	7.98
7.4	1.82	7.24
7.6	2.70	8.72
7.8	3.02	9.78
8.0	2.66	11.06
8.2	2.84	13.26
8.4	2.56	14.96
8.6	3.68	18.46
8.8	3.24	18.04
9.0	4.56	20.80
9.2	4.60	22.64
9.4	4.28	23.60
9.6	3.84	26.32
9.8	4.42	24.46
10.0	6.00	25.66
10.2	8.42	28.76
10.4	6.18	29.18
10.6	9.06	38.38
10.8	5.56	34.46
11.0	6.92	31.44
11.2	20.16	41.14
11.4	31.68	52.84
11.6	54.84	74.60
11.8	67.06	126.42














Rf	Fs
%	[Mpa]
0.00	0.000
1.46	0.019
5.24	0.059
7.50	0.060
9.56	0.057
7.92	0.051
1.84	0.017
3.52	0.025
4.32	0.029
4.22	0.025
3.46	0.019
3.01	0.019
2.44	0.020
5.08	0.021
4.64	0.021
5.08	0.021
4.34	0.017
3.71	0.013
3.14	0.011
2.11	0.008
2.92	0.009
3.14	0.011
3.51	0.013
13.73	0.047
0.87	0.065
3.23	0.299
0.47	0.027
1.18	0.068
2.84	0.127
2.38	0.284
0.60	0.112
4.32	0.639
2.03	0.157
16.86	0.249
4.82	0.069
3.85	0.075
3.86	0.103
7.40	0.135
1.63	0.044
3.00	0.091
4.51	0.120
5.54	0.157
9.80	0.251
5.65	0.208
8.11	0.263
6.47	0.295
7.83	0.360
10.32	0.442
10.63	0.408
6.25	0.276
4.67	0.280
3.94	0.332
8.42	0.520
4.42	0.400
7.20	0.400
3.26	0.225
2.32	0.468
3.74	1.183
1.09	0.599
1.03	0.690

















[illegible]

[illegible]

* Ing. Milan Matoušek - Brno *		Sonda: SP303		Otrokovice-Vizovice							
X=		Y=		Výška ústí sondy: Hladina podz. vody: 1,50 m p.t.						Datum: 23.3.2016	
Hloubka (m)	přijatý geolog. profil (graficky)	Interpretovaný geologický a geotechnický popis z penetrace (složení a základní vlastnosti zákl. půd)	E _{oed,p} (MPa)	Úhel vnitř. tření zemin ϕ' , efektivní (°)	ϕ_u totální (°)	Kohese zemin c' , efektivní (kPa)	c_u totální (kPa)	Objem. hmotn. γ_h (g/cm ³)	Pevnost v prostém tlaku σ_c (MPa)	Poisson. číslo ν (-)	Koeficient konsolidace c_v (cm/sec)
0,00		navážka charakteru prachovité hlíny s ojedinělými kameny,tuhá (F5-MI), T2 $I_c=0,52$	5,0	-	0	-	48	2,00	-	0,40	-
1.4											
1.8		hlína se střední plasticitou,měkká (F5-MI),T2 $I_c=0,38$	3,8	-	0	-	37	2,00	-	0,40	-
2.8		hlína se střední plasticitou,velmi měkká (F5-MI),T2 $I_c=0,17$	2,0	-	0	-	18	2,00	-	0,41	-
4.0		jílovitý písek,středně ulehlý s oje- dinělými valouny štěrku (S5-SC), T2 $I_D=0,38$	9,2	26,0	-	1	-	1,85	-	0,35	-
5.0		písek s jemnozrnnou příměsí ,střed- ně ulehlý (S3-SF),T2 $I_D=0,33$	15,8	28,0	-	-	-	1,80	-	0,30	-
5.6		písčitý jíl,tuhý (F4-CS),T2 $I_D=0,85$	7,6	-	0	-	68	1,85	-	0,35	-
7.0		písek s příměsí štěrku v množ. do 30% obj. zeminy,ulehlý (S2+G- SP),T3 $I_D=0,67$	39,0	32,0	-	-	-	1,85	-	0,28	-
7.6		jílovitý písek s příměsí štěrku v množ. do 20% obj. zeminy,velmi ulehlý (S5+G-SC),T3 $I_D=1,0$	25,5	30,0	-	2	-	1,85	-	0,33	-
8.6		hlinitý písek s příměsí štěrku v množ. do 50% obj. zeminy,velmi ulehlý (S4+G-SM),T3 $I_D=1,0$	49,5	32,0	-	5	-	1,85	-	0,28	-
9.2		písčitý jíl,tvrdý (F4-CS),T4 $I_c>1,50$	43,3	-	19	-	101	1,90	-	0,34	-
9.8		hlinitý písek,velmi ulehlý (S4-SM), T3 $I_D=1,0$	51,0	34,0	-	3	-	1,85	-	0,28	-
10.6		hlinitý písek,velmi ulehlý (S4-SM), T3 $I_D=1,0$	29,5	31,0	-	2	-	1,80	-	0,30	-
11.0		písek s jemnozrnnou příměsí,velmi ulehlý (S3-SF),T3 $I_D=1,0$	52,0	34,0	-	-	-	1,85	-	0,28	-

[illegible]

* Ing. Milan Matoušek - Brno *		Sonda: SP305	Otrokovice-Vizovice								
X=		Y=								Datum: 23.3.2016	
		Výška ústí sondy:									
		Hladina podz. vody: 2,80 m p.t.									
Hloubka (m)	přijatý geolog. profil (graficky)	Interpretovaný geologický a geotechnický popis z penetrace (složení a základní vlastnosti zákl. půd)	E _{oed,p} (MPa)	Úhel vnitř. tření zemin ϕ' efektivní (°)	ϕ _u totální (°)	Kohese zemin c' efektivní (kPa)	c _u totální (kPa)	Objem. hmotn. γ _h (g/cm ³)	Pevnost v prostém tlaku σ _c (MPa)	Poisson. číslo ν (-)	Koeficient konsolidace c _v (cm/sec)
0,00		hlína se střední plasticitou, tuhá (F5-MI),T2 I _c =0,50	4,9	-	0	-	47	2,00	-	0,40	-
1.4		jíl s nízkou plasticitou, tuhý (F6-CL),T2 I _c =0,64	6,1	-	0	-	57	2,10	-	0,40	-
2.6		písčité jíl,měkký (F4-CS),T2 I _c =0,33	3,7	-	0	-	32	1,85	-	0,35	-
3.6		písčité hlína,měkká (F3-MS),T1 I _c =0,30	3,3	-	0	-	28	1,80	-	0,35	-
4.8		písek s jemnozrnnou příměsí ,středně ulehlý (S3-SF),T2 I _D =0,35	19,3	29,0	-	-	-	1,85	-	0,30	-
5.4		písčité jíl,pevný (F4-CS),T3 I _c =1,03	10,3	-	5	-	73	1,80	-	0,35	-
5.8		písčité jíl,tuhý (F4-CS),T2 I _c =0,80	7,4	-	0	-	64	1,85	-	0,35	-
6.2		hlinitý písek,středně ulehlý (S4-SM),T2 I _D =0,62	12,4	28,0	-	0	-	1,80	-	0,30	-
6.8		písek s příměsí štěrku v množ. do 40% obj. zeminy,ulehlý (S2+G-SP),T3 I _D =0,67	64,0	25,0	-	-	-	1,85	-	0,27	-
7.6		hlinitý písek,velmi ulehlý (S4-SM),T3 I _D =1,0	26,9	30,5	-	1	-	1,80	-	0,30	-
8.6		hlinitý písek s příměsí štěrku v množ. do 40% obj. zeminy,velmi ulehlý (S4-SM),T3 I _D =1,0	40,0	32,0	-	2	-	1,85	-	0,29	-
9.4		jíl se střední plasticitou,pevný (F6-CI),T3 I _c =1,01	9,7	-	0	-	81	2,10	-	0,40	-
10.0		jílovitý písek,velmi ulehlý (S5-SC),T3 I _D =1,0	26,0	31,0	-	2	-	1,85	-	0,33	-
10.8		hlinitý písek,velmi ulehlý (S4-SM),	23,3	30,0	-	2	-	1,80	-	0,30	-

[illegible]

[illegible]



Protokol č.: R 77A/2016

zakázka č.: 61/2016

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt číslo : -
Konstr.prvek : sonda **Materiál** : původní
Vzorek odebral/dne : Objednatel / 29.3.2016 **Odběr, místo** : sonda HJ 302
Vzorek dodal/dne : Objednatel / 31.3.2016 **Vzorek převzal/dne** : Směták J. / 9.4.2016
Zkoušku prov. : Směták J.
Poznámka : -

laboratorní číslo vzorku	8
použitá metoda zkoušky	prosévání a sedimentace
odhadnutá hodnota zdánlivé hustoty částic ρ_s v $\text{Mg} \cdot \text{m}^{-3}$	2,54

hmotnostní podíl kamenité složky cb (%)	hmotnostní podíl balvanité složky b (%)
-	-

lab. číslo vzorku	km	od osy m	hl. v m	w %	w_L %	w_P %	I_P %	I_C	I_L
8	-	-	1,0 - 1,3	27,0	62	28	34	1,03	-0,03

lab. číslo vzorku	*číslo nestejno-zrnitosti C_U	*číslo křivosti C_C	*kritérium namrzavosti podle zrnitosti dle ČSN 73 6133	*vhodnost do násypu	*vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	*zařazení dle ČSN 73 6133 příloha A
8	-	-	vysoce namrzavé	nevhodná	nevhodná	F8/CH

Komentář*: Hodnoty konzistenčních mezí jsou z protokolu KM 94A/2016.

Na stanovení vlhkosti je použit materiál z prostředka z dodaného vzorku ze sáčků.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý.

Nejistota měření je u zrnitosti $\pm 1,61\%$, u vlhkosti je $\pm 0,22\%$ a u konzistenčních mezí $\pm 0,25\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 19.5.2016


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav

Vedoucí ÚL Olomouc



Jan Svoboda

Křivka zrnitosti zemin





Ústřední laboratoř Olomouc
pracoviště Olomouc
U místní dráhy 939/5, 779 00 Olomouc

list č.: 1
počet listů: 2

SOZ

služby · kvalita · zkoušky

Protokol č.: KM 94A/2016

zakázka č.: 61/2016

Výsledky stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt : -
Konstr. prvek: sonda
Vzorek odebral/dne: Objednatel / 29.3.2016
Odběr, místo: sonda HJ 302, hloubka 1,0 - 1,3 m
Materiál: původní
Vzorek dodal/dne: Objednatel / 31.3.2016
Vzorek převzal/dne: Směták J. / 9.4.2016
Zkoušku provedl: Směták J.
Vzorek číslo: 8

Mez tekutosti W_L kuželovou metodou 80g/30° (%)	Mez plasticity W_P (%)	Index plasticity I_P (%)	Stupeň tekutosti I_L	Stupeň konzistence I_C	Množství materiálu proseté sítem 0,4 mm (%)
62	28	34	-0,03	1,03	97,8
Použitá vlhkost pro výpočet indexu tekutosti a indexu konzistence (%)					27,0

Poznámky ke zkoušce : Příprava vzorku byla prováděna proséváním za mokra.

Při provádění zkoušky byl použit absorpční papír.

Pro stanovení vlhkosti je použit materiál ze středu z dodaného vzorku
v případně požadavku také z materiálu prosévaného sítem 0,4 mm.

U meze tekutosti je na stanovení vlhkosti odebíráno z penetrační zóny a u meze
plasticity jsou na stanovení vlhkosti sesbírány válečky i jejich rozpadlé části.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý. Nejistota měření je $\pm 0,25\%$ a u vlhkosti je $\pm 0,22\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.


Datum vystavení protokolu: 19.5.2016

Vedoucí ÚL Olomouc

Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



.....
Jan Svozil





Protokol č.: R 114A/2016

zakázka č.: 46/2016

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt číslo : -
Konstr.prvek : sonda **Materiál** : původní
Vzorek odebral/dne : Objednatel / 29.3.2016 **Odběr, místo** : sonda HJ 302
Vzorek dodal/dne : Objednatel / 30.3.2016 **Vzorek převzal/dne** : Směták J. / 21.4.2016
Zkoušku prov. : Směták J.
Poznámka : -

laboratorní číslo vzorku	14
použitá metoda zkoušky	prosévání a sedimentace
odhadnutá hodnota zdánlivé hustoty částic ρ_s v Mg.m^{-3}	2,55

hmotnostní podíl kamenité složky c_b (%)	hmotnostní podíl balvanité složky b (%)
-	-

lab. číslo vzorku	km	od osy m	hl. v m	w %	w_L %	w_p %	I_p %	I_c	I_L
14	-	-	2,0 - 3,5	30,7	40	21	19	0,48	0,52

lab. číslo vzorku	*číslo nestejno-zrnitosti C_u	*číslo křivosti C_c	*kritérium namrzavosti podle zrnitosti dle ČSN 73 6133	*vhodnost do násypu	*vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	*zařazení dle ČSN 73 6133 příloha A
14	-	-	nebezpečně namrzavé	podmíněčně vhodná	nevhodná	F6/CI

Komentář*: Hodnoty konzistenčních mezí jsou z protokolu KM 53A/2016.

Na stanovení vlhkosti je použit materiál z prostředka z dodaného vzorku ze sáček.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý.

Nejistota měření je u zrnitosti $\pm 1,61\%$, u vlhkosti je $\pm 0,22\%$ a u konzistenčních mezí $\pm 0,25\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 30.4.2016


Vedoucí ÚL Olomouc

Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Jan Svozil

Křivka zrnitosti zemin



— Vzorek č. 14 - - - - - Vzorek č. 14 (křivka bez zrn nad 63)



Protokol č.: KM 53A/2016

zakázka č.: 46/2016

Výsledky stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt : -
Konstr. prvek: sonda
Vzorek odebral/dne: Objednatel / 29.3.2016
Odběr, místo: sonda HJ 302, hloubka 2,0 - 3,5 m
Materiál: původní
Vzorek dodal/dne: Objednatel / 30.3.2016
Vzorek převzal/dne: Směták J. / 21.4.2016
Zkoušku provedl: Směták J.
Vzorek číslo: 14

Mez tekutosti W_L kuželovou metodou 80g/30° (%)	Mez plasticity W_P (%)	Index plasticity I_P (%)	Stupeň tekutosti I_L	Stupeň konzistence I_C	Množství materiálu proseté sítím 0,4 mm (%)
40	21	19	0,52	0,48	99,0
Použitá vlhkost pro výpočet indexu tekutosti a indexu konzistence (%)					30,7

Poznámky ke zkoušce : Příprava vzorku byla prováděna proséváním za mokra.

Při provádění zkoušky byl použit absorpční papír.

Pro stanovení vlhkosti je použit materiál ze středu z dodaného vzorku

v případně požadavku také z materiálu prosévaného sítím 0,4 mm.

U meze tekutosti je na stanovení vlhkosti odebíráno z penetrační zóny a u meze plasticity jsou na stanovení vlhkosti sesbírány válečky i jejich rozpadlé části.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý. Nejistota měření je $\pm 0,25\%$ a u vlhkosti je $\pm 0,22\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 30.4.2016

Vedoucí ÚLO Olomouc


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Jan Svozil

GRAF TEKUTOSTI

List č.: 2
Počet listů: 2





Protokol č.: R 57A/2016

zakázka č.: 46/2016

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum

Objekt číslo : -

Konstr.prvek : sonda

Materiál : původní

Vzorek odebral/dne : Objednatel / 29.3.2016

Odběr, místo : sonda HJ 302

Vzorek dodal/dne : Objednatel / 30.3.2016

Vzorek převzal/dne : Směták J. / 1.4.2016

Zkoušku prov. : Směták J.

Poznámka : -

laboratorní číslo vzorku	1
použitá metoda zkoušky	prosévání
odhadnutá hodnota zdánlivé hustoty částic ρ_s v $Mg.m^{-3}$	-----

hmotnostní podíl kamenité složky cb (%)	hmotnostní podíl balvanité složky b (%)
-	-

lab. číslo vzorku	km	od osy m	hl. v m	w %	w_L %	w_p %	I_p %	I_c	I_L
1	-	-	4,6 - 4,9	6,3	-	-	-	-	-

lab. číslo vzorku	*číslo nestejno-zrnitosti C_u	*číslo křivosti C_c	*kritérium namrzavosti podle zrnitosti dle ČSN 73 6133	*vhodnost do násypu	*vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	*zařazení dle ČSN 73 6133 příloha A
1	85,00	1,56	příliš hrubozrné (nebezpečí znečištění namrzavými zeminami)	vhodná	vhodná	G1/GW

Komentář*:

Na stanovení vlhkosti je použit materiál z prostředka z dodaného vzorku ze sáčků.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý.

Nejistota měření je u zrnitosti $\pm 1,61\%$, u vlhkosti je $\pm 0,22\%$ a u konzistenčních mezí $\pm 0,25\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 3.5.2016


Vedoucí J.L. Olomouc

Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Jan Svoboda

Křivka zrnitosti zemin





Protokol č.: R 67A/2016

zakázka č.: 46/2016

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum

Objekt číslo : -

Konstr.prvek : sonda

Materiál : původní

Vzorek odebral/dne : Objednatel / 29.3.2016

Odběr, místo : sonda HJ 302

Vzorek dodal/dne : Objednatel / 30.3.2016

Vzorek převzal/dne : Směták J. / 1.4.2016

Zkoušku prov. : Směták J.

Poznámka : -

laboratorní číslo vzorku	11
použitá metoda zkoušky	prosévání
odhadnutá hodnota zdánlivé hustoty částic ρ_s v Mg.m^{-3}	-----

hmotnostní podíl kamenité složky cb (%)	hmotnostní podíl balvanité složky b (%)
-	-

lab. číslo vzorku	km	od osy m	hl. v m	w %	w_L %	w_P %	I_P %	I_C	I_L
11	-	-	7,6 - 7,8	20,6	-	-	-	-	-

lab. číslo vzorku	*číslo nestejno-zrnitosti C_U	*číslo křivosti C_c	*kritérium namrzavosti podle zrnitosti dle ČSN 73 6133	*vhodnost do násypu	*vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	*zařazení dle ČSN 73 6133 příloha A
11	-	-	mirně namrzavé	vhodná	podmíněčně vhodná	S3/S-F

Komentář*:

Na stanovení vlhkosti je použit materiál z prostředka z dodaného vzorku ze sáčků.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý.

Nejistota měření je u zrnitosti $\pm 1,61\%$, u vlhkosti je $\pm 0,22\%$ a u konzistenčních mezí $\pm 0,25\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu:

27.4.2016


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav

Vedoucí ŮL Olomouc



.....
Jan Svozil

Křivka zrnitosti zemin





Ústřední laboratoř Olomouc
pracoviště Olomouc
U místní dráhy 939/5, 779 00 Olomouc

List č. 1
Počet listů: 1

SQZ
služby · kvalita · zkoušky

Protokol č.: ZHUT 16A/2016

zakázka č.: 46/2016

Výsledky stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška dle ČSN EN 13286-2

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN 1097-5

Výsledky stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti ČSN EN 1097-6

Objednatel: GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Stavba: Otrokovice - Vizovice, GT průzkum

Objekt číslo: -

Staničení odběru: sonda HJ 302; hloubka 2,0 - 3,5m

Materiál: původní

Konstrukční prvek: sonda


Číslo vzorku: 14

Odebral/dne: Objednatel / 29.3.2016

Vzorky dodal/dne: Objednatel / 30.3.2016

STANDARDNÍ PROCTOROVA ZKOUŠKA

Velikost pěchu	" A "		VÁHOVÉ % ZRN NAD 31,5 mm				0,0				
Velikost moždiře	" A "		VÁHOVÉ % ZRN NAD 16 mm				0,0				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vlhkost (%)		15,4	16,9	18,6	20,6	22,2					
Suchá obj. hm. (kg/m ³)		1604,7	1635,5	1656,1	1643,6	1612,9					



Komentář* :

MAXIMÁLNÍ OBJEMOVÁ HMOTNOST r_{max} (kg/m ³)	1660		
OPTIMÁLNÍ VLHKOST w_{opt} (%)	19,0	w'_{opt} PO PŘEPOČTU (%)	-----
OBJEMOVÁ HMOTNOST PEVNÝCH ČÁSTIC r_{so} (kg/m ³)	-----	r'_{max} PO PŘEPOČTU (kg/m ³)	-----

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Nejistota měření pro suchou obj. hmot. je $\pm 5,0$ kg/m³; pro vlhkost $\pm 0,22$ % a pro obj. hmot. pevných částic $\pm 5,6$ g/cm³. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 29.4.2016
Zkoušku provedl: Směták J.
Protokol zpracoval: Směták J.



Vedoucí ÚL Olomouc

Jan Svozil

ZHUT 16



Protokol č.: R 50A/2016

zakázka č.: 45/2016

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum

Objekt číslo : -

Konstr.prvek : sonda

Materiál : původní

Vzorek odebral/dne : Objednatel / 23.3.2016

Odběr, místo : sonda HJ 304

Vzorek dodal/dne : Objednatel / 23.3.2016

Vzorek převzal/dne : Směták J. / 1.4.2016

Zkoušku prov. :

Poznámka : -

laboratorní číslo vzorku	3
použitá metoda zkoušky	prosévání a sedimentace
odhadnutá hodnota zdánlivé hustoty částic ρ_s v Mg.m^{-3}	2,58

hmotnostní podíl kamenité složky c_b (%)	hmotnostní podíl balvanité složky b (%)
-	-

lab. číslo vzorku	km	od osy m	hl. v m	w %	w_L %	w_P %	I_P %	I_C	I_L
3	-	-	4,5 - 4,7	23,8	37	18	19	0,69	0,31

lab. číslo vzorku	*číslo nestejno-zrnitosti C_U	*číslo křivosti C_C	*kritérium namrzavosti podle zrnitosti dle ČSN 73 6133	*vhodnost do násypu	*vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	*zařazení dle ČSN 73 6133 příloha A
3	-	-	nebezpečně namrzavé	podmíněčně vhodná	nevhodná	F6/CI

Komentář*: Hodnoty konzistenčních mezí jsou z protokolu KM 59A/2016.

Na stanovení vlhkosti je použit materiál z prostředka z dodaného vzorku ze sáčků.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý.

Nejistota měření je u zrnitosti $\pm 1,61\%$, u vlhkosti je $\pm 0,22\%$ a u konzistenčních mezí $\pm 0,25\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 4.5.2016


Vedoucí ÚL Olomouc

Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Jan Svozil

Křivka zrnitosti zemin





Protokol č.: KM 59A/2016

zakázka č.: 45/2016

Výsledky stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt : -
Konstr. prvek: sonda
Vzorek odebral/dne: Objednatel / 23.3.2016
Odběr, místo: sonda HJ 304, hloubka 4,5 - 4,7 m
Materiál: původní
Vzorek dodal/dne: Objednatel / 23.3.2016
Vzorek převzal/dne: Směták J. / 1.4.2016
Zkoušku provedl: Směták J.
Vzorek číslo: 3

Mez tekutosti W_L kuželovou metodou 80g/30° (%)	Mez plasticity W_P (%)	Index plasticity I_P (%)	Stupeň tekutosti I_L	Stupeň konzistence I_C	Množství materiálu proseté sítem 0,4 mm (%)
37	18	19	0,31	0,69	92,0
Použitá vlhkost pro výpočet indexu tekutosti a indexu konzistence (%)					23,8

Poznámky ke zkoušce : Příprava vzorku byla prováděna proséváním za mokra.

Při provádění zkoušky byl použit absorpční papír.

Pro stanovení vlhkosti je použit materiál ze středu z dodaného vzorku

v případně požadavku také z materiálu prosévaného sítem 0,4 mm.

U meze tekutosti je na stanovení vlhkosti odebíráno z penetrační zóny a u meze plasticity jsou na stanovení vlhkosti sesbírány válečky i jejich rozpadlé části.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý. Nejistota měření je $\pm 0,25\%$ a u vlhkosti je $\pm 0,22\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 4.5.2016

Vedoucí ÚL Olomouc


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Jan Svozil

GRAF TEKUTOSTI

List č.: 2
Počet listů: 2





Protokol č.: R 113A/2016

zakázka č.: 45/2016

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt číslo : -
Konstr.prvek : sonda **Materiál** : původní
Vzorek odebral/dne : Objednatel / 23.3.2016 **Odběr, místo** : sonda HJ 304
Vzorek dodal/dne : Objednatel / 23.3.2016 **Vzorek převzal/dne** : Směták J. / 21.4.2016
Zkoušku prov. : Směták J.
Poznámka : -

laboratorní číslo vzorku	11
použitá metoda zkoušky	prosévání a sedimentace
odhadnutá hodnota zdánlivé hustoty částic ρ_s v Mg.m^{-3}	2,58

hmotnostní podíl kamenité složky cb (%)	hmotnostní podíl balvanité složky b (%)
-	-

lab. číslo vzorku	km	od osy m	hl. v m	w %	w_L %	w_p %	I_p %	I_c	I_L
11	-	-	6,0 - 7,0	22,1	28	18	10	0,57	0,43

lab. číslo vzorku	*číslo nestejno-zrnitosti C_u	*číslo křivosti C_c	*kritérium namrzavosti podle zrnitosti dle ČSN 73 6133	*vhodnost do násypu	*vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	*zařazení dle ČSN 73 6133 příloha A
11	-	-	nebezpečně namrzavé	podmíněčně vhodná	podmíněčně vhodná	F4/CS

Komentář*: Hodnoty konzistenčních mezí jsou z protokolu KM 52A/2016.

Na stanovení vlhkosti je použit materiál z prostředka z dodaného vzorku ze sáčků.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý. Nejistota měření je u zrnitosti $\pm 1,61\%$, u vlhkosti je $\pm 0,22\%$ a u konzistenčních mezí $\pm 0,25\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 30.4.2016


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav

Vedoucí ÚL Olomouc



Jan Svozil

Křivka zrnitosti zemin





Protokol č.: KM 52A/2016

zakázka č.: 45/2016

Výsledky stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt : -
Konstr. prvek: sonda
Vzorek odebral/dne: Objednatel / 23.3.2016
Odběr, místo: sonda HJ 304, hloubka 6,0 - 7,0 m
Materiál: původní
Vzorek dodal/dne: Objednatel / 23.3.2016
Vzorek převzal/dne: Směták J. / 21.4.2016
Zkoušku provedl: Směták J.
Vzorek číslo: 11

Mez tekutosti W_L kuželovou metodou 80g/30° (%)	Mez plasticity W_P (%)	Index plasticity I_P (%)	Stupeň tekutosti I_L	Stupeň konzistence I_C	Množství materiálu proseté sítem 0,4 mm (%)
28	18	10	0,43	0,57	96,8
Použitá vlhkost pro výpočet indexu tekutosti a indexu konzistence (%)					22,1

Poznámky ke zkoušce : Příprava vzorku byla prováděna proséváním za mokra.

Při provádění zkoušky byl použit absorpční papír.

Pro stanovení vlhkosti je použit materiál ze středu z dodaného vzorku

v případně požadavku také z materiálu prosévaného sítem 0,4 mm.

U meze tekutosti je na stanovení vlhkosti odebíráno z penetrační zóny a u meze plasticity jsou na stanovení vlhkosti sesbírány válečky i jejich rozpadlé části.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý. Nejistota měření je $\pm 0,25\%$ a u vlhkosti je $\pm 0,22\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 30.4.2016

Vedoucí ÚL Olomouc


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Jan Svozil

GRAF TEKUTOSTI

List č.: 2
Počet listů: 2





Protokol č.: R 49A/2016

zakázka č.: 45/2016

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum

Objekt číslo : -

Konstr.prvek : sonda

Materiál : původní

Vzorek odebral/dne : Objednatel / 23.3.2016

Odběr, místo : sonda HJ 304

Vzorek dodal/dne : Objednatel / 23.3.2016

Vzorek převzal/dne : Směták J. / 1.4.2016

Zkoušku prov. : Směták J.

Poznámka : -

laboratorní číslo vzorku	2
použitá metoda zkoušky	prosévání
odhadnutá hodnota zdánlivé hustoty částic ρ_s v Mg.m^{-3}	-----

hmotnostní podíl kamenité složky c_b (%)	hmotnostní podíl balvanité složky b (%)
-	-

lab. číslo vzorku	km	od osy m	hl. v m	w %	w_L %	w_p %	I_p %	I_c	I_L
2	-	-	8,7 - 8,9	26,4	-	-	-	-	-

lab. číslo vzorku	*číslo nestejno-zrnitosti C_u	*číslo křivosti C_c	*kritérium namrzavosti podle zrnitosti dle ČSN 73 6133	*vhodnost do násypu	*vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	*zařazení dle ČSN 73 6133 příloha A
2	-	-	mírně namrzavé	vhodná	podmíněčně vhodná	S3/S-F

Komentář*:

Na stanovení vlhkosti je použit materiál z prostředka z dodaného vzorku ze sáčků.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý. Nejistota měření je u zrnitosti $\pm 1,61\%$, u vlhkosti je $\pm 0,22\%$ a u konzistenčních mezí $\pm 0,25\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu:

27.4.2016


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Vedoucí ŮL Olomouc

Jan Svozil

Křivka zrnitosti zemin





Protokol č.: R 48A/2016

zakázka č.: 45/2016

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum

Objekt číslo : -

Konstr.prvek : sonda

Materiál : původní

Vzorek odebral/dne : Objednatel / 23.3.2016

Odběr, místo : sonda HJ 304

Vzorek dodal/dne : Objednatel / 23.3.2016

Vzorek převzal/dne : Směták J. / 1.4.2016

Zkoušku prov. : Směták J.

Poznámka : -

laboratorní číslo vzorku	1
použitá metoda zkoušky	prosévání a sedimentace
odhadnutá hodnota zdánlivé hustoty částic ρ_s v Mg.m^{-3}	2,66

hmotnostní podíl kamenité složky cb (%)	hmotnostní podíl balvanité složky b (%)
-	-

lab. číslo vzorku	km	od osy m	hl. v m	w %	w_L %	w_P %	I_P %	I_C	I_L
1	-	-	11,0 - 11,3	26,1	-	-	-	-	-

lab. číslo vzorku	*číslo nestejno-zrnitosti C_U	*číslo křivosti C_C	*kritérium namrzavosti podle zrnitosti dle ČSN 73 6133	*vhodnost do násypu	*vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	*zařazení dle ČSN 73 6133 příloha A
1	-	-	mírně namrzavé	vhodná	podmíněčně vhodná	S3/S-F

Komentář*:

Na stanovení vlhkosti je použit materiál z prostředka z dodaného vzorku ze sáčku.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý.

Nejistota měření je u zrnitosti $\pm 1,61\%$, u vlhkosti je $\pm 0,22\%$ a u konzistenčních mezí $\pm 0,25\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 27.4.2016


Vedoucí ÚL Olomouc

Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Jan Svozil

Křivka zrnitosti zemin





Protokol č.: R 79A/2016

zakázka č.: 61/2016

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt číslo : -
Konstr.prvek : sonda **Materiál** : původní
Vzorek odebral/dne : Objednatel / 29.3.2016 **Odběr, místo** : sonda HJ 304
Vzorek dodal/dne : Objednatel / 31.3.2016 **Vzorek převzal/dne** : Směták J. / 9.4.2016
Zkoušku prov. : Směták J.
Poznámka : -

laboratorní číslo vzorku	10
použitá metoda zkoušky	prosévání a sedimentace
odhadnutá hodnota zdánlivé hustoty částic ρ_s v Mg.m^{-3}	2,51

hmotnostní podíl kamenité složky cb (%)	hmotnostní podíl balvanité složky b (%)
-	-

lab. číslo vzorku	km	od osy m	hl. v m	w %	w_L %	w_P %	I_P %	I_C	I_L
10	-	-	18,2 - 18,5	15,9	52	19	32	1,10	-0,10

lab. číslo vzorku	*číslo nestejno-zrnitosti C_U	*číslo křivosti C_C	*kritérium namrzavosti podle zrnitosti dle ČSN 73 6133	*vhodnost do násypu	*vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	*zařazení dle ČSN 73 6133 příloha A
10	-	-	vysoce namrzavé	nevhodná	nevhodná	F8/CH

Komentář*: Hodnoty konzistenčních mezí jsou z protokolu KM 102A/2016.

Na stanovení vlhkosti je použit materiál z prostředka z dodaného vzorku ze sáčků.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý. Nejistota měření je u zrnitosti $\pm 1,61\%$, u vlhkosti je $\pm 0,22\%$ a u konzistenčních mezí $\pm 0,25\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 23.5.2016


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Vedoucí ÚLO Olomouc

Jan Svozil

Křivka zrnitosti zemin





Protokol č.: KM 102A/2016

zakázka č.: 61/2016

Výsledky stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt : -
Konstr. prvek: sonda
Vzorek odebral/dne: Objednatel / 29.3.2016
Odběr, místo: sonda HJ 304, hloubka 18,2 - 18,5 m
Materiál: původní
Vzorek dodal/dne: Objednatel / 31.3.2016
Vzorek převzal/dne: Směták J. / 9.4.2016
Zkoušku provedl: Směták J.
Vzorek číslo: 10

Mez tekutosti W_L kuželovou metodou 80g/30 ⁰ (%)	Mez plasticity W_P (%)	Index plasticity I_P (%)	Stupeň tekutosti I_L	Stupeň konzistence I_C	Množství materiálu proseté sítem 0,4 mm (%)
52	19	32	-0,10	1,10	99,4
Použitá vlhkost pro výpočet indexu tekutosti a indexu konzistence (%)					15,9

Poznámky ke zkoušce : Příprava vzorku byla prováděna proséváním za mokra.

Při provádění zkoušky byl použit absorpční papír.

Pro stanovení vlhkosti je použit materiál ze středu z dodaného vzorku
v případně požadavku také z materiálu prosévaného sítem 0,4 mm.

U meze tekutosti je na stanovení vlhkosti odebíráno z penetrační zóny a u meze
plasticity jsou na stanovení vlhkosti sesbírány válečky i jejich rozpadlé části.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý. Nejistota měření je $\pm 0,25\%$ a u vlhkosti je $\pm 0,22\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 23.5.2016

Vedoucí ÚL Olomouc


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Jan Svozil

GRAF TEKUTOSTI

List č.: 2
Počet listů: 2





List č. 1
Počet listů: 1

SOZ

služby · kvalita · zkoušky

zakázka č.: 45/2016

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN 1097-5

Výsledky stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti ČSN EN 1097-6

Objednatel: GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Stavba: Otrokovice - Vizovice, GT průzkum

Objekt číslo: -

Staničení odběru: sonda HJ 304; hloubka 6,0 - 7,0m

Materiál : původní


Konstrukční prvek: sonda

Číslo vzorku: 11

Odebral/dne: Objednatel / 23.3.2016

Vzorky dodal/dne: Objednatel / 23.3.2016

STANDARDNÍ PROCTOROVA ZKOUŠKA										
Velikost pěchu	" A "			VÁHOVÉ % ZRN NAD 31,5 mm				0,0		
Velikost moždíře	" A "			VÁHOVÉ % ZRN NAD 16 mm				0,0		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vlhkost (%)	8,5	10,3	11,9	13,6	15,0	16,7				
Suchá obj. hm. (kg/m ³)	1705,6	1780,1	1814,9	1838,9	1816,6	1754,5				



Komentář* :

MAXIMÁLNÍ OBJEMOVÁ HMOTNOST r_{\max} (kg/m ³)	1840		
OPTIMÁLNÍ VLHKOST w_{opt} (%)	14,0	w'_{opt} PO PŘEPOČTU (%)	-----
OBJEMOVÁ HMOTNOST PEVNÝCH ČÁSTIC r_{so} (kg/m ³)	-----	r'_{\max} PO PŘEPOČTU (kg/m ³)	-----

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Nejistota měření pro suchou obj. hmot. je $\pm 5,0 \text{ kg/m}^3$, pro vlhkost $\pm 0,22 \%$ a pro obj. hmot. pevných částic $\pm 5,6 \text{ g/cm}^3$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo proces akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 29.4.2016

Zkoušku provedl: Směták J.

Protokol zpracoval: Směták J.

dobří ÚL Olomouc

Jan Svozil

ZHUT 15



Protokol č.: R 112A/2016

zakázka č.: 45/2016

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt číslo : -
Konstr.prvek : sonda
Materiál : původní
Vzorek odebral/dne : Objednatel / 23.3.2016
Odběr, místo : sonda HJ 306
Vzorek dodal/dne : Objednatel / 23.3.2016
Vzorek převzal/dne : Směták J. / 21.4.2016
Zkoušku prov. : Směták J.
Poznámka : -

laboratorní číslo vzorku	10
použitá metoda zkoušky	prosévání a sedimentace
odhadnutá hodnota zdánlivé hustoty částic ρ_s v Mg.m^{-3}	2,62

hmotnostní podíl kamenité složky cb (%)	hmotnostní podíl balvanité složky b (%)
-	-

lab. číslo vzorku	km	od osy m	hl. v m	w %	w_L %	w_P %	I_P %	I_C	I_L
10	-	-	0,5 - 2,0	27,2	34	19	15	0,46	0,54

lab. číslo vzorku	*číslo nestejno-zrnitosti C_U	*číslo křivosti C_C	*kritérium namrzavosti podle zrnitosti dle ČSN 73 6133	*vhodnost do násypu	*vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	*zařazení dle ČSN 73 6133 příloha A
10	-	-	vysoce namrzavé	podmíněčně vhodná	nevhodná	F6/CL

Komentář: Hodnoty konzistenčních mezí jsou z protokolu KM 51A/2016.

Na stanovení vlhkosti je použit materiál z prostředka z dodaného vzorku ze sáčků.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý.

Nejistota měření je u zrnitosti $\pm 1,61\%$, u vlhkosti je $\pm 0,22\%$ a u konzistenčních mezí $\pm 0,25\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 30.4.2016


Vedoucí ÚL Olomouc

Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Jan Svozil

Křivka zrnitosti zemin





Protokol č.: KM 51A/2016

zakázka č.: 45/2016

Výsledky stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt : -
Konstr. prvek: sonda
Vzorek odebral/dne: Objednatel / 23.3.2016
Odběr, místo: sonda HJ 306, hloubka 0,5 - 2,0 m
Materiál: původní
Vzorek dodal/dne: Objednatel / 23.3.2016
Vzorek převzal/dne: Směták J. / 21.4.2016
Zkoušku provedl: Směták J.
Vzorek číslo: 10

Mez tekutosti W_L kuželovou metodou 80g/30° (%)	Mez plasticity W_P (%)	Index plasticity I_P (%)	Stupeň tekutosti I_L	Stupeň konzistence I_C	Množství materiálu proseté sítem 0,4 mm (%)
34	19	15	0,54	0,46	99,7
Použitá vlhkost pro výpočet indexu tekutosti a indexu konzistence (%)					27,2

Poznámky ke zkoušce : Příprava vzorku byla prováděna proséváním za mokra.

Při provádění zkoušky byl použit absorpční papír.

Pro stanovení vlhkosti je použit materiál ze středu z dodaného vzorku
v případně požadavku také z materiálu prosévaného sítem 0,4 mm.

U meze tekutosti je na stanovení vlhkosti odebráno z penetrační zóny a u meze
plasticity jsou na stanovení vlhkosti sesbírány válečky i jejich rozpadlé části.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý. Nejistota měření je $\pm 0,25\%$ a u vlhkosti je $\pm 0,22\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.


Datum vystavení protokolu: 30.4.2016

Vedoucí ÚL Olomouc

Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Jan Svozil





Protokol č.: R 55A/2016

zakázka č.: 45/2016

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt číslo : -
Konstr.prvek : sonda **Materiál** : původní
Vzorek odebral/dne : Objednatel / 21.3.2016 **Odběr, místo** : sonda HJ 306
Vzorek dodal/dne : Objednatel / 23.3.2016 **Vzorek převzal/dne** : Směták J. / 1.4.2016
Zkoušku prov. : Směták J.
Poznámka : -

laboratorní číslo vzorku	8
použitá metoda zkoušky	prosévání a sedimentace
odhadnutá hodnota zdánlivé hustoty částic ρ_s v Mg.m^{-3}	2,64

hmotnostní podíl kamenité složky c_b (%)	hmotnostní podíl balvanité složky b (%)
-	-

lab. číslo vzorku	km	od osy m	hl. v m	w %	w_L %	w_P %	I_p %	I_C	I_L
8	-	-	2,1 - 2,3	27,2	34	19	15	0,46	0,54

lab. číslo vzorku	*číslo nestejno-zrnitosti C_U	*číslo křivosti C_C	*kritérium namrzavosti podle zrnitosti dle ČSN 73 6133	*vhodnost do násypu	*vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	*zařazení dle ČSN 73 6133 příloha A
8	-	-	nebezpečně namrzavé	podmíněčně vhodná	nevhodná	F6/CL

Komentář: Hodnoty konzistenčních mezí jsou z protokolu KM 58A/2016.

Na stanovení vlhkosti je použit materiál z prostředka z dodaného vzorku ze sáčků.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý.

Nejistota měření je u zrnitosti $\pm 1,61\%$, u vlhkosti je $\pm 0,22\%$ a u konzistenčních mezí $\pm 0,25\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 4.5.2016


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Vedoucí ÚL Olomouc

Jan Svozil

Křivka zrnitosti zemin





Protokol č.: KM 58A/2016

zakázka č.: 45/2016

Výsledky stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt : -
Konstr. prvek: sonda
Vzorek odebral/dne: Objednatel / 21.3.2016
Odběr, místo: sonda HJ 306, hloubka 2,1 - 2,3 m
Materiál: původní
Vzorek dodal/dne: Objednatel / 23.3.2016
Vzorek převzal/dne: Směták J. / 1.4.2016
Zkoušku provedl: Směták J.
Vzorek číslo: 8

Mez tekutosti W_L kuželovou metodou 80g/30° (%)	Mez plasticity W_P (%)	Index plasticity I_P (%)	Stupeň tekutosti I_L	Stupeň konzistence I_c	Množství materiálu proseté sítím 0,4 mm (%)
34	19	15	0,54	0,46	94,8
Použitá vlhkost pro výpočet indexu tekutosti a indexu konzistence (%)					27,2

Poznámky ke zkoušce : Příprava vzorku byla prováděna proséváním za mokra.

Při provádění zkoušky byl použit absorpční papír.

Pro stanovení vlhkosti je použit materiál ze středu z dodaného vzorku
v případně požadavku také z materiálu prosévaného sítím 0,4 mm.

U meze tekutosti je na stanovení vlhkosti odebíráno z penetrační zóny a u meze
plasticity jsou na stanovení vlhkosti sesbírány válečky i jejich rozpadlé části.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý. Nejistota měření je $\pm 0,25\%$ a u vlhkosti je $\pm 0,22\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 4.5.2016

Vedoucí ÚL Olomouc


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Jan Svozil

GRAF TEKUTOSTI

List č.: 2
Počet listů: 2





Protokol č.: R 52A/2016

zakázka č.: 45/2016

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt číslo : -
Konstr.prvek : sonda **Materiál** : původní
Vzorek odebral/dne : Objednatel / 21.3.2016 **Odběr, místo** : sonda HJ 306
Vzorek dodal/dne : Objednatel / 23.3.2016 **Vzorek převzal/dne** : Směták J. / 1.4.2016
Zkoušku prov. : Směták J.; Škrabal R.
Poznámka : -

laboratorní číslo vzorku	5
použitá metoda zkoušky	prosévání a sedimentace
odhadnutá hodnota zdánlivé hustoty částic ρ_s v Mg.m^{-3}	2,65

hmotnostní podíl kamenité složky cb (%)	hmotnostní podíl balvanité složky b (%)
-	-

lab. číslo vzorku	km	od osy m	hl. v m	w %	w_L %	w_p %	I_p %	I_c	I_L
5	-	-	4,8 - 5,0	13,5	26	17	8,8	0,83	0,17

lab. číslo vzorku	*číslo nestejno-zrnitosti C_U	*číslo křivosti C_C	*kritérium namrzavosti podle zrnitosti dle ČSN 73 6133	*vhodnost do násypu	*vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	*zařazení dle ČSN 73 6133 příloha A
5	-	-	namrzavé	podmíněčně vhodná	podmíněčně vhodná	G5/GC

Komentář*: Hodnoty konzistenčních mezí jsou z protokolu KM 73A/2016.

Na stanovení vlhkosti je použit materiál z prostředka z dodaného vzorku ze sáčků.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý.

Nejistota měření je u zrnitosti $\pm 1,61\%$, u vlhkosti je $\pm 0,22\%$ a u konzistenčních mezí $\pm 0,25\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 11.5.2016


Vedoucí ÚLO Olomouc

Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Jan Svozil

Křivka zrnitosti zemin





Protokol č.: KM 73A/2016

zakázka č.: 45/2016

Výsledky stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt : -
Konstr. prvek: sonda
Vzorek odebral/dne: Objednatel / 21.3.2016
Odběr, místo: sonda HJ 306, hloubka 4,8 - 5,0 m
Materiál: původní
Vzorek dodal/dne: Objednatel / 23.3.2016
Vzorek převzal/dne: Směták J. / 1.4.2016
Zkoušku provedl: Směták J.
Vzorek číslo: 5

Mez tekutosti W_L kuželovou metodou 80g/30° (%)	Mez plasticity W_P (%)	Index plasticity I_P (%)	Stupeň tekutosti I_L	Stupeň konzistence I_C	Množství materiálu proseté sítím 0,4 mm (%)
26	17	8,8	0,17	0,83	30,7
Použitá vlhkost pro výpočet indexu tekutosti a indexu konzistence (%)					18,5

Poznámky ke zkoušce : Příprava vzorku byla prováděna proséváním za mokra.

Při provádění zkoušky byl použit absorpční papír.

Pro stanovení vlhkosti je použit materiál ze středu z dodaného vzorku
v případně požadavku také z materiálu prosévaného sítím 0,4 mm.

U meze tekutosti je na stanovení vlhkosti odebíráno z penetrační zóny a u meze
plasticity jsou na stanovení vlhkosti sesbírány válečky i jejich rozpadlé části.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý. Nejistota měření je $\pm 0,25\%$ a u vlhkosti je $\pm 0,22\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 11.5.2016

Vedoucí ÚL Olomouc


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Jan Svozil

GRAF TEKUTOSTI

List č.: 2
Počet listů: 2





Protokol č.: R 56A/2016

zakázka č.: 45/2016

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt číslo : -
Konstr.prvek : sonda **Materiál** : původní
Vzorek odebral/dne : Objednatel / 21.3.2016 **Odběr, místo** : sonda HJ 306
Vzorek dodal/dne : Objednatel / 23.3.2016 **Vzorek převzal/dne** : Směták J. / 1.4.2016
Zkoušku prov. : Směták J.; Škrabal R.
Poznámka : -

laboratorní číslo vzorku	9
použitá metoda zkoušky	prosévání a sedimentace
odhadnutá hodnota zdánlivé hustoty částic ρ_s v Mg.m^{-3}	2,60

hmotnostní podíl kamenité složky cb (%)	hmotnostní podíl balvanité složky b (%)
-	-

lab. číslo vzorku	km	od osy m	hl. v m	w %	w_L %	w_p %	I_p %	I_c	I_L
9	-	-	5,5 - 5,7	21,5	32	16	16	0,67	0,33

lab. číslo vzorku	*číslo nestejno-zrnitosti C_U	*číslo křivosti C_C	*kritérium namrzavosti podle zrnitosti dle ČSN 73 6133	*vhodnost do násypu	*vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	*zařazení dle ČSN 73 6133 příloha A
9	-	-	nebezpečně namrzavé	podmíněčně vhodná	nevhodná	F6/CL

Komentář*: Hodnoty konzistenčních mezí jsou z protokolu KM 78A/2016.

Na stanovení vlhkosti je použit materiál z prostředka z dodaného vzorku ze sáček.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý.

Nejistota měření je u zrnitosti $\pm 1,61\%$, u vlhkosti je $\pm 0,22\%$ a u konzistenčních mezí $\pm 0,25\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 13.5.2016


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav

Vedoucí ÚL Olomouc



Jan Svozil

Křivka zrnitosti zemin





Protokol č.: KM 78A/2016

zakázka č.: 45/2016

Výsledky stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt : -
Konstr. prvek: sonda
Vzorek odebral/dne: Objednatel / 21.3.2016
Odběr, místo: sonda HJ 306, hloubka 5,5 - 5,7 m
Materiál: původní
Vzorek dodal/dne: Objednatel / 23.3.2016
Vzorek převzal/dne: Směták J. / 1.4.2016
Zkoušku provedl: Směták J.
Vzorek číslo: 9

Mez tekutosti W_L kuželovou metodou 80g/30° (%)	Mez plasticity W_P (%)	Index plasticity I_P (%)	Stupeň tekutosti I_L	Stupeň konzistence I_c	Množství materiálu proseté sítím 0,4 mm (%)
32	16	16	0,33	0,67	84,0
Použitá vlhkost pro výpočet indexu tekutosti a indexu konzistence (%)					21,5

Poznámky ke zkoušce : Příprava vzorku byla prováděna proséváním za mokra.

Při provádění zkoušky byl použit absorpční papír.

Pro stanovení vlhkosti je použit materiál ze středu z dodaného vzorku
v případně požadavku také z materiálu prosévaného sítím 0,4 mm.

U meze tekutosti je na stanovení vlhkosti odebráno z penetrační zóny a u meze
plasticity jsou na stanovení vlhkosti sesbírány válečky i jejich rozpadlé části.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý. Nejistota měření je $\pm 0,25\%$ a u vlhkosti je $\pm 0,22\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 13.5.2016

Vedoucí ÚL Olomouc


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



.....
Jan Svozil

GRAF TEKUTOSTI

List č.: 2
Počet listů: 2





Protokol č.: R 68A/2016

zakázka č.: 46/2016

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt číslo : -
Konstr.prvek : sonda **Materiál** : původní
Vzorek odebral/dne : Objednatel / 29.3.2016 **Odběr, místo** : sonda HJ 306
Vzorek dodal/dne : Objednatel / 30.3.2016 **Vzorek převzal/dne** : Směták J. / 1.4.2016
Zkoušku prov. : Směták J.
Poznámka : -

laboratorní číslo vzorku	12
použitá metoda zkoušky	prosévání a sedimentace
odhadnutá hodnota zdánlivé hustoty částic ρ_s v $\text{Mg} \cdot \text{m}^{-3}$	2,50

hmotnostní podíl kamenité složky cb (%)	hmotnostní podíl balvanité složky b (%)
-	-

lab. číslo vzorku	km	od osy m	hl. v m	w %	W_L %	W_p %	I_p %	I_c	I_L
12	-	-	12,0 - 12,3	15,9	44	24	19	1,44	-0,44

lab. číslo vzorku	*číslo nestejno-zrnitosti C_U	*číslo křivosti C_c	*kritérium namrzavosti podle zrnitosti dle ČSN 73 6133	*vhodnost do násypu	*vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	*zařazení dle ČSN 73 6133 příloha A
12	-	-	vysoce namrzavé	podmíněčně vhodná	nevhodná	F6/CI

Komentář*: Hodnoty konzistenčních mezí jsou z protokolu KM 83A/2016.

Na stanovení vlhkosti je použit materiál z prostředka z dodaného vzorku ze sáčků.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý.

Nejistota měření je u zrnitosti $\pm 1,61\%$, u vlhkosti je $\pm 0,22\%$ a u konzistenčních mezí $\pm 0,25\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 14.5.2016


Vedoucí ÚL Olomouc

Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Jan Svoboda

Křivka zrnitosti zemin





Protokol č.: KM 83A/2016

zakázka č.: 46/2016

Výsledky stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt : -
Konstr. prvek: sonda
Vzorek odebral/dne: Objednatel / 29.3.2016
Odběr, místo: sonda HJ 306, hloubka 12,0 - 12,3 m
Materiál: původní
Vzorek dodal/dne: Objednatel / 30.3.2016
Vzorek převzal/dne: Směták J. / 1.4.2016
Zkoušku provedl: Směták J.
Vzorek číslo: 12

Mez tekutosti W_L kuželovou metodou 80g/30 ⁰ (%)	Mez plasticity W_P (%)	Index plasticity I_P (%)	Stupeň tekutosti I_L	Stupeň konzistence I_C	Množství materiálu proseté sítím 0,4 mm (%)
44	24	19	-0,44	1,44	98,3
Použitá vlhkost pro výpočet indexu tekutosti a indexu konzistence (%)					15,9

Poznámky ke zkoušce : Příprava vzorku byla prováděna proséváním za mokra.

Při provádění zkoušky byl použit absorpční papír.

Pro stanovení vlhkosti je použit materiál ze středu z dodaného vzorku
v případně požadavku také z materiálu prosévaného sítím 0,4 mm.

U meze tekutosti je na stanovení vlhkosti odebráno z penetrační zóny a u meze
plasticity jsou na stanovení vlhkosti sesbírány válečky i jejich rozpadlé části.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý. Nejistota měření je $\pm 0,25\%$ a u vlhkosti je $\pm 0,22\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 14.5.2016

Vedoucí ÚL Olomouc


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Jaroslav Svozil

GRAF TEKUTOSTI

List č.: 2
Počet listů: 2





Protokol č.: ZHUT 17A/2016

zakázka č.: 45/2016

Výsledky stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška dle ČSN EN 13286-2

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN 1097-5

Výsledky stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti ČSN EN 1097-6

Objednatel: GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Stavba: Otrokovice - Vizovice, GT průzkum

Objekt číslo: -

Staničení odběru: sonda HJ 306; hloubka 0,5 - 2,0m

Materiál: původní

Konstrukční prvek: sonda


Číslo vzorku: 10

Odebral/dne: Objednatel / 23.3.2016

Vzorky dodal/dne: Objednatel / 23.3.2016

STANDARDNÍ PROCTOROVA ZKOUŠKA

Velikost pěchu	" A "		VÁHOVÉ % ZRN NAD 31,5 mm				0,0			
Velikost moždiře	" A "		VÁHOVÉ % ZRN NAD 16 mm				0,0			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vlhkost (%)	12,7	14,4	16,3	18,0	19,9					
Suchá obj. hm. (kg/m ³)	1668,9	1725,9	1740,6	1729,1	1689,3					



Komentář* :

MAXIMÁLNÍ OBJEMOVÁ HMOTNOST r_{max} (kg/m ³)	1740		
OPTIMÁLNÍ VLHKOST w_{opt} (%)	16,0	w'_{opt} PO PŘEPOČTU (%)	-----
OBJEMOVÁ HMOTNOST PEVNÝCH ČÁSTIC r_{so} (kg/m ³)	-----	r'_{max} PO PŘEPOČTU (kg/m ³)	-----

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Nejistota měření pro suchou obj. hmot. je $\pm 5,0$ kg/m³; pro vlhkost $\pm 0,22$ % a pro obj. hmot. pevných částic $\pm 5,6$ g/cm³. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatel.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno v rámci akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 29.4.2016

Zkoušku provedl: Směták J

Protokol zpracoval: Směták J



Vedoucí ÚL Olomouc

Jan Svozil

ZHUT 17



Protokol č.: R 86A/2016

zakázka č.: 62/2016

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt číslo : -
Konstr.prvek : sonda **Materiál** : původní
Vzorek odebral/dne : Objednatel / 4.4.2016 **Odběr, místo** : sonda J 308
Vzorek dodal/dne : Objednatel / 4.4.2016 **Vzorek převzal/dne** : Směták J. / 9.4.2016
Zkoušku prov. : Směták J.
Poznámka : -

laboratorní číslo vzorku	1
použitá metoda zkoušky	prosévání a sedimentace
odhadnutá hodnota zdánlivé hustoty částic ρ_s v Mg.m^{-3}	2,58

hmotnostní podíl kamenité složky c_b (%)	hmotnostní podíl balvanité složky b (%)
-	-

lab. číslo vzorku	km	od osy m	hl. v m	w %	W_L %	W_P %	I_P %	I_C	I_L
1	-	-	4,5 - 4,7	22,0	NP	-	-	-	-

lab. číslo vzorku	*číslo nestejno-zrnitosti C_U	*číslo křivosti C_C	*kritérium namrzavosti podle zrnitosti dle ČSN 73 6133	*vhodnost do násypu	*vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	*zařazení dle ČSN 73 6133 příloha A
1	-	-	nebezpečně namrzavé	podmíněčně vhodná	podmíněčně vhodná	S4/SM

Komentář*: NP - není plastické (no plastic).

Na stanovení vlhkosti je použit materiál z prostředka z dodaného vzorku ze sáčků.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý.

Nejistota měření je u zrnitosti $\pm 1,61\%$, u vlhkosti je $\pm 0,22\%$ a u konzistenčních mezí $\pm 0,25\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 26.5.2016


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav

Vedoucí ÚL Olomouc



Jan Svozil

Křivka zrnitosti zemin





Protokol č.: R 95A/2016

zakázka č.: 63/2016

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum

Objekt číslo : -

Konstr.prvek : sonda

Materiál : původní

Vzorek odebral/dne : Objednatel / 4.4.2016

Odběr, místo : sonda J 308

Vzorek dodal/dne : Objednatel / 8.4.2016

Vzorek převzal/dne : Směták J. / 9.4.2016

Zkoušku prov. : Směták J.

Poznámka : -

laboratorní číslo vzorku	2
použitá metoda zkoušky	prosévání a sedimentace
odhadnutá hodnota zdánlivé hustoty částic ρ_s v Mg.m^{-3}	2,65

hmotnostní podíl kamenité složky cb (%)	hmotnostní podíl balvanité složky b (%)
-	-

lab. číslo vzorku	km	od osy m	hl. v m	w %	w_L %	w_p %	I_p %	I_c	I_L
2	-	-	6,0 - 6,3	11,5	-	-	-	-	-

lab. číslo vzorku	*číslo nestejno-zrnitosti C_u	*číslo křivosti C_c	*kritérium namrzavosti podle zrnitosti dle ČSN 73 6133	*vhodnost do násypu	*vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	*zařazení dle ČSN 73 6133 příloha A
2	-	-	mírně namrzavé	vhodná	vhodná	G3/G-F

Komentář*:

Na stanovení vlhkosti je použit materiál z prostředka z dodaného vzorku ze sáčků.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý.

Nejistota měření je u zrnitosti $\pm 1,61\%$, u vlhkosti je $\pm 0,22\%$ a u konzistenčních mezí $\pm 0,25\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 3.5.2016


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav

Vedoucí ÚL Olomouc



Jan Svozil

Křivka zrnitosti zemin





Protokol č.: R 96A/2016

zakázka č.: 63/2016

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt číslo : -
Konstr.prvek : sonda
Vzorek odebral/dne : Objednatel / 4.4.2016
Vzorek dodal/dne : Objednatel / 8.4.2016
Zkoušku prov. : Směták J.
Poznámka : -

Materiál : původní
Odběr, místo : sonda J 308
Vzorek převzal/dne : Směták J. / 9.4.2016

laboratorní číslo vzorku	3
použitá metoda zkoušky	prosévání a sedimentace
odhadnutá hodnota zdánlivé hustoty částic ρ_s v $\text{Mg} \cdot \text{m}^{-3}$	2,50

hmotnostní podíl kamenité složky cb (%)	hmotnostní podíl balvanité složky b (%)
-	-

lab. číslo vzorku	km	od osy m	hl. v m	w %	w_L %	w_p %	I_p %	I_c	I_L
3	-	-	8,3 - 8,5	22,1	50	25	26	1,10	-0,10

lab. číslo vzorku	*číslo nestejno-zrnitosti C_U	*číslo křivosti C_C	*kritérium namrzavosti podle zrnitosti dle ČSN 73 6133	*vhodnost do násypu	*vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	*zařazení dle ČSN 73 6133 příloha A
3	-	-	vysoce namrzavé	nevhodná	nevhodná	F8/CH

Komentář*: Hodnoty konzistenčních mezí jsou z protokolu KM 55A/2016.

Na stanovení vlhkosti je použit materiál z prostředka z dodaného vzorku ze sáčků.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý. Nejistota měření je u zrnitosti $\pm 1,61\%$, u vlhkosti je $\pm 0,22\%$ a u konzistenčních mezí $\pm 0,25\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 3.5.2016


Vedoucí ÚL Olomouc

Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Jan Svozil

Křivka zrnitosti zemin





Protokol č.: KM 55A/2016

zakázka č.: 63/2016

Výsledky stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt : -
Konstr. prvek: sonda
Vzorek odebral/dne: Objednatel / 4.4.2016
Odběr, místo: sonda J 308, hloubka 8,3 - 8,5 m
Materiál: původní
Vzorek dodal/dne: Objednatel / 8.4.2016
Vzorek převzal/dne: Směták J. / 9.4.2016
Zkoušku provedl: Směták J.
Vzorek číslo: 3

Mez tekutosti W_L kuželovou metodou 80g/30° (%)	Mez plasticity W_P (%)	Index plasticity I_P (%)	Stupeň tekutosti I_L	Stupeň konzistence I_C	Množství materiálu proseté sítím 0,4 mm (%)
50	25	26	-0,10	1,10	88,2
Použitá vlhkost pro výpočet indexu tekutosti a indexu konzistence (%)					22,1

Poznámky ke zkoušce : Příprava vzorku byla prováděna proséváním za mokra.

Při provádění zkoušky byl použit absorpční papír.

Pro stanovení vlhkosti je použit materiál ze středu z dodaného vzorku
v případně požadavku také z materiálu prosévaného sítím 0,4 mm.

U meze tekutosti je na stanovení vlhkosti odebráno z penetrační zóny a u meze
plasticity jsou na stanovení vlhkosti sesbírány válečky i jejich rozpadlé části.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý. Nejistota měření je $\pm 0,25\%$ a u vlhkosti je $\pm 0,22\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 3.5.2016

Vedoucí ÚL Olomouc


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Jan Svozil

GRAF TEKUTOSTI

List č.: 2
Počet listů: 2





Protokol č.: R 36A/2016

zakázka č.: 32/2016

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt číslo : -
Konstr.prvek : sonda
Materiál : původní
Vzorek odebral/dne : Objednatel / 17.3.2016
Odběr, místo : sonda J 309
Vzorek dodal/dne : Objednatel / 18.3.2016
Vzorek převzal/dne : Směták J. / 19.3.2016
Zkoušku prov. : Škrabal R.; Sebera T.; Směták J.
Poznámka : -

laboratorní číslo vzorku	13
použitá metoda zkoušky	prosévání a sedimentace
odhadnutá hodnota zdánlivé hustoty částic ρ_s v Mg.m^{-3}	2,55

hmotnostní podíl kamenité složky c_b (%)	hmotnostní podíl balvanité složky b (%)
-	-

lab. číslo vzorku	km	od osy m	hl. v m	w %	w_L %	w_p %	I_p %	I_c	I_L
13	-	-	1,5 - 1,7	24,9	36	19	17	0,67	0,33

lab. číslo vzorku	*číslo nestejno-zrnitosti C_u	*číslo křivosti C_c	*kritérium namrzavosti podle zrnitosti dle ČSN 73 6133	*vhodnost do násypu	*vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	*zařazení dle ČSN 73 6133 příloha A
13	-	-	nebezpečně namrzavé	podmíněčně vhodná	nevhodná	F6/CI

Komentář*: Hodnoty konzistenčních mezí jsou z protokolu KM 32A/2016.

Na stanovení vlhkosti je použit materiál z prostředka z dodaného vzorku ze sáček.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý.

Nejistota měření je u zrnitosti $\pm 1,61\%$, u vlhkosti je $\pm 0,22\%$ a u konzistenčních mezí $\pm 0,25\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 7.4.2016


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Vedoucí ÚL Olomouc

Jan Svozil

Křivka zrnitosti zemin





Protokol č.: KM 32A/2016

zakázka č.: 32/2016

Výsledky stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt : -
Konstr. prvek: sonda
Vzorek odebral/dne: Objednatel / 17.3.2016
Odběr, místo: sonda J 309, hloubka 1,5 - 1,7 m
Materiál: původní
Vzorek dodal/dne: Objednatel / 18.3.2016
Vzorek převzal/dne: Směták J. / 19.3.2016
Zkoušku provedl: Směták J.; Sebera T.
Vzorek číslo: 13

Mez tekutosti W_L kuželovou metodou 80g/30 ⁰ (%)	Mez plasticity W_P (%)	Index plasticity I_P (%)	Stupeň tekutosti I_L	Stupeň konzistence I_C	Množství materiálu proseté sítem 0,4 mm (%)
36	19	17	0,33	0,67	98,3
Použitá vlhkost pro výpočet indexu tekutosti a indexu konzistence (%)					24,9

Poznámky ke zkoušce : Příprava vzorku byla prováděna proséváním za mokra.

Při provádění zkoušky byl použit absorpční papír.

Na stanovení vlhkosti je použit materiál z prostředka z dodaného vzorku ze sáčku v případně požadavku také z materiálu prosévaného sítem 0,4 mm.

U meze tekutosti je na stanovení vlhkosti odebíráno z penetrační zóny a u meze plasticity jsou na stanovení vlhkosti sesbírány válečky i jejich rozpadlé části.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý. Nejistota měření je $\pm 0,25\%$ a u vlhkosti je $\pm 0,22\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 7.4.2016

Vedoucí ÚL Olomouc


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Jan Svozil

GRAF TEKUTOSTI

List č.: 2
Počet listů: 2





Protokol č.: R 34A/2016

zakázka č.: 32/2016

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum

Objekt číslo : -

Konstr.prvek : sonda

Materiál : původní

Vzorek odebral/dne : Objednatel / 17.3.2016

Odběr, místo : sonda J 309

Vzorek dodal/dne : Objednatel / 18.3.2016

Vzorek převzal/dne : Směták J. / 19.3.2016

Zkoušku prov. : Škrabal R.; Sebera T.; Směták J.

Poznámka : -

laboratorní číslo vzorku	11
použitá metoda zkoušky	prosévání a sedimentace
odhadnutá hodnota zdánlivé hustoty částic ρ_s v Mg.m^{-3}	2,63

hmotnostní podíl kamenité složky c_b (%)	hmotnostní podíl balvanité složky b (%)
-	-

lab. číslo vzorku	km	od osy m	hl. v m	w %	w_L %	w_P %	I_P %	I_C	I_L
11	-	-	3,7 - 3,9	25,1	31	19	12	0,46	0,54

lab. číslo vzorku	*číslo nestejno-zrnitosti C_U	*číslo křivosti C_C	*kritérium namrzavosti podle zrnitosti dle ČSN 73 6133	*vhodnost do násypu	*vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	*zařazení dle ČSN 73 6133 příloha A
11	-	-	nebezpečně namrzavé	podmíněčně vhodná	nevhodná	F6/CL

Komentář*: Hodnoty konzistenčních mezí jsou z protokolu KM 37A/2016.

Pro stanovení vlhkosti je použit materiál ze středu z dodaného vzorku

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý.

Nejistota měření je u zrnitosti $\pm 1,61\%$, u vlhkosti je $\pm 0,22\%$ a u konzistenčních mezí $\pm 0,25\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 12.4.2016


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Vedoucí ÚL Olomouc

Jan Svozil

Křivka zrnitosti zemín





Protokol č.: KM 37A/2016

zakázka č.: 32/2016

Výsledky stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Výsledky stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1

Objednatel : GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Stavba : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum
Objekt : -
Konstr. prvek: sonda
Vzorek odebral/dne: Objednatel / 17.3.2016
Odběr, místo: sonda J 309, hloubka 3,7 - 3,9 m
Materiál: původní
Vzorek dodal/dne: Objednatel / 18.3.2016
Vzorek převzal/dne: Směták J. / 19.3.2016
Zkoušku provedl: Jakubčová L.; Směták J.; Sebera T.
Vzorek číslo: 11

Mez tekutosti W_L kuželovou metodou 80g/30° (%)	Mez plasticity W_P (%)	Index plasticity I_P (%)	Stupeň tekutosti I_L	Stupeň konzistence I_C	Množství materiálu proseté sítem 0,4 mm (%)
31	19	12	0,54	0,46	96,8
Použitá vlhkost pro výpočet indexu tekutosti a indexu konzistence (%)					25,1

Poznámky ke zkoušce : Příprava vzorku byla prováděna proséváním za mokra.

Při provádění zkoušky byl použit absorpční papír.

Pro stanovení vlhkosti je použit materiál ze středu z dodaného vzorku
v případně požadavku také z materiálu prosévaného sítem 0,4 mm.

U meze tekutosti je na stanovení vlhkosti odebíráno z penetrační zóny a u meze
plasticity jsou na stanovení vlhkosti sesbírány válečky i jejich rozpadlé části.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat, jinak než celý. Nejistota měření je $\pm 0,25\%$ a u vlhkosti je $\pm 0,22\%$. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita jsou dodány objednatelem.

* Porovnání výsledků s normou nebo danými požadavky je provedeno mimo rámec akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Datum vystavení protokolu: 12.4.2016

Vedoucí ÚL Olomouc


Protokol zpracoval: Směták Jaroslav



Jan Svozil

GRAF TEKUTOSTI

List č.: 2
Počet listů: 2



PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU

Protokol číslo : 1827/2016
Datum vystavení : 14.4.2016
Strana : 1 / 1Zadavatel : GeoTec - GS a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 PRAHA 10

IČO : 25103431

Materiál : Voda
Druh vzorku : Voda podzemní
Způsob odběru : Neuvedeno
Vzorkoval : ZákazníkDatum odběru : 4.4.2016
Čas odběru :
Datum přijetí : 11.4.2016
Datum zprac. : 11.4.2016 - 14.4.2016Identifikace vzorku: J 308, Otrokovice - Vizovice
(Místo odběru)

Postup vzorkování: Odběr vzorku nebyl proveden pracovníkem laboratoře

Analýza č.: 2695/2016


Stanovení základních charakteristik agresivity podzemní vody

Parametr	Symbol	Výsledek	Jednotka	SOP	Metoda	Nej.
Hořčík	Mg	56,0	mg/l	21	ČSN EN ISO 11885	5 %
Vápník	Ca	377	mg/l	21	ČSN EN ISO 11885	5 %
CO ₂ agresivní	CO ₂ agr.	0,000	mg/l	*		
CO ₂ celkový	CO ₂ celk.	499	mg/l	*		
CO ₂ rovnovážný	CO ₂ rovn.	66,0	mg/l	*		
CO ₂ vázaný	CO ₂ váz.	433	mg/l	*		
CO ₂ volný	CO ₂ volný	66,0	mg/l	*		
Uhličitany	CO ₃ (2-)	0,000	mg/l	*		
Hydrogenuhlíčitany	HCO ₃ (-)	600	mg/l	*		
Amonné ionty	NH ₄	2,38	mg/l	7	ČSN ISO 7150-1	9 %
Chloridy	Cl(-)	338	mg/l	11	ČSN ISO 9297	2 %
KNK 4,5	KNK 4,5	9,84	mmol/l	4	ČSN EN ISO 9963-1	5 %
Konduktivita	Vod.	201	mS/m	2	ČSN EN 27888	3 %
pH	pH	6,96		1	ČSN ISO 10523	1 %
Sírany	SO ₄ (2-)	42,8	mg/l	12	STN 75 7430	13 %
Tvrdost	Ca+Mg	11,7	mmol/l	21	ČSN EN ISO 11885	7 %
ZNK 8,3	ZNK 8,3	1,50	mmol/l	*		5 %

Nejistota stanovení: Ve sloupci "NEJ." jsou uvedeny rozšířené nejistoty jednotlivých stanovení jako součin směrodatné odchylky opakovatelnosti a koeficientu rozšíření ($k=2$), což při normálním rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%. Uvedené nejistoty nezahrnují nejistotu vzorkování.

Prohlášení: Výsledky analýz se vztahují pouze na zkoušený vzorek. Číslo akreditované zkoušky je uvedeno ve sloupci "SOP". Stanovení označená "*" nejsou akreditovaná, "s" jsou provedena u subdávatele. Zkoušky označené (PV) ve sloupci "METODA" byly provedeny na pracovišti Prostějov - Kralický Háj, areál NAVOS, 79812 Kralice na Hané.

Zpracoval a schválil :

RNDr. Šárka Kubová
Zástupce vedoucího laboratoře


CHEMICKÝ ROZBOR VODY PRO STANOVENÍ AGRESIVITY

Zákazník : GEOTec-GS a.s.
 Materiál : Podzemní voda
 Místo odběru : J 308, Otrokovice - Vizovice
 Datum odběru : 4.4.16

lab.č. 2695

pH		6.96
vodivost	[mS/m]	201.00
KNK 4.5	[mmol/l]	9.84
ZNK 8.3	[mmol/l]	1.50
tvrdost	[mmol/l]	11.70
vápník	[mg/l]	377.00
hořčík	[mg/l]	56.00
amonné ionty	[mg/l]	2.38
chloridy	[mg/l]	338.00
sírany	[mg/l]	42.80
uhličitany	[mg/l]	0.00
hydrogenuhličitany	[mg/l]	600.00
CO ₂ - celkový	[mg/l]	499.00
CO ₂ - volný	[mg/l]	66.00
CO ₂ - vázaný	[mg/l]	433.00
CO ₂ - rovnovážný	[mg/l]	66.00
CO ₂ - agresivní	[mg/l]	0.00

ČSN 03 8371 (agresivita na ocelové obaly)

Prostředí je z hlediska :

pH	velmi agresivní
CO ₂ agr	málo agresivní
SO ₄ +Cl	velmi agresivní

ČSN 03 8375 (agresivita na ocelové potrubí)

Agresivita vody je z hlediska :

pH	velmi nízká
CO ₂ agr	velmi nízká
SO ₄ +Cl	velmi vysoká
vodivosti	zvýšená

ČSN 73 1215 (agresivita k betonovým konstrukcím)

Agresivita vody je z hlediska :

pH	---
CO ₂ agr	---
síranů	---
tvrdosti	---

ČSN EN 206-1

Klasifikace chemického prostředí :

sírany	---
pH	---
CO ₂ agr	---
NH ₄ ⁺	---
hořčík	---
celková klasifikace	---

14/04/16

RNDr. Miroslav Znojil




LITOLAB, spol. s r.o., Chudobín 83, 783 21
 IČ: 49608568, DIČ: CZ49608568

PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU

 Protokol číslo : 1669/2016
 Datum vystavení : 5.4.2016
 Strana : 1 / 1

Zadavatel : GeoTec - GS a.s.
 Chmelová 2920/6
 106 00 PRAHA 10

IČO : 25103431

Materiál : Voda
Druh vzorku : Voda podzemní
Způsob odběru : Prostý vzorek
Vzorkoval : Zákazník

Datum odběru : 22.3.2016
Čas odběru :
Datum přijetí : 1.4.2016
Datum zprac. : 1.4.2016 - 5.4.2016

Identifikace vzorku: Otrokovice - Vizovice, GT průzkum 2016 - 020 H 306
(Místo odběru)
Postup vzorkování: Odběr vzorku nebyl proveden pracovníkem laboratoře

Analýza č.: 2485/2016

Stanovení základních charakteristik agresivity podzemní vody


Fyzikálně-chemické a organoleptické ukazatele

Parametr	Symbol	Výsledek	Jednotka	SOP	Metoda	Nej.
Hořčík	Mg	17,3	mg/l	21	ČSN EN ISO 11885	5 %
Vápník	Ca	119	mg/l	21	ČSN EN ISO 11885	5 %
CO ₂ agresivní	CO ₂ agr.	0,000	mg/l	*		
CO ₂ celkový	CO ₂ celk.	507	mg/l	*		
CO ₂ rovnovážný	CO ₂ rovn.	99,0	mg/l	*		
CO ₂ vázaný	CO ₂ váz.	407,9	mg/l	*		
CO ₂ volný	CO ₂ volný	99,0	mg/l	*		
Uhličitany	CO ₃ (2-)	0,000	mg/l	*		
Hydrogenuhlíčitany	HCO ₃ (-)	565	mg/l	*		
Amonné ionty	NH ₄	1,03	mg/l	7	ČSN ISO 7150-1	9 %
Chloridy	Cl(-)	104	mg/l	11	ČSN ISO 9297	2 %
KNK 4,5	KNK 4,5	9,27	mmol/l	4	ČSN EN ISO 9963-1	5 %
Konduktivita	Vod.	122	mS/m	2	ČSN EN 27888	3 %
pH	pH	7,20		1	ČSN ISO 10523	1%
Sírany	SO ₄ (2-)	10,1	mg/l	12	STN 75 7430	13 %
Tvrdost	Ca+Mg	3,68	mmol/l	21	ČSN EN ISO 11885	7 %
ZNK 8,3	ZNK 8,3	2,25	mmol/l	*		5 %

Nejistota stanovení: Ve sloupci "NEJ." jsou uvedeny rozšířené nejistoty jednotlivých stanovení jako součin směrodatné odchylky opakovatelnosti a koeficientu rozšíření ($k=2$), což při normálním rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%. Uvedené nejistoty nezahrnují nejistotu vzorkování.

Prohlášení : Výsledky analýz se vztahují pouze na zkoušený vzorek. Číslo akreditované zkoušky je uvedeno ve sloupci "SOP" Stanovení označená "*" nejsou akreditovaná, "s" jsou provedena u subdodavatele. Zkoušky označené (PV) ve sloupci "METODA" byly provedeny na pracovišti Prostějov - Kralický Háj, areál NAVOS, 79812 Kralice na Hané.

Zpracoval a schválil :

 RNDr. Miroslav Znojil
 Chemik specialista



**CHEMICKÝ ROZBOR VODY PRO STANOVENÍ AGRESIVITY**

Zákazník : GEOTec-GS a.s.
Materiál : Podzemní voda
Místo odběru : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum 2016 - 020 H 306
Datum odběru : 22.3.16 lab.č. 2485

pH		7.20
vodivost	[mS/m]	122.00
KNK 4.5	[mmol/l]	9.27
ZNK 8.3	[mmol/l]	2.25
tvrdost	[mmol/l]	3.68
vápník	[mg/l]	119.00
hořčík	[mg/l]	17.30
amonné ionty	[mg/l]	1.03
chloridy	[mg/l]	104.00
sírany	[mg/l]	10.10
uhličitany	[mg/l]	0.00
hydrogenuhličitany	[mg/l]	565.00
CO ₂ - celkový	[mg/l]	507.00
CO ₂ - volný	[mg/l]	99.00
CO ₂ - vázaný	[mg/l]	407.90
CO ₂ - rovnovážný	[mg/l]	99.00
CO ₂ - agresivní	[mg/l]	0.00

ČSN 03 8371 (agresivita na ocelové obaly)

Prostředí je z hlediska :

pH	středně agresivní
CO ₂ agr	málo agresivní
SO ₄ +Cl	středně agresivní

ČSN 03 8375 (agresivita na ocelové potrubí)

Agresivita vody je z hlediska :

pH	velmi nízká
CO ₂ agr	velmi nízká
SO ₄ +Cl	střední
vodivosti	střední

ČSN 73 1215 (agresivita k betonovým konstrukcím)

Agresivita vody je z hlediska :

pH	---
CO ₂ agr	---
síranů	---
tvrdosti	---

ČSN EN 206-1

Klasifikace chemického prostředí :

sírany	---
pH	---
CO ₂ agr	---
NH ₄ ⁺	---
hořčík	---
celková klasifikace	---

05/04/16

RNDr. Miroslav Znojil

PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU

Protokol číslo : 1670/2016
 Datum vystavení : 5.4.2016
 Strana : 1 / 1

Zadavatel : GeoTec - GS a.s.
 Chmelová 2920/6
 106 00 PRAHA 10

IČO : 25103431

Materiál : Voda
Druh vzorku : Voda podzemní
Způsob odběru : Prostý vzorek
Vzorkoval : Zákazník

Datum odběru : 23.3.2016
Čas odběru :
Datum přijetí : 1.4.2016
Datum zprac. : 1.4.2016 - 5.4.2016

Identifikace vzorku: Otrokovice - Vizovice, GT průzkum 2016 - 020 HJ 304
(Místo odběru)

Postup vzorkování: Odběr vzorku nebyl proveden pracovníkem laboratoře

Analýza č.: 2486/2016

Stanovení základních charakteristik agresivity podzemní vody

Fyzikálně-chemické a organoleptické ukazatele


Parametr	Symbol	Výsledek	Jednotka	SOP	Metoda	Nej.
Hořčík	Mg	20,0	mg/l	21	ČSN EN ISO 11885	5 %
Vápník	Ca	128	mg/l	21	ČSN EN ISO 11885	5 %
CO ₂ agresivní	CO ₂ agr.	0,000	mg/l	*		
CO ₂ celkový	CO ₂ celk.	512	mg/l	*		
CO ₂ rovnovážný	CO ₂ rovn.	111	mg/l	*		
CO ₂ vázaný	CO ₂ váz.	400,8	mg/l	*		
CO ₂ volný	CO ₂ volný	111	mg/l	*		
Uhličitany	CO ₃ (2-)	0,000	mg/l	*		
Hydrogenuhličitany	HCO ₃ (-)	556	mg/l	*		
Amonné ionty	NH ₄	0,744	mg/l	7	ČSN ISO 7150-1	9 %
Chloridy	Cl(-)	70,1	mg/l	11	ČSN ISO 9297	2 %
KNK 4,5	KNK 4,5	9,11	mmol/l	4	ČSN EN ISO 9963-1	5 %
Konduktivita	Vod.	109	mS/m	2	ČSN EN 27888	3 %
pH	pH	7,16		1	ČSN ISO 10523	1%
Síraný	SO ₄ (2-)	28,9	mg/l	12	STN 75 7430	13 %
Tvrđost	Ca+Mg	4,02	mmol/l	21	ČSN EN ISO 11885	7 %
ZNK 8,3	ZNK 8,3	2,52	mmol/l	*		5 %

Nejistota stanovení: Ve sloupci "NEJ." jsou uvedeny rozšířené nejistoty jednotlivých stanovení jako součin směrodatné odchylky opakovatelnosti a koeficientu rozšíření ($k=2$), což při normálním rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%. Uvedené nejistoty nezahrnují nejistotu vzorkování.

Prohlášení : Výsledky analýz se vztahují pouze na zkoušený vzorek. Číslo akreditované zkoušky je uvedeno ve sloupci "SOP" Stanovení označená "*" nejsou akreditovaná, "s" jsou provedena u subdodavatele. Zkoušky označené (PV) ve sloupci "METODA" byly provedeny na pracovišti Prostějov - Kralický Háj, areál NAVOS, 79812 Kralice na Hané.

Zpracoval a schválil :

RNDr. Miroslav Znojil
 Chemik specialista





CHEMICKÝ ROZBOR VODY PRO STANOVENÍ AGRESIVITY

Zákazník : GEOTec-GS a.s.
 Materiál : Podzemní voda
 Místo odběru : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum 2016 - 020 HJ 304
 Datum odběru : 23.3.16 lab.č. 2486

pH		7.16
vodivost	[mS/m]	109.00
KNK 4.5	[mmol/l]	9.11
ZNK 8.3	[mmol/l]	2.52
tvrdost	[mmol/l]	4.02
vápník	[mg/l]	128.00
hořčík	[mg/l]	20.00
amonné ionty	[mg/l]	0.74
chloridy	[mg/l]	70.10
sírany	[mg/l]	28.90
uhličitany	[mg/l]	0.00
hydrogenuhličitany	[mg/l]	556.00
CO ₂ - celkový	[mg/l]	512.00
CO ₂ - volný	[mg/l]	111.00
CO ₂ - vázaný	[mg/l]	400.80
CO ₂ - rovnovážný	[mg/l]	111.00
CO ₂ - agresivní	[mg/l]	0.00

ČSN 03 8371 (agresivita na ocelové obaly)

Prostředí je z hlediska :

pH	středně agresivní
CO ₂ agr	málo agresivní
SO ₄ +Cl	málo agresivní

ČSN 03 8375 (agresivita na ocelové potrubí)

Agresivita vody je z hlediska :

pH	velmi nízká
CO ₂ agr	velmi nízká
SO ₄ +Cl	velmi nízká
vodivosti	střední

ČSN 73 1215 (agresivita k betonovým konstrukcím)


Agresivita vody je z hlediska :

pH	---
CO ₂ agr	---
síranů	---
tvrdosti	---

ČSN EN 206-1

Klasifikace chemického prostředí :

sírany	---
pH	---
CO ₂ agr	---
NH ₄ ⁺	---
hořčík	---
celková klasifikace	---



PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU

Protokol číslo : 1663/2016
 Datum vystavení : 5.4.2016
 Strana : 1 / 1

Zadavatel : GeoTec - GS a.s.
 Chmelová 2920/6
 106 00 PRAHA 10

IČO : 25103431

Materiál : Voda
Druh vzorku : Voda podzemní
Způsob odběru : Prostý vzorek
Vzorkoval : Zákazník

Datum odběru : 29.3.2016
Čas odběru :
Datum přijetí : 1.4.2016
Datum zprac. : 1.4.2016 - 5.4.2016

Identifikace vzorku: Otrokovice - Vizovice, GT průzkum 2016 - 020 HJ 302
(Místo odběru)

Postup vzorkování: Odběr vzorku nebyl proveden pracovníkem laboratoře

Analýza č.: 2479/2016

Stanovení základních charakteristik agresivity podzemní vody

Fyzikálně-chemické a organoleptické ukazatele



Parametr	Symbol	Výsledek	Jednotka	SOP	Metoda	Nej.
Hořčík	Mg	26,8	mg/l	21	ČSN EN ISO 11885	5 %
Vápník	Ca	158	mg/l	21	ČSN EN ISO 11885	5 %
CO ₂ agresivní	CO ₂ agr.	56,9	mg/l	*		
CO ₂ celkový	CO ₂ celk.	487	mg/l	*		
CO ₂ rovnovážný	CO ₂ rovn.	161	mg/l	*		
CO ₂ vázaný	CO ₂ váz.	268,8	mg/l	*		
CO ₂ volný	CO ₂ volný	218	mg/l	*		
Uhličitany	CO ₃ (2-)	0,000	mg/l	*		
Hydrogenuhlíčitany	HCO ₃ (-)	373	mg/l	*		
Amonné ionty	NH ₄	0,563	mg/l	7	ČSN ISO 7150-1	9 %
Chloridy	Cl(-)	163	mg/l	11	ČSN ISO 9297	2 %
KNK 4,5	KNK 4,5	6,11	mmol/l	4	ČSN EN ISO 9963-1	5 %
Konduktivita	Vod.	141	mS/m	2	ČSN EN 27888	3 %
pH	pH	6,76		1	ČSN ISO 10523	1 %
Sírany	SO ₄ (2-)	157	mg/l	12	STN 75 7430	13 %
Tvrdost	Ca+Mg	5,04	mmol/l	21	ČSN EN ISO 11885	7 %
ZNK 8,3	ZNK 8,3	4,95	mmol/l	*		5 %

Nejistota stanovení: Ve sloupci "NEJ." jsou uvedeny rozšířené nejistoty jednotlivých stanovení jako součin směrodatné odchylky opakovatelnosti a koeficientu rozšíření ($k=2$), což při normálním rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%. Uvedené nejistoty nezahrnují nejistotu vzorkování.

Prohlášení : Výsledky analýz se vztahují pouze na zkoušený vzorek. Číslo akreditované zkoušky je uvedeno ve sloupci "SOP". Stanovení označená "*" nejsou akreditovaná, "s" jsou provedena u subdávatele. Zkoušky označené (PV) ve sloupci "METODA" byly provedeny na pracovišti Prostějov - Kralický Háj, areál NAVOS, 79812 Kralice na Hané.

Zpracoval a schválil :

RNDr. Miroslav Znojil
 Chemik specialista


CHEMICKÝ ROZBOR VODY PRO STANOVENÍ AGRESIVITY

Zákazník : GEOTec-GS a.s.
 Materiál : Podzemní voda
 Místo odběru : Otrokovice - Vizovice, GT průzkum 2016 - 020 HJ 302
 Datum odběru : 29.3.16 lab.č. 2479

pH		6.76
vodivost	[mS/m]	141.00
KNK 4.5	[mmol/l]	6.11
ZNK 8.3	[mmol/l]	4.95
tvrdost	[mmol/l]	5.04
vápník	[mg/l]	158.00
hořčík	[mg/l]	26.80
amonné ionty	[mg/l]	0.56
chloridy	[mg/l]	163.00
sírany	[mg/l]	157.00
uhličitany	[mg/l]	0.00
hydrogenuhličitany	[mg/l]	373.00
CO ₂ - celkový	[mg/l]	487.00
CO ₂ - volný	[mg/l]	218.00
CO ₂ - vázaný	[mg/l]	268.80
CO ₂ - rovnovážný	[mg/l]	161.00
CO ₂ - agresivní	[mg/l]	56.90

ČSN 03 8371 (agresivita na ocelové obaly)

Prostředí je z hlediska :

pH	velmi agresivní
CO ₂ agr	velmi agresivní
SO ₄ +Cl	velmi agresivní

ČSN 03 8375 (agresivita na ocelové potrubí)

Agresivita vody je z hlediska :

pH	velmi nízká
CO ₂ agr	velmi vysoká
SO ₄ +Cl	velmi vysoká
vodivosti	střední

ČSN 73 1215 (agresivita k betonovým konstrukcím)

Agresivita vody je z hlediska :

pH	---
CO ₂ agr	silně agresivní
síranů	---
tvrdosti	---

ČSN EN 206-1

Klasifikace chemického prostředí :


sírany	---
pH	---
CO ₂ agr	XA2
NH ₄ ⁺	---
hořčík	---
celková klasifikace	XA2

05/04/16

RNDr. Miroslav Znojil




 LITOLAB, spol. s r.o., Chudobín 83, 783 21
 IČ: 49608568, DIČ: CZ49608568



Železná 12, 619 00 BRNO

TEL./FAX 543 210 615, e-mail: info@lidařik.cz, www.lidařik.cz



Lidařik, s.r.o.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA **TECHNICKÁ ČÁST**

Název akce: **Otrokovice Vizovice, průzkum**
Otrokovice – tunel
- Hydrodynamická zkouška na vrtech
HJ302, HJ304 a HJ306

Objednatel: **GeoTec-GS, a.s.**
Ing. Stanislav Mikunda
Chmelová 2920/6
106 00, Praha 10

Zakázka číslo: 16 01 07

Doba realizace: 5/2016

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Beránek

Technik: Rudolf Lidařík ml.

Provedl: Vratko Pagáč
Radim Pek

1. Úvod

Firma Groundwater Consulting Services s.r.o. (GCS) byla oslovena firmou Lidařík, s.r.o. za účelem vyhodnocení hydrodynamických zkoušek realizovaných v rámci akce Otrokovice-Vizovice, průzkum.

2. Vyhodnocení hydrodynamických zkoušek

Hydrodynamické zkoušky (HDZ) byly realizovány na vrtech HJ112, HJ302, HJ306, HJ101 a HJ304 a sestávaly vždy z čerpací a následné stoupací zkoušky. Vyhodnocení (HDZ) bylo provedeno za pomoci programu AQT SOLV (Duffield, 2007).

2.1. Způsob vrtání a vystrojení sond

Vrtání sond bylo započato technologií rotačního vrtání jádrovým vrtákem o \varnothing 260 mm. Po zastižení nesoudržných hornin bylo provedeno zapažení manipulační kolonou pažnic \varnothing 245 mm. Další hloubení pokračovalo v těchto pažnicích jádrovým nebo spirálovým vrtákem \varnothing 220 mm, popřípadě lžicovým vrtákem nebo šapou za současného dopažování kolonou pažnic do požadované hloubky (Kabátník, 2016).

Jako výstroj vrtů byla použita PVC-U výpažnice o \varnothing 125 mm s podélnou perforací. Dno filtru je opatřeno PVC zátkou \varnothing 125 mm. K obsypu vrtů byl použit tříděný štěrk frakce 3–4 mm, na který je uložena vrstva bentonitové směsi TSB, firmy B.D.C Moravia a dále zásyp původním materiálem cca 0,5 m p.t. V zemní části je provedeno uložení klasické ocelové chráničky do betonového lože (Kabátník, 2016).

2.1. Vrt HJ302


Vrt HJ302 je situován v Otrokovcích, v blízkosti železniční tratě Otrokovice-Zlín, na travnaté parcele mezi touto tratí a ulicí Objízdna. Vrt, jehož celková hloubka je 11 m, zastihl vrstevní sled sestávající z nepevných kvartérních sedimentů o celkové mocnosti 5,6 m a nepevných neogenních sedimentů o zastižené mocnosti 4,4 m. Vrt byl ukončen v neogenních jemnozrnných pískách. Perforovaná výstroj byla usazena v intervalu od 3,0 do 10,0 m p.t.

Průzkumem byly zastiženy dva vodonosné horizonty: (1) kvartérní a (2) neogenní, přičemž tyto horizonty vytvářejí společnou propojenou zvědeň. První jmenovaný horizont je výstrojí vrtu otevřen v celém svém intervalu, zatímco druhý jen zčásti. Vrt je proto z hlediska propojené zvědeň neúplný.

Naražená hladina byla v hloubce 2,0 m p.t., ustálena v době započetí HDZ pak v hloubce 1,63 m p.t. HDZ byly realizovány 11.5.2016. Čerpací zkouška trvala 225 minut, následná stoupací zkouška pak 60 minut. Vydátnost čerpání byla 0,71 l/s. Maximálního snížení 0,52 m bylo dosaženo ke konci čerpací zkoušky. Stoupací zkouška byla ukončena se zbytkovým snížením 17 cm.

Vzhledem k výše uvedenému byla za testovaný kolektor považována propojená (kvartérní+neogenní) zvědeň. Mírně napjatá hladina podzemních vod determinovala způsob vyhodnocení HDZ. Byla použita metoda pro zvědeň s napjatou hladinou podzemních vod a s průsakem vod skrz nadložní poloizolátor Hantush-Jacob (1995) v modifikaci Hantush (1964).

Výsledná hodnota transmisivity T propojené zvědeň byla $2,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$, což při mocnosti kolektoru 11,3 m (pro účely vyhodnocení bylo k mocnosti zastižené vrtným průzkumem přičteno 5 m) odpovídá hydraulické vodivosti K $1,7 \cdot 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Na obrázku 2.2 je dokumentována míra shody zjištěných hodnot s optimalizovanou křivkou zvolené metody.



Obrázek 2.1: Vyhodnocení HDZ ve vrtu HJ302


2.2. Vrt HJ306

Vrt HJ306 je situován v Otrokovicích, cca 20 m severně od železniční tratě Otrokovice-Zlín, na travnaté parcele v blízkosti křižovatky ulic Zlínské a K.H.Máchy. Vrt zastihl vrstevní sled sestávající z nepevných kvartérních sedimentů o celkové mocnosti 7,5 m a nepevných neogenních sedimentů o celkové mocnosti 4,2 m. Vrt byl ukončen ve zdravých paleogenních pískovcích. Celková hloubka vrtu je 14 m. Za jediný zastižený vodonosný horizont lze považovat kvartérní písčité štěrky v intervalu 3,4 až 5,0 m p.t. Ostatní horizonty dokumentovaného vrstevního sledu mají charakter poloizolátoru až izolátoru. Naražená hladina byla v hloubce 3,0 m p.t., ustálená v době započetí HDZ pak v hloubce 1,41 m p.t. Z hlediska kvartérní zvodně lze vrt považovat úplný. Perforace otevírá interval od 3,5 do 9,8 m p.t., což představuje celý kvartérní kolektor v délce 1,6 m.

HDZ byly realizovány 10.5.2016. Čerpací zkouška trvala 225 minut, následná stoupací zkouška pak 60 minut. Vydátnost čerpání se pohybovala od 0,5 do 0,75 l/s. Maximálního snížení 0,89 m bylo dosaženo ke konci čerpací zkoušky. Stoupací zkouška byla ukončena se zbytkovým snížením 5 cm.

Vzhledem ke konstrukci vrtu a zastiženému profilu byla testovaným kolektorem kvartérní zvodně. Mírně napjatá hladina podzemních vod determinovala způsob vyhodnocení HDZ. Byla použita metoda pro zvodně s napjatou hladinou podzemních vod a s průsakem vod skrz nadloží a podložní poloizolátor Hantush-Jacob (1995) v modifikaci Hantush (1964).

Výsledná hodnota transmisivity T kvartérní zvodně byla $4,8 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$, což při mocnosti kvartérního kolektoru 1,6 m odpovídá hydraulické vodivosti K $3,0 \cdot 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Na obrázku 2.3 je dokumentována míra shody zjištěných hodnot s optimalizovanou křivkou zvolené metody.




Obrázek 2.2: Vyhodnocení HDZ ve vrtu HJ306

2.3. Vrt HJ304

Vrt HJ304 je situován v Otrokovicích, na travnaté parcele cca 10 m severně od železniční tratě Otrokovice-Zlín a cca 60 m západně od železničního přejezdu na silnici číslo 55, který křížuje tuto trať. Vrt zastihl vrstevní sled sestávající z antropogenních navážek o mocnosti 3 m, z nezpevněných kvartérních sedimentů o celkové mocnosti 5,5 m a nezpevněných neogenních sedimentů o zastižené mocnosti 11,5 m. Vrt byl ukončen v neogenních jemnozrnných píscích. Celková hloubka vrtu je 20 m. Naražená hladina byla v hloubce 5,0 m p.t., ustálená v době započetí HDZ pak v hloubce 4,25 m p.t. Perforace otevírá interval od 9,7 do 17,5 m p.t., tedy pouze neogenní kolektor. Protože vrtem nebylo dosaženo báze kolektoru, je tento vrt z hlediska neogenní zvodně neúplný.

HDZ byly realizovány 10.5.2016. Čerpací zkouška trvala 225 minut, následná stoupací zkouška pak 60 minut. Vydatnost čerpání byl 1,0 l/s. Maximálního snížení 0,78 m bylo dosaženo ke konci čerpací zkoušky. Stoupací zkouška byla ukončena se zbytkovým snížením 0 cm.

Vzhledem k výše uvedenému byla za testovaný kolektor považována neogenní zvodně. Mírně napjatá hladina podzemních vod determinovala způsob vyhodnocení HDZ. Byla použita metoda pro zvodně s napjatou hladinou podzemních vod a s průsakem vod skrz nadložní poloizolátor Hantush-Jacob (1995) v modifikaci Hantush (1964). Výsledná hodnota transmisivity T neogenní zvodně byla $3,2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$, což při uvažované mocnosti neogenního kolektoru 16,5 m (pro účely vyhodnocení bylo k mocnosti zastižené vrtným průzkumem přičteno 5 m) odpovídá hydraulické vodivosti K $1,9 \cdot 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Na obrázku 2.5 je dokumentována míra shody zjištěných hodnot s optimalizovanou křivkou zvolené metody.



Obrázek 2.3: Vyhodnocení HDZ ve vrtu HJ304

3. Závěr

V tabulce 3.1 je prezentován souhrn hodnot transmisivit T a hydraulických vodivostí K s uvedením stratigrafie, pro kterou byly tyto hodnoty při vyhodnocování HDZ počítány.

Tabulka 3.1: Souhrnná tabulka hydraulických parametrů

Vrt	$T \text{ (m}^2\text{.s}^{-1}\text{)}$	$M \text{ (m)}$	$K \text{ (m.s}^{-1}\text{)}$	Stratigrafie
HJ302	$2,0 \cdot 10^{-3}$	11,3	$1,7 \cdot 10^{-4}$	Q+N
HJ306	$4,8 \cdot 10^{-4}$	1,6	$3,0 \cdot 10^{-4}$	Q
HJ304	$3,2 \cdot 10^{-3}$	16,5	$1,9 \cdot 10^{-4}$	N

V Brně 23. 5. 2016

Rudolf Lidařík

Lidařík, s.r.o.
 Železná 12, 619 00 Brno
 IČO: 26921219
 DIČ: CZ26921219

4. Literatura

- Duffield, G., M. (2007): AQTESOLV™ for Windows, Version 4.5 User's Guide. HydroSOLVE, Inc., VA, USA.
- Hantush, M., S. and Jacob, C., E. (1955): Non-steady radial flow in an infinite leaky aquifer, Am. Geophys. Union Trans., vol. 36, pp. 95-100.
- Hantush, M., S. (1964): Hydraulics of wells, in: Advances in Hydroscience, V.T. Chow (editor), Academic Press, New York, pp. 281-442.
- Kabátník, P. (2016): Otrokovice-Vizovice, průzkum: Technická zpráva vrtných prací. GEOBE s.r.o.

Denní hlášení HDZ

RUDOLF LIDÁŘÍK 619 00 Bmo, Železná 12 tel/fax: 543 210 615				První dokumentace čerpací – stoupací – přetokové zkoušky metodou neustálého proudění												
Úkol Název ČERP. ZK. + STOUPACÍ ZK				Lokalita OTROKOVICE				Číslo vrtu: HJ-302								
Hlad. poz. vody ustálená před čerpáním v m 2,18				Zahájení zkoušky – datum: 14.5.2016				hod: 8								
min: 10				Počasí												
Datum	Doba zahájení	Čas od spuštění – zastavení čerpání		Čerpané množství (přetok)			Uroveň hladiny v špič. vrtu v cm	Si	Uroveň hladin v pozorovaných studnách či vrtech v m				Teplota vody °C	vzdu- chu °C	Počasí	
		hod.	min.	vodo- měr	dobu plnění nádob	přepad lis										
14.5	8:00	0	0,30				0,71	2,49								
		0	1,30					2,55								
		0	2					2,30								
		0	4					2,29								
		0	4					2,27								
		0	7					2,25								
		0	10					2,24								
		0	14					2,23								
		0	20					2,22								
		0	27					2,22								
		0	40					2,21								
		1	1					2,20								
		1	30					2,17								
		2	30					2,16								
		3	45					2,16								
		5	30					2,17								
		8	8													
		12	12													
		16	16													
		20	20													
		24	24													
		4	4													
		8	8													
		12	12													

Druh čerpadla: CALPEDA		Měřil a služba u čerpadla		Dne	
Výkon čerpadla:	115				
Pohon čerpadla:	EL. CENTRÁLA				
Sací koš v hl. m:	10				
Délka odp. potrubí m:	30				
Obsah měrné nádoby:	10				
Hloubka vrtu m:	11,99				
Odměrný od:	112. OCHRAŇKŮ				
Zaustředění odpadu:	LOUKA				

POZNÁMKY:
 OCHRANKA 160 Ø KCI
 VÝSTROJ OCHRANOVÝ PLAST 120 Ø
 HLADINA PŘED ČERPÁNÍM 2,18 m

RUDOLF LIDÁŘÍK 619 00 Brno, Železná 12 tel./fax: 543 210 615				Prvotní dokumentace čerpací – stoupací – přetokové zkoušky metodou neustálého proudění									
Ukol: TEP. A STUPACÍ ZKOUŠKA				Lokalita: OTROKOVICE				Číslo vrtu: HJ-304					
Hlad. poz. vody ustálená před čerpáním v m: 4,75				Zahájení zkoušky – datum: 17.5.2016				hod: 8 min: 00					
Datum	Doba zahájení	Čas od spuštění – zastavení čerpadla		Čerpané množství (přetok)			Uroveň hladiny v čerp. vrtu v cm	Si	Uroveň hladin v pozorovaných studnách či vrtech v m		Teplota vody v čerp. vrtu °C	Pocasi	
		hod.	min.	vodo- měr	dobu plnění nádoby	přepad l/s			st.	st.			
17.5.16	08:00	0	0,30				5,22				25	POCOJASNO	
		0	1,30				5,30						
		0	2				5,33						
		0	4				5,34						
		0	7				5,40						
		0	10				5,42						
		0	14				5,44						
		0	20				5,46						
		0	27				5,47						
		0	40				5,49						
		1	1				5,50						
		1	30				5,51						
		2	30				5,51						
		3	45				5,53						
		5	30										
		8	8										
		12	12										
		16	16										
		20	20										
		24	24										
		4	4										
		8	8										
		12	12										

Druh čerpadla: GRUNDFOS		Měříti a služba u čerpadla		POZNAMKY:	
Výkon čerpadla:	11/2	U. PAGAČ	Dne	10.5.16	
Pohon čerpadla:	EL. CENTR.				
Sací koš v hl. m:	18				
Délka odp. potrubí m:	20				
Obsah měrné nádoby:	10				
Hloubka vrtu m:	18,31				
Odměrný od:	HR. OCHRANKY				
Zaustění odpadu:	TEREN				


OCHRANKA Ø 160 EL. 0,146 nad TEREN
 VÝSTROJ HODKY PLAST Ø 120
 GTS: N 49° 11' 58,38
 E 17° 32' 11,02

RUDOLF LIDÁŘÍK 619 00 Brno, Železná 12 tel./fax: 543 210 615				První dokumentace čerpací – stoupací – přetokové zkoušky metodou neustálého proudění											
Úkol Název Čerp. ZK. + STOUPACÍ ZK.				Lokalita OTROKOVICE				Číslo vrtu: HJ-306							
Hlad. poz. vody ustálená před čerpáním v m. 1,86				Zahájení zkoušky – datum: 10.5.2016				hod: 10. min: 30							
Datum	Doba zahájení	Čas od spuštění – zastavení čerpáda		Čerpané množství (přetok)			Uroveň hladiny v čerp. vrtu v cm	SI	Uroveň hladin v pozorovaných studnách či vrtech v m			Teplota		Počasí	
		hod.	min.	vodo- měr	dobu plnění nádob	přepad l/s			vody °C	vzdu- chu °C					
10.5.10.30	10.30	0	0,30				2,06						8,9	16	POLOJASNO
		0	1,30				2,14								
		0	2				2,15	0,5							
		0	4				2,16	0,35							
		0	7				2,17								
		0	10				2,18								
		0	14				2,19								
		0	20				2,20								
		0	27				2,21								
		0	40				2,22								
		1	1				2,23								
		1	30				2,24								
		2	30				2,25								
		3	45				2,26								
		5	30				2,27								
		8	8				2,28								
		12	12				2,29								
		16	16				2,30								
		20	20				2,31								
		24	24				2,32								
		4	4				2,33								
		8	8				2,34								
		12	12				2,35								

Druh čerpadla: CALPEDA	Měřil a služba u čerpadla	Dne
Výkon čerpadla: 5,5 kW		
Pohon čerpadla: CENTRÁLA ZČ.		
Sací koš v hl. m: 10		
Délka odp. potrubí m: 30		
Obsah měrné nádob: 10		
Hloubka vrtu m: 11,05		
Odměrný od: HL. ČERPAKŮ		
Zaustavení odpadu: LOUKA		

POZNAMKY:
 HLAVNÍ PŘED ČERPÁNÍM – 1,86 m
 OCHRANKA 180° KC
 VÝSTŘEŽ OBLIVOVÝ PLAST Ø 120 mm

GEOBE s.r.o. Tasova 81 683 32 Brankovice		Název akce: Otrokovice-Vizovice, průzkum		
Vrtmistr: Jiří Vinterlík Typ soupravy: BOTEC-SCHEITZA Datum hloubení - od: 29. 3. 2016 Datum hloubení - do: 30. 3. 2016		Zpracoval: Mgr. Patrik Kabátník, Ph.D.	Hladina podzemní vody (m p.t.): - naražená: 2,0 - ustálená: 1,65	Výstroj vrtu: - materiál (PVC) - perforace štěrbinová 1,2 mm - obsyp: tříděný štěrk frakce 3-4 mm v metráži 2,5-11,0 m hloubka (m), prům. (mm), perf. 0,0 - 3,0 125 plná 3,0 - 10,0 125 perforovaná 10,0 - 11,0 125 plná
			Vrtný průměr: hloubka (m), průměr (mm): 0,0 - 3,0 260 3,0 - 11,0 245	
Technologie vrtání: Rotáční jádrové, bez výplachu s průběžným pažením				



GEOBE s.r.o. Tasova 81 683 32 Brankovice	Název akce: Otrokovice-Vizovice, průzkum		
Vrtmistr: Jiří Vinterlík Typ soupravy: BOTEC-SCHEITZA	Zpracoval: Mgr. Patrik Kabátník, Ph.D.	Hladina podzemní vody (m p.t.): - naražená: 3,0 - ustálená: 1,5	Výstroj vrtu: - materiál (PVC) - perforace štěrbinová 1,2 mm - obsyp: tříděný štěrk frakce 3-4 mm v metráži 3,0-10,8 m
Datum hloubení - od: 21. 3. 2016	Vrtný průměr: hloubka (m), průměr (mm): 0,0 - 3,5 260 3,5 - 10,5 245		hloubka (m), prům. (mm), perf.
Datum hloubení - do: 22. 3. 2016	Technologie vrtání: Rotáční jádrové, bez výplachu s průběžným pažením		0,0 - 2,5 125 plná 3,5 - 9,8 125 perforovaná 9,8 - 10,8 125 plná

