

PŘÍLOHA 1

DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM ŽELEZNIČNÍHO MOSTU POD VYŠEHRADEM
SO 20-20-05 ŽEL. M. V EV. KM 3,706, VÝTOŇ

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE



Obr. 1 Typická povrchová koroze



Obr. 2 Typická šterbinová koroze diagonály



Obr. 3 Typická koroze diagonály – NK1-L-D7 v napojení na dolní pas



Obr. 4 Typická koroze diagonály – NK1-L-D17



Obr. 5 Typická koroze diagonály – NK1-L-D17



Obr. 6 Typická koroze diagonály – NK1-L-D15



Obr. 7 Typická koroze napojení diagonály na dolní pás – NK3-L-D



Obr. 8 Typická šěrbinová koroze diagonály



Obr. 9 Typická koroze svislice – NK1-L-S7



Obr. 10 Typická koroze členěných průřezů svislic



Obr. 11 Typická koroze v místě napojení svislice na dolní pás – NK1-L-S13



Obr. 12 Typická koroze dolní pás – NK1-L-U1



Obr. 13 Typická koroze dolní pás – NK1-L-U1



Obr. 14 Typická koroze dolní pás – NK2-L-U13



Obr. 15 Typická koroze dolní pas – NK2-L-U13



Obr. 16 Typická koroze dolní pas v místě napojení lávky – NK2-L-U15



Obr. 17 Typická koroze dolní pas – NK2-L-U15



Obr. 18 Typická koroze dolní pas pod svislicí – NK2-L-S15?



Obr. 19 Typická koroze pod koncovou svislicí – NK2-L-S16



Obr. 20 Typická koroze pod koncovou svislicí – NK3-L-S0



Obr. 21 Trhlina v podélníku– NK1-L2



Obr. 22 Pohled na ložisko smíchovské opěry (NK3-L)



Obr. 23 Mostní ložiska – NK2-L (vpravo), NK3-L (vlevo)



Obr. 24 Pohled na pilíře od smíchovské opěry (návodní strana – levá)



Obr. 25 Pohled na pilíře od smíchovské opěry (povodní strana – pravá)



Obr. 26 Pohled na smíchovskou opěru



Obr. 27 Pohled na smíchovskou opěru



Obr. 28 Pohled na smíchovskou opěru



Obr. 29 Pohled na pilíře z Náplavky (z Výtoňe)



Obr. 30 Pohled na výtoňskou “opěru”



Obr. 31 Pohled z Náplavky na spodní stranu mostu



Obr. 32 Pohled z Náplavky na spodní stranu mostu – ztužidla – koncový příčník



Obr. 33 Pohled z Náplavky na spodní stranu mostu




Obr. 34 Spodní pas - místo měření NK1-L-U1



Obr. 35 Spodní pas - místo měření NK1-L-U2




Obr. 36 Spodní pas - místo měření NK1-L-U3




Obr. 37 Spodní pas - místo měření NK1-L-U4




Obr. 38 Spodní pas - místo měření NK1-L-U5



Obr. 39 Spodní pas - místo měření NK1-L-U6



Obr. 40 Spodní pas - místo měření NK1-L-U7




Obr. 41 Spodní pas - místo měření NK1-L-U8



Obr. 42 Spodní pas - místo měření NK1-L-U9



Obr. 43 Spodní pas - místo měření NK1-L-U10-0




Obr. 44 Spodní pas - místo měření NK1-L-U10-1




Obr. 45 Spodní pas - místo měření NK1-L-U11



Obr. 46 Spodní pas - místo měření NK1-L-U12



Obr. 47 Spodní pas - místo měření NK1-L-U13



Obr. 48 Spodní pas - místo měření NK1-L-U14-0,5




Obr. 49 Spodní pas - místo měření NK1-L-U14-1




Obr. 50 Spodní pas - místo měření NK1-L-U15-0,5



Obr. 51 Spodní pas - místo měření NK1-L-U15-0



Obr. 52 Spodní pas - místo měření NK1-L-U15-1



Obr. 53 Spodní pas - místo měření NK1-L-U16