

# Hlavní nádraží Praha - potrubí dešťové kanalizace drenáže (monitorovaná část)

Přehled a základní klasifikace závad kanalizačních úseků Datum  
prohlídky: 8.1. až 31.1. 2018

str.1(2)

## Systém hodnocení závad

**Třída závažnosti závad (klasifikace nálezů závad)** - vyjádřeno v stupnici **1 - 6**:

(6) - bez závady (v protokolu se běžně neoznačuje)

**5 - mírné riziko** - drobná závada (minimální zhoršení funkce kanal. svodu)

**4 - potenciální riziko** - závada menší důležitosti (časem možné zhoršení technického stavu nebo průtoku)

**3 - významné riziko** - závada větší důležitosti (mechanické závady, omezení průtočnosti - plánovaná oprava)

**2 - velmi vysoké riziko - závažná závada !** (vážné mechanické závady, velké snížení průtočnosti - neodkladná oprava)

**1 - nejvyšší riziko - havarijný stav !!!** (přerušení kanal. svodu, nefunkčnost potrubí nebo téměř neprůtočné)

**Kódové označení typu závady:**

**D** - deformace profilu trub

**J** - jiná závada

**K** - překážka, usazenina v potrubí (odstranitelná čištěním)

**L** - překážka, tvrdá usazenina, větší cizí předměty (obtížně odstranitelná)

**N** - nedokončená prohlídka úseku (z důvodu nevyhovujícího technic. nebo provozního stavu kanalizace ani z opačné strany)

**O** - odbočka, přípojka do revidovaného potrubí, závada nebo nevyhovující provedení

**P** - prasklina na potrubí (jasně viditelné mechanické poškození)

**R** - rozlomení roury nebo rozevřená prasklina (vážné mechanické poškození, hrozí destrukce)

**S** - spoj trub, závada nebo nevyhovující provedení

**T** - netěsnost spoje viditelná (viditelná mezera, průnik vody, zeminy, kořenů) **U** - nevyhovující spád  
nebo průhyb potrubí (výraznější omezení průtočnosti)

Pozn.:

Pro každý úsek kanalizace je jednopísmenné označení **typu** závady vyznačeno ve své **třídě závažnosti závad**, jak se na daném úseku vyskytuje. Na jednom úseku se tedy může vyskytovat vyznačení i více závad stejného typu dle své třídy závažnosti.

**Hlavní nádraží Praha - dešťová kanalizace, drenáže**  
Přehled a základní klasifikace závad kanalizačních úseků  
Datum prohlídky: 8.1. až 31.1. 2018

str.2(2)

Číslo str.	počáteč. uzel šachta	Směr prohlídky	koncový uzel šachta	profil Dn	(max.!!!) Třída závažnosti závad				(min.) *5*
					*1*	*2*	*3*	*4*	
1	Š6	←	směr jih	150	-	PPP	P	-	-
2	Š6	←	směr sever	150	-	-	-	-	-
3	Š37a	←	směr jih	150	-	L	-	-	-
4	Š37a	←	směr sever	150	-	-	-	-	-
5	Š47a	←	směr sever	150	-	-	-	-	-
6	Š59	←	směr jih	150	-	L	-	-	-
7	Š59	←	směr sever	150	-	P	P	-	-
8	Š71	←	směr jih)	150	-	-	-	P	-
9	Š71	←	směr sever	150	-	-	-	P	-