




---

 NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

 RELIÉFNÍ DLAŽBA KONTRASTNÍ BARVY(ČERVENÁ)

Jelikož navržená místa pro přecházení nejsou dle provozních podmínek pro osoby se zrakovým postižením bezpečná, došlo v těchto místech pouze ke zřízení varovného pásu. Odsazený signální pás byl vypuštěn.

## PO PŘIPOMÍNKÁCH



# „Rekonstrukce železniční zastávky Náměšť na Hané“