

Tabulka přejezdu

[illegible]

POZITIVNÍ SIGNAL

[illegible]

VÝSTRAHA

[illegible]

Při nezabezpečeném posunu dovolovaném zabezpečovacími zařízeními

Při obsazení kolejových úseků při projetí návštěvidel

POZNÁMKY

[illegible]

Datum : 29. srpen 2008

Sestavil : Batrla Radek

oprava 5.5.2009

Rekonstrukce PZS v km 36,197 a 36,336 trati Kojetín - Valašské Meziříčí PS02 Rekonstrukce zab.přejezdu 36,336 Tabulka přejezdu 36,336
--

03019

Laboratoř zabezpečovací techniky

PŘEZKOUŠENO

Ing. Václav DVORSKÝ

Datum: 7.5.09

Podpis:

EVIDOVÁNO U S Z D C OAE
PO PŘEZKOUŠENÍ DLZT, MCP
ČJ: 26 694/09 JELÍMEK.
DNE 01.06.2009