

Příloha č. 1 Dendrologická tabulka

pro stavbu: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8324 v km 125,250 na trati Český Těšín - Frýdek-Místek

Dřeviny navržené k odstranění

číslo	Umístění dle KN	rod (česky)	druh (česky)	rod (lat.)	druh (lat.)	obvod sromu ve výšce 130 cm	ks (u skupiny stromů)	plocha porostů v m ²	pokryvnost zapoj. porostů v %	poznámka (+poškození)	ozn. ve výkrese
1	p.č. 1573 v k.ú. Hnojník	Růže šípková		<i>Rosa canina</i>				9	80	zapojené porosty	1
2		Vrba jíva		<i>Salix carpea</i>							
3		Topol osika		<i>Populus tremula</i>							
4		Bříza bělokorá		<i>Betula pendula</i>							
5	p.č. 1573 v k.ú. Hnojník	Růže šípková		<i>Rosa canina</i>				20	20	rozvolněné porosty	2
6		Vrba jíva		<i>Salix carpea</i>							
7		Ostružiník ježiník		<i>Rubus caesius</i>							
8		Bez černý		<i>Sambucus nigra</i>							
9	p.č. 806/1 v k. ú. Horní Tošanovice	Topol osika		<i>Populus tremula</i>				29	80	zapojené porosty, požezávané	3
10		Vrba křehká		<i>Salix fragilis</i>							
11		Olše lepkavá		<i>Alnus glutinosa</i>							
12		Habr obecný		<i>Carpinus betulus</i>							
13		Střemcha obecná		<i>Prunus padus</i>							
14		Bez černý		<i>Sambucus nigra</i>							
15		Ostružiník ježiník		<i>Rubus caesius</i>							
16	p.č. 806/1 v k. ú. Horní Tošanovice	Topol osika		<i>Populus tremula</i>				92	70	zapojené porosty	4
17		Vrba křehká		<i>Salix fragilis</i>							
18		Olše lepkavá		<i>Alnus glutinosa</i>							
19		Habr obecný		<i>Carpinus betulus</i>							
20		Střemcha obecná		<i>Prunus padus</i>							
21		Brslen evropský		<i>Euonymus europaeus</i>							
22	p.č. 806/1 v k. ú. Horní Tošanovice	Dub letní		<i>Quercus robur</i>				261	80	zapojené porosty	5
23		Vrba křehká		<i>Salix fragilis</i>							
24		Olše lepkavá		<i>Alnus glutinosa</i>							
25		Vrba ušatá		<i>Salix aurita</i>							
26		Lípa srdčitá		<i>tilia cordata</i>							
27		Bez černý		<i>Sambucus nigra</i>							
28	p.č. 806/1 v k. ú. Horní	Vrba křehká		<i>Salix fragilis</i>				30	65	zapojené porosty	6
29		Vrba ušatá		<i>Salix aurita</i>							
30	p.č. 806/1 v k. ú. Horní	Vrba křehká		<i>Salix fragilis</i>				22	70	zapojené porosty	7
31		Vrba ušatá		<i>Salix aurita</i>							
32		Střemcha obecná		<i>Prunus padus</i>							
33	p.č. 806/1 v k. ú. Horní Tošanovice	Javor klen		<i>Acer pseudoplatanus</i>				34	90	zapojené porosty	8
34		Vrba křehká		<i>Salix fragilis</i>							
35		Vrba ušatá		<i>Salix aurita</i>							
36		Střemcha obecná		<i>Prunus padus</i>							
37	p.č. 806/1 v k. ú. Horní Tošanovice	Javor klen		<i>Acer pseudoplatanus</i>				34	90	zapojené porosty	8
38		Vrba křehká		<i>Salix fragilis</i>							
39		Vrba ušatá		<i>Salix aurita</i>							
40		Líska obecná		<i>Corylus avellana</i>							
41	Tošanovice	Javor klen		<i>Acer pseudoplatanus</i>							