



			ČÍSLO SOUPRAVY:
Č. ZMĚNY	DATUM	POPIS REVIZE	

HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Jana Marková		 <div>IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno - Štýřice</div>			
ODPOVĚDNÝ PROJ.	Ing. Václav Kusyn					
VYPRACOVAL	Ing. Václav Kusyn					
KONTROLOVAL	Ing. Jiří Šipr					
ČÍS. ZAKÁZKY	19049-					
INVESTOR:			SŽDC,s.o.,Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00		KRAJ/ÚŘAD	Severomoravský
OBJEDNAVATEL:			-----		LOKALITA	Kravaře ve Slezsku
NÁZEV OBJEKTU: KRAVAŘE ON REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY D.2.3.2. Přemístění sdělovacího zařízení					FORMÁT	---
					MĚŘÍTKO	---
					DATUM	11/2019
					STUPEŇ	DSP
					ČÁST DOKUM.:	PŘÍLOHA:
NÁZEV PŘÍLOHY:			Technická zpráva		D.2.3.2.1	01