

"Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)"**GEOTECHNICKÝ A STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM****OBSAH:****ČÁST A: SOUHRNNÁ ZPRÁVA O GEOTECHNICKÉM A STAVEBNĚTECHNICKÉM PRŮZKUMU****ČÁST B: GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM ŽELEZNIČNÍHO SPODKU**

- B.1 - GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ
- B.2 - PRŮZKUM MECHANICKÉHO ZNEČIŠTĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE
- B.3 - SANACE A ZLEPŠOVÁNÍ ZEMIN
- B.4 - VSAKOVACÍ POMĚRY
- B.5 - HG PRŮZKUM - PASPORTIZACE VODNÍCH ZDROJŮ
- B.6 - KANALIZACE - STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM
- B.7 - GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO NÁSTUPIŠTĚ V ŽST. Kladno-Ostrovec

ČÁST C: GEOTECHNICKÝ A STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

PS 06-04-20 - SPÍNACÍ STANICE 22 kV DŘÍŇ	SO 07-23-01 - ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 1,735 - 1,978 (L)
SO 06-20-01 - MOST - PODCHOD V KM 28,038	SO 07-23-02 - ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 2,350 - 2,472 (P)
SO 06-20-02 - MOST - WOLKEROVA	SO 07-23-03 - ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 2,475 - 2,658 (L)
SO 06-21-03 - PROPUSTEK V EV. KM 27,985 (ZRUŠENÍ)	SO 07-23-05 - ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 2,658 - 2,763 (P)
SO 06-21-04 - PROPUSTEK V EV. KM 28,088 (ZRUŠENÍ)	SO 07-23-06 - ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 2,702 - 2,743 (L)
SO 06-21-05 - PROPUSTEK V EV. KM 28,165 (ZRUŠENÍ)	SO 07-24-01 - NÁVĚSTNÍ KRAKOREC V KM 0,701
SO 06-22-01 - SILNIČNÍ MOST - PODCHOD V KM 28,038	SO 07-40-02 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ BUDOVY ZAST. Kladno MĚSTO
SO 06-23-01 - ZÁRUBNÍ ZDI WOLKEROVA	SO 08-20-01 - MOST - PODCHOD V KM 3,651
SO 06-40-02 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ BUDOVY ŽST. Kladno	SO 08-20-02 - MOST - PODCHOD V KM 3,130
SO 06-40-03 - TECHNOLOGICKÁ BUDOVA ŽST. Kladno	SO 08-23-01 - ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 2,855 - 3,093 (L)
SO 07-11-01 - ŽEL. SPODEK, GABIONOVÁ ZEĎ V KM 1,729 - 1,969 (P)	SO 08-44-01 - PROTIHLUKOVÉ STĚNY KM 2,750 - 3,980
SO 07-20-01 - MOST V KM 1,576	SO 08-73-01 - HORKOVOD V KM 2,965
SO 07-20-02 - MOST - PODCHOD V KM 2,004	SO 08-73-02 - HORKOVOD V KM 3,167
SO 07-22-01 - ROZŠÍŘENÍ SILNIČNÍHO MOSTU ČS. ARMÁDY V KM 2,714	SO 08-73-03 - HORKOVOD V KM 3,600 - 3,700

ČÁST D: GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO ZDVOUKOLEJNĚNÍ TRATI**ČÁST E: GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE**

- E.1 - GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ A ZATŘÍDĚNÍ ASFALTOVÝCH SMĚSÍ
- E.2 - SO 06-80-01- PŘELOŽKA KOMUNIKACE V ULICI WOLKEROVA
- E.3 - SO 07-80-01- PŘELOŽKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM 1,575

ČÁST F: CHEMICKÉ ANALÝZY ZNEČIŠTĚNÍ ZEMIN PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ**ČÁST G: PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM****ČÁST H: PROKÁZÁNÍ PŘÍTOMNOSTI AZBESTU U OBJEKTŮ ZAHRNUTÝCH DO DEMOLICE**

- H.1 - SO 06-40-02 - ŽST. Kladno, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ BUDOVY
- H.2 - SO 06-47-01 - ŽST. Kladno, DEMOLICE TRAFOSTANIE TS 4135
- H.3 - SO 07-40-02 - ZAST. Kladno-MĚSTO, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ BUDOVY
- H.4 - SO 08-47-01 - ŽST. Kladno-Ostrovec, DEMOLICE VÝPRAVNÍ BUDOVY
- H.5 - SO 90-47-01 - ŽST. Kladno, DEMOLICE

ČÁST I: TRAFOSTANICE TS 4135 - STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM