

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY K 73,761

Název zakázky:			Oprava trati v úseku Police nad Metují - Teplice nad Metují. Geotechnický průzkum železničního spodku.			
Lokalizace sondy:			km 73,761 - vpravo na začátku římsy			
Rozměry sondy:			-	Datum hloubení:	27. 8. 2020	
Hloubka sondy od vrchu betonové římsy:			0,90 m	Dokumentoval:	R. Kodým	
Hloubka [m] od - do			Makroskopický popis		SŽDC S4	ČSN EN ISO 14 688
0,00		0,90	Drážní štěrk silně znečištěný hnědou písčito-hlinitou zeminou, v 0,55 m odskok z nalitého betonu se zvlněným povrchem, směřující pod kolej; v 0,30 m kabel s ochrannou fólií (zrušený dle dokumentace)		G4 GM	sasiGr
od		0,90	Beton		-	-

Poznámky: TK +0,25 m nad betonem římsy

Fotodokumentace

Hladina podzemní vody:	-
Vodní režim:	-
Namrzavost zemní pláně:	-
Laboratorní vzorky:	-