| Objekt: | Číslo objektu: |
|---|---|
| ŽST Semily, kabelovod | **PS 01-60-01** |

# Seznam příloh

| **Název stavby:** | **„Rekonstrukce nástupišť v ŽST Semily"** | **Definitivní verze** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Označení | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | | | | |
| **Označení (S-kód):** | 3273214901/5513520014 | Den | 28 | | | | | | | | |
| **Stupeň:** | DÚSP+PDPS | Měsíc | 8 | | | | | | | | |
| **Datum zpracování:** | 28.08.2021 | Rok | 21 | | | | | | | | |

| Část | Název objektu | | Revize příloh dokumentace | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***1*** | **Technická zpráva** | - | X | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***2*** | **Výkresová část** | | | | | | | | | | | |
| *1* | Kabelovod - Situace | 1:500 | X | | | | | | | | | |
| *2* | Pudorys | | X | | | | | | | | | |
| *3.1* | Příčný řez | | X | | | | | | | | | |
| *3.2* | Příčný řez | | X | | | | | | | | | |
| *3.3* | Příčný řez | | X | | | | | | | | | |
| *4.* | Obsazovací schéma kabelovodu | | X | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***3*** | **Výkaz výměr** | | | | | | | | | | | |
| *1* | Soupis prací | - | X | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***4*** | **Výpočty** | | | | | | | | | | | |
| | - | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |