

LEGENDA:

- Plocha dotčená sanačními pracemi
- Obvod stavby - hranice řešeného území
- Hranice pozemků katastru nemovitostí

SEZNAM ZKRATEK:

ZSO.....Začátek stavebního objektu  
KSO.....Konec stavebního objektu

POZEMKY PŘÍMO DOTČENÉ STAVBOU			
pozemek par. č.	katastrální území	celková plocha pozemku dle KN m²	vlastníci, jiní oprávnění dle katastru nemovitostí
650/1	Bohumilice v Čechách	50 300	Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Skupina porostů tvořených převážně z borovice (*Pinus sylvestris*). V podrostu se objevuje akát (*Robinia pseudoacacia*), líska (*Corylus avellana*) a bez černý (*Sambucus nigra*).

Od úseku 24,800 km a dále pouze keřové náletové plochy. Jednotlivě se vyskytující lísky (*Corylus avellana*), javory (*Acer platanoides* / *pseudoplatanus*), borovice (*Pinus sylvestris*), dub (*Quercus robur*), bříza (*Betula pendula*) - pouze malé obvodky kolem 0,1 - 0,2 m.

Od úseku 24,850 km a dále pouze náletové porosty akátu (*Robinia pseudoacacia*) do max. výšky porostu 3m. Skupina je bz vzrostlých stromů.


Celková plocha souvislého porostu je: 1648 m².

V rámci porostu se ve skupině nachází zpravidla jednotlivci s obvodem od 0,1 - 0,2 m, lze vykazat 16x borovici (*Pinus sylvestris*) s obvodem 0,8 - 1,3 a 1x bříza (*Betula pendula*). Koruny jsou ovlivněny skupinovými vzrůstem v zápoji.


Porosty lze dle odst.2) §8 zák. č. 114/1992 Sb. odstranit za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy, rozsah je nutno nahlásit příslušnému orgánu ochrany ŽP min. 15 dní předem.

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Investor:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1

Výpracoval: Dipl.-Ing. Lenka Červinková		 <div>TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.  Renaissance of Quality</div>	
Kraj: Jihočeský	Trat'ový úsek/Obec: STRAKONICE - VOLARY		
Investor SZDC s.o.; Dlážděná 1003/7; 110 00 Praha 1		Formát 6x A4	
Akce: ZVÝŠENÍ STABILITY SKALNÍCH MASÍVŮ NA TRATI STRAKONICE - VOLARY, 1.STAVBA		Datum 10/2019	
Objekt: SO 04-24-01 - Sanace skal v km 24,600-25,100 - Bohumilice-U Smítků		Účel DSP	
Část: BIOLOGICKÝ A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM		Č. zakázky 18/2018	
Obsah dokumentace: SITUACE SO 04-24-01 - BOHUMILICE-U SMÍTKŮ		Změna	Č. kopie
		Měřítko 1:500	
		Část dokumentace C.3	Č. výkresu 7
POUŽITÍ DOKUMENTACE SE ŘÍDÍ PŘÍSLUŠNOU SMLOUVOU O DÍLO, KOPIOVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PÍSEMNÉM SOUHLASU ZPRACOVATELE ČÁSTI.			