

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU TUHÉHO MATERIÁLU (ZEMINY, PŮDY APOD.)

Číslo odběrového protokolu:		260/JAK/2019		Číslo zakázky:		PR1969569	
Zákazník:				Název zakázky:			
Tým dopravního inženýrství s.r.o. Chvalovice 99, Nymburk 28802				Sanace svahu Strakonice – Volary			
				Označení vzorku:			
				KM 18,915 – Lčovice			
Účel odběru, specifikace plánu vzorkování:		Dle požadavku zákazníka e.č. P/764/2019. Pracovní protokol o odběru zároveň i plánem postupu vzorkování.					
Lokalita odběru:		Lčovice.					
Místo odběru:		ŽST Lčovice – KM 18,915.					
Bod odběru:		Směsný vzorek ze skalního masivu podél trati u ŽST Lčovice.					
GPS souřadnice:		49,11708N 13,87367E.					
Velikost vzorkovaného souboru:		–					
Hmotnost dílčího vzorku [kg]:		–		Hmotnost konečného vzorku [kg]:		–	
Počet dílčích vzorků:		10		Hloubka odběru (m):		0 – 0,20	
Vzhled a popis vzorku:		Kamenivo a rubanina.					
Způsob odběru:		Místa odběrů byla určena geotechnikem a ukázána p. Rentkem.					
Technika odběru, úprava vzorku:		Pomocí vzorkovací lopatky byl odebrán směsný vzorek zeminy složený z 10-ti dílčích.					
Použité odběrové zařízení:		Vzorkovací lopatka.					
Metoda odběru:		CZ_SOP_D06_01_V11		Datum odběru:		4.7.2019	
(Použitý postup odběru je akreditován):		Odběr vzorku zemin a půd					
Podmínky prostředí:		Jasno, 15°C		Vzorkování od:		8:40	
				Vzorkování do:		9:00	
Požadavky na laboratoř							
Parametr		Úprava a konzervace			Vzorkovnice		
S-METAXHB1 S-TPH-IR		vzorek chlazen			plastová kalovka		
Odchyly od SOP:		Odběr byl proveden v souladu s plánem vzorkování.					
Poznámky k odběru:		Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví: Dle interních a externích bezpečnostních předpisů. Požadavky na kvalitu vzorkování: Dle interního plánu kontroly kvality. Četnost vzorkování: dle požadavku zákazníka					
		Odběrová místa konzultována se zadavatelem. Odebraný vzorek je kontrolní a ověřuje jakost materiálu při zvoleném způsobu odběru. Z důvodu heterogenity (jakostní, popř. i velikostní) vyšetřované matrice nelze zaručit plnou shodu vlastností odebraného vzorku a vzorkovaného zájmového objektu jako celku. Výsledky analytických rozborů odpovídají vlastnostem vzorku odebraného při použitém schématu vzorkování, se kterým byl objednatel seznámen a souhlasí s ním. Kompletní pracovní záznamy a fotografie uloženy v dokumentaci odběrové skupiny ALS Czech Republic, s.r.o.. Na vyžádání možno poskytnout.					
Plán odběru vytvořil:		Pavel Jakš, ALS Czech Republic s.r.o. Sampling section, České Budějovice, tel: +420 730 577 771 Pavel.Jaks@ALSGlobal.com				Podpis:	
Odběr provedl:		Pavel Jakš, ALS Czech Republic s.r.o. Sampling section, České Budějovice, tel: +420 730 577 771 Pavel.Jaks@ALSGlobal.com				Podpis:	
Odběru přítomen případně kontaktní osoba:		Ing. Jakub Rentka tel. 702 146 620				Podpis:	
Způsob uložení a doprava vzorku do laboratoře:		Vzorek uložen v mobilním termoboxu s chladičími vložkami. Přeprava osobním automobilem Ford Connect do laboratoře.					
Předání vzorku do laboratoře ALS Czech Republic s.r.o.:							
Datum:		Čas:		Převzal:		Podpis:	
4.7.2019		13:00		ALS České Budějovice		–	

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU TUHÉHO MATERIÁLU (ZEMINY, PŮDY APOD.)

Číslo odběrového protokolu:	260/JAK/2019	Číslo zakázky:	PR1969569
Zákazník:	Tým dopravního inženýrství s.r.o. Chvalovice 99, Nymburk 28802	Název zakázky:	Sanace svahu Strakonice – Volary
		Označení vzorku:	KM 18,915 – Lčovice

Dokumentace vzorkovaného objektu, údaje o průběhu vzorkování, fotodokumentace

