


LEGENDA:

- SOUBOR 04 - Zajištění skalního svahu - TYP 1 (dvouzákrutové pletivo s vkomponovaným lanem)
- SOUBOR 04 - Zajištění skalního svahu - podložení dvouzákrutovým pletivem s okem 60x80 mm
- SOUBOR 04 - Zajištění skalního svahu - podložení 3D geomatracemi z HDPE
- SOUBOR 04 - Kotevní prvky bloků
- SOUBOR 05 - Těžký ochranný plot
- SOUBOR 06 - Dynamická ochranná bariéra - DB 750 kJ
- Obvod stavby - hranice řešeného území
- Hranice pozemků katastru nemovitostí

SEZNAM ZKRATEK:

ZSO.....Začátek stavebního objektu
KSO.....Konec stavebního objektu

| POZEMKY PŘÍMO DOTČENÉ STAVBOU | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| pozemek par. č. | katastrální území | celková plocha pozemku dle KN m² | vlastníci, jiní oprávnění dle katastru nemovitostí |
| 4358 | Malenice | 44 886 | Správa Železnic, s.o. |



Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Investor:



SPRÁVA ŽELEZNIC

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Vypracoval:
Ing. Stanislav Štábl


Kraj:
Jihočeský

Investor:
SZ s.o.; Dlážděná 1003/7; 110 00 Praha 1

Zodp. projektant:
Ing. Stanislav Štábl

Trat'ový úsek/Obec:
STRAKONICE - VOLARY

Kontroloval:
Ing. Miroslav Rykl



TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.
Consistance of Quality

ZVÝŠENÍ STABILITY SKALNÍCH MASÍVŮ NA TRATI STRAKONICE-VOLARY, 1. STAVBA

Objekt:
SO 03-18-02 - Sanace skal v km 18,860 - 19,400 - Lčovice

Část:
Železniční spodek - sanace skalních svahů

Obsah dokumentace:
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES SO 03-18-02 - LČOVICE

| | |
|-------------------------|------------|
| Formát 6xA4 | Č. kopie |
| Datum 03/2020 | |
| Účel DSP | |
| Č. zakázky 18/2018 | Č. výkresu |
| Změna | |
| Měřítko 1:500 | Č. výkresu |
| Část dokumentace C.3 | |