

Protokol podrobné (mimořádné) prohlídky

Označení budovy (dle SAP RE): Nýřany 84 - výpravní budova

Datum kontroly:

29.1.2020

Vyplnění provože označením "X" v příslušném řádku a sloupci

Hodnocená konstrukce nebo zařízení		Popis		0	1	2	3	4	Poznámka
1a	Základy a svítlé konstrukce*	Svítlé konstrukce budov - kvalita	Kvalita svítlé konstrukce, základy, zdvo příčky				X		
		Svítlé nosné konstrukce přístřešků - kvalita	Kvalita konstrukce zastřešení, základy, stěny						
2a	Vodovodné konstrukce	Vodovodné konstrukce - kvalita	Kvalita vodovodných konstrukcí mimo schodiště			X			
3a	Střešní, komíny a ventilační průduchy*	Střešní konstrukce (ploché i sedlové)	Kvalita střešní konstrukce			X			
3b	Střešní, komíny a ventilační průduchy*	Střešní krytina	Kvalita střešní krytiny					X	
3c	Střešní, komíny a ventilační průduchy	Komínová a ventilační tělesa	Kvalita komínových a ventilačních těles		X				
3d	Střešní, komíny a ventilační průduchy*	Doplňkové prvky na střeše	Kvalita doplňkových prvků, oplechování, lemování, okapy, svody					X	
4a	Schodiště a rampy	Schodiště a rampy	Kvalita konstrukčních prvků	X					
5a	Povrchové úpravy*	Povrchy - venkovní povrchové úpravy	posouzení technického stavu povrchových úprav omlék a fasád, neprovedenosti, proklizení ochrany zábradlí				X		
5b	Povrchové úpravy*	Povrchy - vnitřní povrchové úpravy	posouzení technického stavu povrchových úprav				X		
5c	Povrchové úpravy	Podlahy	posouzení technického stavu povrchových úprav			X			
5d	Povrchové úpravy	Venkovní plochy	plochy zajišťující bezpečnost vstupu do budovy (vč. schodišť a ramp)						
6a	Výplně otvorů*	Výplně otvorů - okna, dveře, vřata, prosklené stěny	posouzení technického stavu a neprovedenosti výplní otvorů (včetně kvality uchycení, těsnění, ap.)			X			
7a	Technické zařízení budovy	Kanalizace	posouzení z hlediska technického stavu rozvodu v objektu, zařízení na zachycování a odšedň odpadních vod			X			
7b	Technické zařízení budovy	Vodovodnárce - rozvody vody	posouzení z hlediska technického stavu rozvodu v objektu, vč. přípojky a zařízení na jímání a oděr podzemní vody				X		
7c	Technické zařízení budovy	Plynová instalace	posouzení z hlediska technického stavu rozvodu v objektu, vč. přípojky		X				
7d	Technické zařízení budovy	Zařizovací předměty	posouzení z hlediska technického stavu		X				
7e	Technické zařízení budovy*	Elektronistalace	posouzení z hlediska technického stavu rozvodu v objektu				X		
7f	Technické zařízení budovy	Ústřední vytápění - (systém vytápění částí nebo celých budov)	posouzení z hlediska technického stavu, vč. zdvoje topla		X				
7g	Technické zařízení budovy	Homospod	posouzení z hlediska technického stavu rozvodu v objektu					X	
7h	Technické zařízení budovy	Větrání a klimatizace	posouzení z hlediska technického stavu rozvodu v objektu						NE lachová 21' 3E

* Hodnocené konstrukce a zařízení přístřešků

Poznámka: Přístřešek budovy se hodnotí jako střecha.

Významné závady v dopravní kanceláři / důvod, okolnosti a bližší popis mimořádné prohlídky:

Další informace:	ANO/NE
Hrozí omezení provozu jízdních dokladů cestujícím?	NE
Hrozí omezení čekacích prostorů pro cestující?	NE
Významné závady v dopravní kanceláři?	NE
Popis:	NE

Zpracoval:

STRASSE

Podpis:

