




Legenda:

-  J ..průzkumný vrt
-  DP ..dynamická penetrační zkouška
-  1—1' ..geotechnický profil

SO 06-19-14 Most v km 177,170 SITUACE PROVEDENÝCH PRŮZKUMNÝCH SOND 1 : 1000

GeoTec-GS, a.s.
106 00 Praha 10
Chmelová 2920/6

Brno - Maloměřice - Adamov - Blansko, GTP

Vypracoval: Ing. M. Větrovský
Odpovědný řešitel: Ing. M. Větrovský

Zak. číslo:
2018-365

Příloha:
1.