

## Složení objekt – SO 84-01 – Příjezdové dokumentace

### 1. Technická zpráva

### 2. Provizorní komunikace – Pravý břeh

- 2.1 Situace
- 2.2 Podélný profil
- 2.3 Příčné řezy
- 2.4 Vzorové příčné řezy

### 3. Stávající lesní cesty – Pravý břeh

- 3.1.1 Situace 1. úsek
- 3.1.2 Situace 2. úsek
- 3.2.1 Podélný profil 1. úsek
- 3.2.2 Podélný profil 2. úsek
- 3.3.1 Vzorové příčné řezy 1. úsek
- 3.3.2 Vzorové příčné řezy 2. úsek
- 3.4.1 Příčné řezy 1. úsek
- 3.4.2 Příčné řezy 2. úsek

### 4. Obslužné komunikace trvalé - Pravý břeh

- 4.1 Situace
- 4.2.1 Podélný profil Hlavní komunikace
- 4.2.2 Podélný profil Vedlejší komunikace
- 4.3 Vzorové příčné řezy
- 4.4.1 Příčné řezy
- 4.4.2 Doplnující příčné řezy
- 4.4.3 Příčné řezy v souběhu s tratí
- 4.5.1 Propustek v km 0,070
- 4.5.2 Propustek v km 0,202 34

**5. Obslužné komunikace trvalé - Levý břeh**

- 5.1 Situace
- 5.2.1 Podélný profil komunikace podél trati
- 5.2.2 Podélný profil stoupající komunikace
- 5.3 Vzorové příčné řezy
- 5.4.1 Příčné řezy komunikace podél trati
- 5.4.2 Příčné řezy stoupající komunikace
- 5.4.3 Příčné řezy obratiště
- 5.4.4 Příčné řezy v souběhu s trati

**6. Provizorní výhybna**

- 6.1 Situace, řezy

**7. Stávající lesní cesty – Levý břeh**

- 7.1.1 Situace LC\_A
- 7.1.2 Situace LC\_B
- 7.1.3 Situace LC\_C
- 7.1.4 Situace LC\_D
- 7.2.1 Podélný profil LC\_A
- 7.2.2 Podélný profil LC\_B
- 7.2.3 Podélný profil LC\_C
- 7.2.4 Podélný profil LC\_D
- 7.3 Vzorové příčné řezy
- 7.4.1 Příčné řezy LC\_A
- 7.4.2 Příčné řezy LC\_B
- 7.4.3 Příčné řezy LC\_C
- 7.4.4 Příčné řezy LC\_D

**8. SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR**